

49. CO₂-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

NEFZ-Werte	CO ₂ -Emissionen			Kraftstoffverbrauch [/100km]		
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [L]	Gas: CNG/LPG [m³] / [L]	sonstige [L]
Innerorts	118	----	----	4.5	----	----
Außerorts	96	----	----	3.6	----	----
Kombiniert	104	----	----	4.0	----	----
Gewichtet, kombiniert	----	----	----	----	----	----

Abweichungsfaktor (falls zutreffend): -----
Differenzierungsfaktor (falls zutreffend): -

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert) [Wh/km]: -----
Elektrische Reichweite [km]: -----

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: ja

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): e1 17

3.2. Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovationen

3.2.1. NEFZ-Einsparungen (falls zutreffend) 3.2.2. WLTP-Einsparungen (falls zutreffend)

	Benzin/Diesel [g/km]:	Gas (CNG/LPG) [g/km]:	Sonstige [g/km]:
1.41	----	----	----
----	----	----	----
----	----	----	----

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen			Kraftstoffverbrauch [/100km]		
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [L]	Gas: CNG/LPG [m³] / [L]	sonstige [L]
Niedrig	150	----	----	5.7	----	----
Mittel	127	----	----	4.9	----	----
Hoch	114	----	----	4.3	----	----
Extra hoch	135	----	----	5.1	----	----
Kombiniert	129	----	----	4.9	----	----
Gewichtet, kombiniert	----	----	----	----	----	----

5.1. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch [Wh/km]: -----
Elektrische Reichweite [km]: -----
Elektrische Reichweite innerorts [km]: -----

5.2. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (EC AC, weighted) [Wh/km]: -----
Elektrische Reichweite (EAER) [km]: -----
Elektrische Reichweite innerorts (EAER city) [km]: -----

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung Bezeichnung gemäß Anhang II Abschnitt 5: -----

52. Anmerkungen:

#NO 16.1.: mit Anhänger: +35 kg##NO 16.2.: mit Anhänger Achse 2: +55 kg##NO 30.: A 2 max.1572 mm##A1 max.1586 mm##NO 35.: alt. zu Pos35 mit abw. Werten zu Pos49:## 215/55 R17 94V#6,5JX17 ET41;##215/55 R17 94W#6,5JX17 ET41;##215/55 R17 94H M+S#6,5JX17 ET41;##215/60 R16 95H M+S#6,5JX16 ET42;##215/60 R16 95V#6,5JX16 ET42;##21 5/60 R16 95H M+S#6,5JX16 ET41;##215/60 R16 95V#6,5JX16 ET41;##215/55 R17 94W#7,0 JX17 ET40;##215/55 R17 94V#7,0JX17 ET40;##215/55 R17 94H M+S#7,0JX17 ET40;##235/ 40 R19 96W XL#8,0JX19 ET44;##235/45 R18 94W#8,0JX18 ET44;##235/45 R18 94V M+S#8, 0JX18 ET44##NO 5.: max 4889##NO 7.: max 1516;##

VOLKSWAGEN

EG - Übereinstimmungsbescheinigung

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):

0.2. Typ:

Variante:

Version:

0.2.1. Handelsbezeichnung:

0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie:

0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie:

0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie:

0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:

0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:

0.2.3.6. Kennung der Familie periodischer Regenerierung:

0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie:

0.4. Fahrzeugklasse:

0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers:

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

0.9. Firmenname und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

VOLKSWAGEN, VW
3C
ACDSRAX0
FM6FM62Q028SV4BFVR21AA
PASSAT
IP-MQB48ZZ_A1_0328-WVW-1
AT-3Q0_0V_0137_000-WVW-1
13-VWx-715W_3C_DSRA_FM6_0_A_1_0-000
RL-MQ350_6F_18_008-WVW-1

PR-VW_00108_00_000-WVW-1

M1
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
DE-38440 Wolfsburg

An der linken od.rechten B-Säule, geklebt

Im Motorraum rechts

VWVZZZ3CZLE125546

- mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt: e1*2001/116*0307*62 , erteilt am 2020-02-18
- zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsstaaten mit Rechts metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Wolfsburg 2020-06-04
ppa.

C. Kadow
Dr. Clemens Kadow
Leiter Technische Konformität

[Signature]
Im Auftrag
Zulassungsstelle
der Landrat
Kreis Ummag



V0531NA4
V0RELN44

Interne Herstellerdatei

ausgefertigt worden

Kenntzeichen UN-IN570 ausgefüllt /

DEU390 B 47937 R11 ZBT II wurde erstellt VWVZZZ3CZLE125546 HSN: 0603
BQS004262Original JPL 2701832020 000497 00000000 000164




Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Motorhaube Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 15 : Motorhaube Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 16 : Handschuhfachdeckel, verschrammt, Gebrauchsspur



Bild 17 : Verkleidung Tür hinten Interieurleiste rechts, verschrammt, Gebrauchsspur



Bild 18 : Verkleidung Tür hinten links, verschrammt, Gebrauchsspur



Bild 19 : Tür hinten links Einstieg Lackierung, zerkratzt, lackieren




Bild 20 : Lenkrad, verschrammt, Gebrauchsspur



Bild 21 : Frontspoiler Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 22 : Frontspoiler Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 23 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 24 : Kotflügel vorne rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 25 : Heckspoiler Lackierung, Umweltschaden, lackieren



Bild 26 : Heckklappe Lackierung, verschrammt, Gebrauchsspur



Bild 27 : Dach Lackierung, Umweltschaden, lackieren



Bild 28 : Dach Lackierung, Umweltschaden, lackieren



Bild 29 : Außenspiegel links Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 30 : Seitenteil hinten links Kniestück Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 31 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 32 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 33 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 34 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 35 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 36 : Seitenteil hinten rechts Kniestück, eingedellt, Gebrauchsspur



Bild 37 : Tür hinten rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 38 : Tür hinten rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 39 : Tür vorne rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 40 : Tür vorne rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 41 : Frontscheibe, Steinschlag



Bild 42 : Frontscheibe, Steinschlag



Bild 43 : Verkleidung Heckklappe, verkratzt



Bild 44 : Verkleidung Heckklappe, verkratzt



Bild 45 : Verkleidung Heckklappe, verkratzt




Bild 46 : Reifenfüllflasche, abgelaufen




Bild 47 : Unterbodenverkleidung mitte rechts und Radhausschale vorne rechts, gebrochen




Bild 48 : Unterbodenverkleidung mitte rechts und Radhausschale vorne rechts, gebrochen



Bild 49 : Unterbodenverkleidung mitte rechts und Radhausschale vorne rechts, gebrochen




Bild 50 : Unterbodenverkleidung mitte rechts und Radhausschale vorne rechts, gebrochen



Bild 51 : Sommerreifen Vorderachse einseitig innen abgefahren, erneuern und Achsvermessung

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	322684
Hersteller	VW
Model	Passat
Variante	Business 2.0 TDI
Listenpreis	36.777,31
VIN	WVWZZZ3CZLE125546
Erstzulassungsdatum	1.6.2020
Kennzeichen	UN IN5770

Schadensfälle der int. Belegnummer: 322684

17.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2023108258	26.06.2023	Windschutzscheibe gerissen	1.506,40

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
30.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 125 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	25.06.2020	Letzte Zulassung	25.06.2020
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Volkswagen
Typ / Verkaufsbez.	Passat Variant (CB5)(03.2019->2024) / Passat Variant 2.0 TDI Business (EURO 6d-TEMP)	Aufbauart	Kombi
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WVWZZZ3CZLE125546	HSN / TSN	0603 / BQS
DAT Europa-Code®	019051450110006	DAT Marktindex	DE004 6061
Km-Stand abgelesen	166211	Nächste HU §29 StVZO	06 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	110	Hubraum (ccm)	1968
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M,Antriebsart N1 I		Frontantrieb
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Grau / Uni / 5K, LI7F	Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 60 R 16 99 H	Dunlop / Winter Sport 5	W / O	7 mm
rechts	215 / 60 R 16 99 H	Dunlop / Winter Sport 5	W / O	7 mm
2 links	215 / 60 R 16 99 H	Dunlop / Winter Sport 5	W / O	7 mm
rechts	215 / 60 R 16 99 H	Dunlop / Winter Sport 5	W / O	7 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 18.02.2024			

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
215 / 60 R 16 95 V	Falken / ZIEX ZE-914A EC	S / S	3 mm
215 / 60 R 16 95 V	Bridgestone / Turanza T 005	S / S	3 mm
215 / 60 R 16 95 V	Bridgestone / Turanza T 005	S / O	5 mm
215 / 60 R 16 95 V	Bridgestone / Turanza T 005	S / O	5 mm

S/ Sommer; /S Schaden; /F Runflat; /O Original;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar, Antennen-Diversity, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Antriebsart: Frontantrieb, App-Connect, Ausstattung Comfortline / Life / Business, Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion, Außenspiegel asphärisch, links, Außenspiegel asphärisch, rechts, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außenspiegel lackiert, Außenspiegel mit Abblendautomatik, links, Außentemperaturanzeige, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bremsassistent, Bremskraftverstärker elektrisch, Bremsscheiben hinten (300 mm x 12 mm), Bremsscheiben vorn (312 mm x 25 mm), Chrom-Paket (1), Chromleisten an Seitenfenstern, Dachhimmel Stoff, grau, Dachreling, Doppeltonhorn, Einstiegsleuchten in den Türen LED, Elektron. Differentialsperre (EDS), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremskraftverstärker elektro-mechanisch, Fahrassistenten-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm, Fahrassistenten-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist, bis 210 km/h), Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent, Fahrassistenten-System: Fußgängererkennung, Fahrassistenten-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake), Fahrassistenten-System: Müdigkeitserkennung, Fahrassistenten-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Fernentriegelung Heckklappe, Fußmatten Textil, Fußraumbeleuchtung vorn LED, Gepäck-/Laderaumboden aufstellbar, Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand), Gepäckraumabdeckung / Rollo, Gepäckraumbeleuchtung, Getriebe 6-Gang, Getränkehalter vorn mit Abdeckung, Handschuhfach mit Kühlfunktion, Heckleuchten LED, Heckscheibenwischer, Innenausstattung: Dekoreinlagen Cross Hatch, Innenausstattung: Dekoreinlagen Mittelkonsole Piano Black / schwarz glänzend, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Insassen-Schutzsystem proaktiv, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze), Karosserie: 5-türig, Kennzeichenbeleuchtung LED, Keyless-Start, Kindersicherung im Fahrgastraum, Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn, Kopfstützen hinten (3-fach), Kopfstützen vorn höhen-/längsverstellbar, Kopfstützen vorn sicherheitsoptimiert, Kältemittel R 1234 YF, LM-Felgen 6,5x16 (Sepang), Ladekantenschutz (Kunststoff), Lendenwirbelstütze und Einstellung Lehnenneigung vorn, links elektr. verstellbar, Lenkrad (Leder) mit Multifunktion, Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung, Leseleuchten vorn und hinten LED, Mittelarmlehne hinten, Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar, Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Connect Plus, Mobile Online Dienste We Connect, Modellpflege, Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI, Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay), Nebelscheinwerfer LED mit integriertem Abbiegelicht, Nebelschlussleuchte, Nichtraucher-Paket, Notrufsystem, Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion, Reifen 215/60 R16 ..V, Reifenkontroll-Anzeige, Rußpartikelfilter, Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne und Durchladeeinrichtung, Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar, SCR-System (AdBlue-Technologie), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer LED, Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic), Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff Weave, Sitze vorn höhenverstellbar, Sitze:

Komfortsitze vorn, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet, ausziehbar), Start/Stop-Anlage, Steckdose 12V im Fond, Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum, Stoßfänger Wagenfarbe, Lufteinlass mit Chromleiste, Tagfahrlicht LED, Türgriffe außen Wagenfarbe, Türschutzleisten unten in Wagenfarbe, Verbandkasten und Warndreieck, Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten, Wartung: Longlife-Service, Wegfahrsperre (elektronisch), Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten), Zentralverriegelung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
86860	Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI KAT (DSRA)
25822	Audio-Navigationssystem Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, Bluetooth, USB)
2751	Business-Paket Premium mit Navigation
18648	Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
4280	Fahrassistenz-System: Travel Assist
22711	Frontscheibe heizbar (drahtlos) und infrarot-reflektierend
25058	Mobile Online Dienste We Connect Plus
16711	Panorama Schiebe-/Hebedach vorn elektrisch, mit Panoramadach hinten
68802	Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
11175	Sonderlackierung Urano-Grau uni
2398	Winter-Paket inkl. Sitzheizung hinten

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 22.10.2025 bei Kilometerstand 149.211
bis Wartung verbleiben:	10.100 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Nikotingeruch Innenraum, Ozonbehandlung, reinigen

2. Frontscheibe, Steinschlag, erneuern (Bild 41, 42)
3. Verkleidung Heckklappe, zerkratzt, erneuern (Bild 43, 44, 45)
4. Sommerreifen Vorderachse einseitig innen abgefahren, erneuern und Achsvermessung, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 51)
5. Reifenfüllflasche, abgelaufen, erneuern (Bild 46)
6. Unterbodenverkleidung mitte rechts und Radhausschale vorne rechts, gebrochen, erneuern (Bild 47, 48, 49, 50)
7. Tür hinten links Einstieg Lackierung, zerkratzt, lackieren (Bild 19)
8. Motorhaube Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 14, 15)
9. Außenspiegel links Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 29)
10. Dach Lackierung, Umweltschaden, lackieren (Bild 27, 28)
11. Heckspoiler Lackierung, Umweltschaden, lackieren (Bild 25)
12. Kotflügel vorne rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 24)
13. Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 23)
14. Frontspoiler Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 21, 22)
15. Tür vorne rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 39, 40)
16. Tür hinten rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 37, 38)
17. Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 31, 32, 33, 34, 35)
18. Seitenteil hinten links Kniestück Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 30)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Lenkrad, verschrammt, Gebrauchsspur (Bild 20)
Verkleidung Tür hinten links, verschrammt, Gebrauchsspur (Bild 18)
Heckklappe Lackierung, verschrammt, Gebrauchsspur (Bild 26)
Verkleidung Tür hinten Interieurleiste rechts, verschrammt, Gebrauchsspur (Bild 17)
Handschuhfachdeckel, verschrammt, Gebrauchsspur (Bild 16)

Seitenteil hinten rechts Kniestück, eingedellt,
Gebrauchsspur (Bild 36)

Fehlende Teile

1. Tragestäbe silber eloxiert mit
Stautasche für Dachreeling