


**Fahrzeugdetails**

Fahrgestell-Nr.	VXEJYHV1 R7823669	Erstzulassung	29.08.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	OPEL	Kennzeichen		Laufleistung	95 722 km
Modell	VIVARO 1.5 BlueHDi 120 Stop&Start Standa				

**Auftragsdaten**

Eingangsdatum	19.03.2026	Sachverständigen ID-Nr.	6898730	Datum der Bewertung	17.04.2026
Datum Beauftragung	19.03.2026	Leasinggeber		Lagerplatz	



**Fahrzeugausstattung**


**Lose Teile**


Nothilfekit Reserverad	✓
Bordwerkzeug	✓
Antenne	✓
Fußmatte V	✓

**Fahrzeugdokumente / Schlüssel**

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Inspektion	✗

Reifen

Continental 215/65/16 T Sommerreifen 6.0 mm Point S



Continental 215/65/16 T Sommerreifen 5.0 mm Point S




Continental 215/65/16 T Sommerreifen 5.0 mm Point S

Continental 215/65/16 T Sommerreifen 6.0 mm Point S

Winter Kit

215/65/16 T Winterreifen 5.0 mm Point S



215/65/16 T Winterreifen 5.0 mm Point S




215/65/16 T Winterreifen 6.0 mm Point S

215/65/16 T Winterreifen 6.0 mm Point S

Schadendetails

1



Bauteil	Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	300,00€
Position		- Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	300,00€
Beschreibung	Fehlt	- Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
g		- Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
Intensität		- Pauschale	-	<b>Nettokosten</b>	<b>300,00€</b>
Reparaturmethode	Ersetzen				

2



Bauteil	Entklebung	Reparaturzeit	1,00	Teilekosten	-
Position		- Reparaturkosten	140,00€	Gesamtkosten	140,00€
Beschreibung		- Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
g		- Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
Intensität		- Pauschale	140,00€	<b>Nettokosten</b>	<b>140,00€</b>
Reparaturmethode	Pauschale				

3










Bauteil	Türeinstieg	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	-
Position	Rechts	- Reparaturkosten	70,00€	Gesamtkosten	190,00€
Beschreibung	Delle	- Lackierungszeit	0,80	Abwertung in %	-
g		- Lackierungskosten	120,00€	Abwertung o. MwSt	-
Intensität		- Pauschale	190,00€	<b>Nettokosten</b>	<b>190,00€</b>
Reparaturmethode	Pauschale Reparieren				


4



Bauteil	Türverkleidung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	Vorne Rechts	- Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	45,00€
Beschreibung	Kratzer	- Lackierungszeit	0,30	Abwertung in %	-
g		- Lackierungskosten	45,00€	Abwertung o. MwSt	-
Intensität		- Pauschale	45,00€	<b>Nettokosten</b>	<b>45,00€</b>
Reparaturmethode	Smart Repair				

5		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	Pauschale	-	<b>Nettokosten</b>	-
6		Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	Pauschale	-	<b>Nettokosten</b>	-
7		Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	Pauschale	-	<b>Nettokosten</b>	-
8		Bauteil	Kofferraum-/Laderaumboden	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	Pauschale	-	<b>Nettokosten</b>	-
9		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Hinten	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	Pauschale	-	<b>Nettokosten</b>	-
10		Bauteil	2. Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	300,00€
		Position	-	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	300,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Ersetzen	Pauschale	-	<b>Nettokosten</b>	300,00€
11		Bauteil	Kontrollleuchte	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	Pauschale	-	<b>Nettokosten</b>	-
						ad-blue	

**DEKRA Automotive Solutions**

<b>12</b> 	Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
	Position		- Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	195,00€
	Beschreibung		Lackierungszeit	1,30	Abwertung in %	-
	Intensität		Lackierungskosten	195,00€	Abwertung o. MwSt	-
	Reparaturmethode	Lackierung	Pauschale	-	<b>Nettokosten</b>	<b>195,00€</b>