

Lynk & Co 01


Informazioni Veicolo

Marca:	Lynk & Co	Targa:	
Cambio:		Colore esterno:	Blu
Modello:	01	N. Telaio:	L6TCX2E76PE041628
Carburante:	Ibrido plug-in	Potenza:	
Versione:		Data di immatricolazione	21/04/2023
Chilometraggio:	70175 km	Numero di porte:	5

Riepilogo dei danni

Davanti	6
Destra	3
Dietro/posteriore	7
Ruote	7
Sinistra	1
Tetto e altri	1

Immagini commerciali





Opzioni secondo l'ispettore

Nessuna opzione controlla le informazioni trovate

Danni

Carrozzeria/Corpo
Danneggiato
Controllo/Controllare
Tetto e altri



Cavetto di ricarica (normale)
Mancanza
Sostituire
Dietro/posteriore



Cavetto di ricarica (veloce)

Mancanza
Sostituire
Dietro/posteriore



Cerchio lega bicolore / policromo ant. Dx

Graffiature
Riparare / sostituire (somma forfettaria)
Ruote



Cerchio lega bicolore / policromo post. Dx

Graffiature
Riparare / sostituire (somma forfettaria)
Ruote



Cerchio lega bicolore / policromo post. Sx

Graffiature
Riparare / sostituire (somma forfettaria)
Ruote



Cerchio lega bicoore / policromo ant. Sx

Graffiature
Riparare / sostituire (somma forfettaria)
Ruote



Cofano Post.

Ammaccatura e graffio
Riparare e dipingere
Dietro/posteriore




Modanatura arco passaruota ant. Dx

Rotto
Sostituire
Ruote



Modanatura arco passaruota ant. Sx

Rotto
Sostituire
Ruote



Modanatura dx paraurti Post.(quando separate)

Mancanza
Sostituire
Dietro/posteriore



Modanatura paraurti Ant.(unico pezzo)

Rotto
Sostituire
Davanti




Modanatura paraurti Post.

Graffiature
Sostituire
Dietro/posteriore




Parafango ant. Sx

Ammaccatura
Riparare e dipingere
Sinistra



Parafango post. Dx

Ammaccatura
Riparare e dipingere
Destra



Paraurti ant.

Deformato / Forzato
Sostituire
Davanti




Paraurti post.

Deformato / Forzato
Sostituire e dipingere
Dietro/posteriore



Pneumatici

Logoro \ usurato
Sostituire
Ruote



Porta ant. Dx

Ammaccatura
Riparare e dipingere
Destra



Porta post. Dx

Ammaccatura e graffio
Riparare e dipingere
Destra



Proiettore Dx

Rotto
Sostituire
Davanti



Proiettore fendinebbia Dx

- Rotto
- Sostituire
- Davanti



Proiettore fendinebbia Sx

- Rotto
- Sostituire
- Davanti



Spoiler paraurti ant.

- Graffiature
- Verniciatura
- Davanti



Spoiler paraurti posteriore

- Graffiature
- Verniciatura
- Dietro/posteriore



Pneumatici			
Davanti Sinistra			
Estate			
In lega			
235/45/20/100/V			
Pirelli			
2,0 mm			
Davanti Destra			
Estate			
In lega			
235/45/20/100/V			
Pirelli			
2,0 mm			
Dietro Sinistra			
Estate			
In lega			
235/45/20/100/V			
Pirelli			
2,0 mm			
Dietro Destra			
Estate			
In lega			
235/45/20/100/V			
Pirelli			
2,0 mm			

Controllo			
Categoria	Berlina	Cerchi	In lega
Colore Carrozzeria	Blu	Copribagagli	N/A
Libretto di circolazione	No	Libretto di circolazione	N/A
Libretto di manutenzione	N/A	Livello carburante	0
Motore funzionante	N/A	Numero di cavetti di ricarica (normale)	0
Numero di cavetti di ricarica (ricarica rapida)	0	Numero di chiavi totali	0
Numero di poggiateste rimuovibili	3	Numero di porte	5
Numero di posti	5	Tipo di vernice	metallico

Informazioni sul contenuto e sulla portata del rapporto di ispezione:

- La valutazione si basa sugli standard di vendita specificati dal cliente.
- I danni da usura accettabili secondo gli standard di vendita non sono sempre documentati in questo report.
- I metodi di riparazione specificati e/o i tempi di riparazione sono stati determinati considerando i moderni metodi di riparazione industriale.
- La stima dei costi di riparazione per i singoli ripristini, deve essere effettuata dall'Agente acquirente, che ne è responsabile.
- La perizia è stata effettuata in condizioni di assenza di smontaggio. Macadam non può essere ritenuta responsabile per eventuali informazioni mancanti. Per ulteriori informazioni, contattare il venditore.