

Historial del Vehiculo -9040-NDK

MATRICULA	FECHA_COMUNICACIÓN	KM	TIPO_DANO	CONCEPTO
9040-NDK	09/12/2025	1	COLISIÓN CON CONTRARIO	-- *MATRICULA DELANTERA
9040-NDK	09/12/2025	1	COLISIÓN CON CONTRARIO	-- *CANALIZADOR C/TRAMPILLAS INF.
9040-NDK	09/12/2025	1	COLISIÓN CON CONTRARIO	-- *MOLDURA FRONTAL
9040-NDK	09/12/2025	1	COLISIÓN CON CONTRARIO	-- *CANALIZADOR C/TRAMPILLAS
9040-NDK	09/12/2025	1	COLISIÓN CON CONTRARIO	- Importe de materiales de pintura
9040-NDK	09/12/2025	1	COLISIÓN CON CONTRARIO	-- *ABSORBEDOR
9040-NDK	09/12/2025	1	COLISIÓN CON CONTRARIO	63115A643A4 - FARO DCHO. LED Cpto.
9040-NDK	09/12/2025	1	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: *FARO IZQ.
9040-NDK	09/12/2025	1	COLISIÓN CON CONTRARIO	-- *TAPA CANALIZADOR
9040-NDK	09/12/2025	1	COLISIÓN CON CONTRARIO	51147376339 - EMBLEMA CAPOT DEL.
9040-NDK	09/12/2025	1	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: CJTO. PARAGOLPES DEL.
9040-NDK	09/12/2025	1	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: CAPOT DELANTERO ALUM.
9040-NDK	09/12/2025	1	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: MANO OBRA CARROCERO
9040-NDK	09/12/2025	1	COLISIÓN CON CONTRARIO	-- *FARO IZQ.
9040-NDK	09/12/2025	1	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: Cte. M.O. Pintura
9040-NDK	09/12/2025	1	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: MANO OBRA ELECTRICA
9040-NDK	09/12/2025	1	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: SPOILER PARAGOLPES D. XLINE
9040-NDK	09/12/2025	1	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: *AJUSTAR/CUADRAR FRONTAL
9040-NDK	09/12/2025	1	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Sustitución: CJTO. PARAGOLPES DEL.
9040-NDK	09/12/2025	1	COLISIÓN CON CONTRARIO	51139883426 - REJILLA DELANTERA
9040-NDK	09/12/2025	1	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: FARO DCHO. LED Cpto.
9040-NDK	09/12/2025	1	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: CAPOT DELANTERO ALUM.
9040-NDK	09/12/2025	1	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: CJTO. PARAGOLPES DEL.
9040-NDK	09/12/2025	1	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: SPOILER PARAGOLPES D. XLINE
9040-NDK	13/05/2026	30770	SERV INSPECCIÓN 30000KM	Serv insp filtro antipolen
9040-NDK	13/05/2026	30770	SERV INSPECCIÓN 30000KM	Aceite motor - 00W20 OEM
9040-NDK	13/05/2026	30770	SERV INSPECCIÓN 30000KM	Filtro aceite

9040-NDK	13/05/2026	30770 SERV INSPECCIÓN 30000KM	Filtro antipolen - CARBON ACTIVO - Nueva
9040-NDK	13/05/2026	30770 SERV INSPECCIÓN 30000KM	Batería telemando c/c - Nueva
9040-NDK	13/05/2026	30770 SERV INSPECCIÓN 30000KM	Arandela / tapón cárter
9040-NDK	13/05/2026	30770 SERV INSPECCIÓN 30000KM	Serv inspección aceite
9040-NDK	13/05/2026	30770 SERV INSPECCIÓN 30000KM	Líquido lavaparabrisas
9040-NDK	13/05/2026	30770 SERV INSPECCIÓN 30000KM	M.O. General



BMW X1

XDRIVE25E

VIN	WBA21EF0105349646
Primera matriculación	8/7/2025
Kilometraje del vehículo	38.540 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	24/7/2026 9:28:28	Descripción de la dirección de inspección	HARTMANN Campa Fleet Center Valencia 2
------------------------	-------------------	---	--

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	BMW	Primera matriculación	8/7/2025
Modelo	X1	Tipo de carrocería	Todo Terreno
VIN	WBA21EF0105349646	Tipo de combustible	Híbrido

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	1	Documento de matriculación	No
Ficha Técnica	No	Tipo de libro de mantenimiento	Mantenimiento digital
Documento de matriculación	N/A		

ACCESORIOS

Cable de carga	Sí	Número de cables de carga (carga rápida)	1
Número de cables de carga	2		

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	3,1 mm	Vredestein	205/65 R 17 100 Y	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera	Derecha	2,8 mm	Vredestein	205/65 R 17 100 Y	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Izquierda	4,1 mm	Vredestein	205/65 R 17 100 Y	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Derecha	4,1 mm	Vredestein	205/65 R 17 100 Y	Verano	Aluminio	No aplica

DAÑO

Interior



1 | Llave de contacto

Tipo de daño	Falta
Modo de reparación	Reemplazar



8 | Guarnic Tapa Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable

Exterior



2 | Paragolpes Delantero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



3 | Aleta Del Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



4 | Puerta Delant Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



5 | Puerta Tras Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



6 | Paragolpes Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



7 | Moldura Parachoques Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



9 | Moldura Parachoques Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



10 | Llanta Alu Del Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe



11 | Llanta Alu Tras Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe



12 | Llanta Alu Del Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe

Fotos comerciales

