

Beschrijvingsformulier

Commissie	
Land van aanbieder	 Nederland
Commissie bij aankoop	€ 150,00

Kenteken: (chassisnr: VF3VBYHRMN7016877)

Aanbieder: Leasemaatschappij



PEUGEOT EXPERT 1.5 BLUEHDI PREM AIRCO/PDC

Uitvoering volgens lease software: 1.5hdi long blue hdi 100 premium

Km-stand	205452 km	Soort voertuig	Bedrijfsauto < 3500kg - grijs	Ledig gewicht	1593 kg
Tank/ Laad inhoud		Kleur	Wit		
Brandstof	Diesel	Aantal deuren	5		
Transmissie	Handgeschakeld	Aandrijving	Voorwiel	Huidig restant BPM	€ 0,-
Datum eerste toelating	08-06-2022	Aantal cilinders	4	Wielbasis	327 cm
Datum eerste afgifte NL	08-06-2022	Vermogen	75 kW	Laadvermogen	1237 kg
Eerste registratie	Nederland	CO2 uitstoot	175 g/km	APK t/m	08-06-2026

Opgegeven opties door inspecteur

Airconditioning, Cruise control, Audio optie_anders (af fabriek), Park Distance Control achter, Achteruitrijcamera, 2 zitplaatsen rechtsvoor, Verlengde of verhoogde carrosserie, Schuifdeur rechts, Achterdeuren

Inspectie

Aanwezig bij de auto

✓ Hoofdsleutel	✗ Reservesleutel
✓ Krik	✓ Reserwiel
✓ Instructieboekje	✓ Onderhoudsboekje (Boekje)

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 3	Aantal hoofdsteunen	: 3
Schoon van binnen	: Ja	Normale geur	: Ja
Hemelbekleding beschadigd	: Ja, slijtage		

Bijzonderheden exterieur

Schoon van buiten	: Ja	Gebruikerskrassen	: Ja
Restyledeukjes	: Ja	Steenslag	: Ja

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat
LV	4 mm	All weather	Continental	215/65 R16
RV	4 mm	All weather	Continental	215/65 R16
LA	5 mm	All weather	Continental	215/65 R16
RA	3 mm	All weather	Continental	215/65 R16

Aantal wieldoppen/LMV	0
Aantal beschadigd	0
Dealer onderhouden	Ja
Laatste beurt gehad bij km-stand	134064 km
Proefrit gemaakt door inspecteur	Nee
Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt	Nee
Heeft de auto een afwijkende BPM afschrijving	Nee
Technische staat	Goed

Extra details

Beschadigingen

Deel:

Voorzijde

Omschrijving:

Steenslag

Gegeven oplossing:

Inlakken en polijsten



Deel:

Scherf rechtsvoor

Omschrijving:

Beschadiging met deuk

Gegeven oplossing:

Herstellen en spuiten



Deel:

Sidebar rechts

Omschrijving:

Krom

Gegeven oplossing:

Vervangen



Deel:

Motorkap

Omschrijving:

Deukjes

Gegeven oplossing:

Restylen en bijwerken



Deel:


Spiegelkap rechts

Omschrijving:

Gekrast

Gegeven oplossing:

Herstellen



Deel:

Velgen

Omschrijving:

Geoxideerd

Gegeven oplossing:

Herstellen



Extra foto's



Extra foto



Extra foto



Extra foto




Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto




Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto




Extra foto



Extra foto




Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto

Documenten

Geen documenten gevonden.
