



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	OL-PH 130E
Berichtsnummer :	0000000927744-DE968		
Referenznummer:	31206696		

Fahrzeugdaten

Hyundai Kona (OS)(2017->) Basis Elektro 2WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	TMAK281HFNJ061469	Laufleistung abgelesen:	55882 km
Erstzulassung / Baujahr:	22.06.2022 / 2022	Besichtigungsdatum/-ort:	26.06.2026 26121 Oldenburg
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	
Kraftstoff:	Elektro	Getriebe Art:	Sonstiges
Navi.-Datenträger:	-	Hubraum / Leistung:	82027 ccm / 100 kW (136 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	Dive in Jeju / SOL
Lackart:	Uni (2 Schicht)	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	- / -
Polster Art:	Leder/Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Teilweise
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	- / -
		Vorgelegte Fahrzeug-	
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
Zustand aussen:	2 - Gut	Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Allwetterreifen	Aluminium original
2. Achse - links / Zust.	-	/// 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.		/// 5 mm
1. Achse - links / Zust.		/// 3 mm
1. Achse - rechts / Zust.		/// 2 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung	
Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung	
Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung					
Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗	Sitzheizung:	Nicht vorhanden	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung	
Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden

Sitzheizung:	Nicht vorhanden
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*Serviceintervall nach Herstellervorgaben überzogen (12 Monate / 15.000 km) Kostenerweiterung durch Verlust der Herstellergarantie möglich.

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Seitenwand - Hinten - Links	Kratzer	Smart Repair
2.	Motorhaube	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
3.	Windschutzscheibe	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
4.	Stoßfänger Vorne	Kratzer	Erneuern
5.	Felge Vorne - Rechts	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
6.	Stoßfänger Hinten	Kratzer	Smart Repair



Karosserie innen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
7.	Verkleidung	Verschmutzt	Reinigen



Sonstiges

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
8.	Hutablage	Fehlt	Erneuern
9.	Wartung über 2 Monate überzogen. Kostenerweiterung durch Verlust der Herstellergarantie möglich.	Nicht Gepflegt	
10.	Hu-bericht	Fehlt	Erneuern
11.	Gurt	Beschädigt	Erneuern

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauffleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung




Bereifung



1. Seitenwand - Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



1. Seitenwand - Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



2. Motorhaube
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



2. Motorhaube
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



3. Windschutzscheibe
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



3. Windschutzscheibe
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



4. Stoßfänger Vorne
Kratzer - Erneuern



4. Stoßfänger Vorne
Kratzer - Erneuern



5. Felge Vorne - Rechts
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



5. Felge Vorne - Rechts
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



6. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Smart Repair



6. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Smart Repair



7. Verkleidung
Verschmutzt - Reinigen



7. Verkleidung
Verschmutzt - Reinigen



7. Verkleidung
Verschmutzt - Reinigen



7. Verkleidung
Verschmutzt - Reinigen



7. Verkleidung
Verschmutzt - Reinigen



7. Verkleidung
Verschmutzt - Reinigen



7. Verkleidung
Verschmutzt - Reinigen



7. Verkleidung
Verschmutzt - Reinigen



7. Verkleidung
Verschmutzt - Reinigen



7. Verkleidung
Verschmutzt - Reinigen



7. Verkleidung
Verschmutzt - Reinigen



8. Hutablage
Fehlt - Erneuern



8. Hutablage
Fehlt - Erneuern



11. Gurt
Beschädigt - Erneuern



11. Gurt
Beschädigt - Erneuern