

Standplatz: \_\_\_\_\_

07.07.2026

## Fahrzeugbeschreibung

<b>Fahrzeug:</b>	<b>HYUNDAI Tucson 1.6 T-GDI 48V Select DCT Sports Utility Vehicle 5-türig 1598 ccm 150 PS / 110 KW bleifrei 7-Gang Automatik</b>		
Amtliches Kennzeichen:	F -JK 0101	Fahrgestell-Nummer:	TMAJC81BGPJ455008
Vertrags-Nummer:	62668086	Erstzulassung:	20.06.2024
Internes KZ:	15129555	Kilometer-Stand:	29601
Unfall/Schaden:	Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.		

### Ausstattung:

#### HYUNDAI Tucson 1.6 T-GDI 48V Select DCT Sports Utility Vehicle 5-türig 1598 ccm 150 PS / 110 KW bleifrei 7-Gang Automati

Lackierung: Abyss Black Mineraleffekt      Polsterung: Stoff Schwarz      Telefontyp:

**Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)** **30.672,27**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Abyss Black Mineraleffekt	0,00
Mineraleffekt-Lackierung	546,22
Stoff Schwarz	0,00

**Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)** **31.218,49**

**Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)** **37.150,00**

Voraussichtliche Berechnungsbasis\* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 37.150,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

\*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

22653

## Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben\*)

Fahrzeug:	HYUNDAI Tucson 1.6 T-GDI 48V Select DCT Sports Utility Vehicle5-türig 1598 ccm 150 PS / 110 KW bleifrei 7-Gang Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	110 / 150	Hubraum:	1598
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	7
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	145
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	54
Max. Km/h:	189	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	9,600
Leergewicht (kg):	1566	zul. Gewicht (kg):	2100

\* Angaben ohne Gewähr

24800

**Unfall-/Schadenspiegel****Vertrags-Nummer:** 62668086

Amtliches Kennzeichen: F -JK 0101

Übersicht erstellt am: 07.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**HYUNDAI Tucson 1.6 T-GDI 48V Select DCT Sports Utility Vehicle 5-türig 1598 ccm 150 PS / 110 KW bleifrei 7-Gang Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

---

<i><b>Datum</b></i>	<i><b>SNR</b></i>	<i><b>Verursacher</b></i>	<i><b>Beschädigung</b></i>	<i><b>Reparatur erfolgt *</b></i>	<i><b>Gutachten vorhanden *</b></i>
---------------------	-------------------	---------------------------	----------------------------	---------------------------------------	---

---

\* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

**Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:**\_\_\_\_\_  
Datum und Unterschrift Käufer

31693

**Wartungsreport****Vertrags-Nummer:** 62668086

Amtliches Kennzeichen: F -JK 0101

Übersicht erstellt am: 07.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**HYUNDAI Tucson 1.6 T-GDI 48V Select DCT Sports Utility Vehicle5-türig 1598 ccm 150 PS / 110 KW bleifrei 7-Gang Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

---

<i><b>Datum</b></i>	<i><b>Km-Stand</b></i>	<i><b>Art der Wartung</b></i>
20.01.2026	26750	Wartungszusatzumfänge
20.01.2026	26750	Bremsflüssigkeitswechsel

---

**Wartungsreport zur Kenntnis genommen:**\_\_\_\_\_  
Datum und Unterschrift Käufer



Hüsges Gruppe®  
Die Gutachter

## Zustandsbericht

<b>Kunde :</b>	<b>Allane SE</b>	<b>Amtl. Kennzeichen :</b>	<b>F-JK 101</b>
<b>Berichtsnummer :</b>	<b>000000926670-DE613</b>		
<b>Referenznummer:</b>	<b>31195194</b>		

### Fahrzeugdaten

#### Hyundai Tucson (NX)(12.2020->) Select Mild-Hybrid 2WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	<b>TMAJC81BGPJ455008</b>	Laufleistung abgelesen:	<b>29601 km</b>
Erstzulassung / Baujahr:	<b>20.06.2024 / 2024</b>	Besichtigungsdatum/-ort:	<b>22.06.2026 Siemensstr. 6, 63329 Egelsbach</b>
Fahrzeugart:	<b>PKW</b>	Aufbauart:	<b>Kombilimousine</b>
Kraftstoff:	<b>Superbenzin</b>	Getriebe Art:	<b>Automatik</b>
Navi.-Datenträger:	<b>Festplattenlaufwerk</b>	Hubraum / Leistung:	<b>1598 ccm / 110 kW (150 PS)</b>
Antriebsart:	<b>Frontantrieb</b>	Lackfarbe:	<b>Abyss Black / MET</b>
Lackart:	<b>Metallic</b>	Türen / Sitzplätze:	<b>5 / 5</b>
Anzahl Schlüssel:	<b>2</b>	Nächste HU / AU:	<b>06.2027 / 06.2027</b>
Polster Art:	<b>Stoff</b>	Serviceheft verfügbar:	<b>Ja</b>
Farbe Innenausstattung:	<b>Schwarz</b>	Serviceheft gepflegt:	<b>Ja</b>
Raucherfahrzeug:	<b>Nein</b>	Letzter Service km / am:	<b>26728 / 19.01.2026</b>
Fahrzeug fahrbereit:	<b>Ja</b>	Vorgelegte Fahrzeug- Unterlagen:	<b>ZB I (Fzg.Schein)</b>
Zustand aussen:	<b>2 - Gut</b>	Zustand innen:	<b>2 - Gut</b>

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



### Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	<b>Continental</b>	<b>215/65/R17/103V 5 mm</b>
1. Achse - rechts / Zust.	<b>Continental</b>	<b>215/65/R17/103V 5 mm</b>
2. Achse - links / Zust.	<b>Continental</b>	<b>215/65/R17/103V 5 mm</b>
2. Achse - rechts / Zust.	<b>Continental</b>	<b>215/65/R17/103V 5 mm</b>
Verkehrssicherheit:	<b>Verkehrssicher</b>	

### Serienausstattung

- 6 Lautsprecher  
Hochtöner
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Alarmanlage
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem Radio RDS
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Belüftung Innenraum (Multi-Air-Modus)
- Dachreling
- Digital Cockpit (Instrumentenanzeige Digital)  
Bordcomputer
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistentz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistentz-System Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistentz-System Fahrprofilwahl (Drive Mode)
- Fahrassistentz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
- Antriebsart Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachspoiler  
3. Bremsleuchte
- Einparkhilfe hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistentz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)
- Fahrassistentz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)  
Fahrassistentz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.), Fahrassistentz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fahrradfahrererkennung (FCA-Cyc.)
- Berganfahrrhilfe
- Fahrassistentz-System Fernlichtassistent
- Fahrassistentz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)



- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage)
- Funktions-Paket  
Sitzheizung vorn, Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, mit Auf- / Ab-Automatik
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe (DCT)
- Getränkehalter vorn
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kühlergrill schwarz (glanzlackiert)
- Lenkrad (Leder)  
Lenkrad (4-Speichen), Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- LM-Felgen
- Mittelarmlehne hinten
- Motorhaubenisolierung
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifen-Reparaturkit
- Rückfahrkamera
- Rücksitzlehne umklappbar mit Fernentriegelung im Kofferraum
- Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn mitte (Central Airbag)
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sonderlackierung Engine Red Uni
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) vorn
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- USB-Anschluss Mittelkonsole
- Verglasung getönt
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed-Limiter)
- Getränkehalter hinten
- Gurtstraffer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Leseleuchte
- Mild-Hybrid 110 kW (Motor 1,6 Ltr. - 110 kW T-GDI)
- Mittelarmlehne vorn
- Navigations-Paket  
Lifetime MapCare (Internetbasierende Dienste), Audio-Navigationssystem, Service-System: Remote Services (Blue Link), Touchscreen-Farbdisplay (10,25 Zoll)
- Parkbremse elektrisch (EPB)
- Radstand 2680 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenbeschlagenerkennung / Regelung
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung Stoff
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Tagfahrlicht LED
- USB-Anschluss hinten
- Verglasung Akustikglas
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite

- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Wireless SmartLink (Apple CarPlay)

### Sonderausstattung

- Metallic-Lackierung

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

### Allgemeine Prüfung

<b>Probefahrt:</b>	<b>Nicht durchgeführt</b> Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt durchgeführt.
<b>Unterbodenprüfung:</b>	<b>Nicht durchgeführt</b> Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt.
<b>Laufleistung plausibel:</b>	<b>Nicht prüfbar</b> Nicht prüfbar
<b>Hinweis:</b>	
<b>Hinweis (Verkehrssicherheit):</b>	

### Unfallschadenprüfung

<b>Rep. Vorschäden / -höhe brutto:</b>	<b>Keine feststellbar</b> Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
<b>Lackschichtdickenmessung:</b>	<b>Innerhalb der Toleranzen</b> Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
<b>Bestehender Unfallschaden:</b>	<b>Nicht festgestellt</b> Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
<b>Hinweis:</b>	

### Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

<b>Klimaanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✓	<b>Sitzheizung:</b>	Eingeschränkt geprüft	✓
<b>Lichtanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✓	<b>Sonnendach/ Verdeck:</b>	Nicht vorhanden	✗
<b>Bremsanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✓	<b>Motorlauf:</b>	Eingeschränkt geprüft	✗

### Durchgeführte Technikprüfung

<b>Klimaanlage:</b>	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
<b>Sitzheizung:</b>	Eingeschränkt geprüft

<b>Lichtanlage:</b>	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
<b>Sonnendach/ Verdeck:</b>	Nicht vorhanden
<b>Bremsanlage:</b>	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
<b>Motorlauf:</b>	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
<b>Hinweis:</b>	*

## Schaden



### Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Motorhaube	Kratzer	Smart Repair
2.	Dachrahmen - Links	1 Delle	Sanft Instandsetzen



### Karosserie innen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
3.	Innenraum	Verschmutzt	Reinigen

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufeleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

## Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument




Kilometerstand




Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung




1. Motorhaube  
Kratzer - Smart Repair



1. Motorhaube  
Kratzer - Smart Repair



2. Dachrahmen - Links  
1 Delle - Sanft Instandsetzen



2. Dachrahmen - Links  
1 Delle - Sanft Instandsetzen



3. Innenraum  
Verschmutzt - Reinigen



3. Innenraum  
Verschmutzt - Reinigen



3. Innenraum  
Verschmutzt - Reinigen



3. Innenraum  
Verschmutzt - Reinigen



3. Innenraum  
Verschmutzt - Reinigen



3. Innenraum  
Verschmutzt - Reinigen