



W1K2938901F039400

Vehicle details

Operator		Inspection condition	Conditional: Light/moisture/dirt
License number		Mileage (Read)	97,777 km
Manufacturer	Mercedes-Benz	Next maintenance in	230 Tag(e)
Type / Model	EQC 400 4MATIC	Main inspection (Report not on hand)	04/2027
Vehicle Identification number	W1K2938901F039400	Power / Engine displacement	145 kW
First registration	1 Feb 2022	Upholstery/Colour	/
Last maintenance		Paintwork	
Fuel type	Electric	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Documents	Service book (Wartungsnachweise fehlen) - No deduction
2	2nd wheel set	Alloy rim set - complete - Scratched - No deduction
3	Documents	Main inspection certificate (Fehlt) - Replace
4	Bonnet	Insulation lining - Damage caused by marten / rodent - Replace
5	Interior	Interior (stark) - Soiled - Clean
6	Wheel / tyres	Alloy rim - front left side - Scratched - Loss in value
7	Wheel / tyres	Alloy rim - front right side - Scratched - Loss in value
8	Wheel / tyres	Alloy rim - rear right side - Scratched - Loss in value
9	Rear bumper	Rear bumper - Scratched - Smart repair
10	Mudguard - right side	Mudguard - right side - Scratched - Smart repair
11	Door - front right side	Door - Scratched - Smart repair
12	Side panel - rear left side	Side panel - dent(s) - Smooth repair work
13	Front bumper	Spoiler - Damaged - Replace
14	Door - rear left side	Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint
15	Door - front left side	Door - Scratched - Repair and paint
16	Side panel - rear right side	Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint
17	Bonnet	Bonnet - Scratched - Repair and paint
18	Front bumper	Bumper with Parktronic - Damaged - Replace

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Door - front left side	Door handle - outside - Scratch(es) - No deduction
2	Door - front right side	Door handle - outside - Scratch(es) - No deduction
3	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction



No.	Component group	Description
4	Vehicle glazing	Windscreen (Steinschläge) - No deduction

Missing parts

Missing part

Previous damages

No.	Previous damage
1	Rear, Provided by user / customer, from 28 Sept 2023
2	Front, Provided by user / customer

Detected repainting

No.	Location
1	Mudguard - left side, Door - front right side, Professionally carried out

Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	235/55 R19 105W	Goodyear	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	
2	235/55 R19 105W	Pirelli	Summer tyres	4mm - 4mm	o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	235/55 R19 105H	Goodyear	Winter tyres	5mm - 5mm	o.k.	
2	235/55 R19 105H	Goodyear	Winter tyres	6mm - 6mm	o.k.	

Replacement

Type	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Expiration date
Tirefit					01/2027

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n.i.O

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 1 Jul 2026
Protocol number: 46278660
Delivery date: 1 Jul 2026



Vehicle details

Manufacturer	Mercedes-Benz	Inspection condition	Conditional: Light/moisture/dirt
Type / Model	EQC 400 4MATIC	Mileage (Read)	97,777 km
Vehicle Identification number	W1K2938901F039400	First registration	1 Feb 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

A proper visual inspection of the paintwork and bodywork was only possible to a limited extent due to insufficient lighting conditions/dampness or dirt.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior




Figure 6: Interior



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior



Figure 10: Misc.



Figure 11: Misc.



Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.



Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.



Figure 21: Misc.

Pictures of damage



Damage #2: 2nd wheel set: Alloy rim set - complete - Scratched - No deduction



Damage #2: 2nd wheel set: Alloy rim set - complete - Scratch... - No deduction



Damage #2: 2nd wheel set: Alloy rim set - complete - Scratched - No deduction



Damage #4: Bonnet: Insulation lining - Damage caused by marten / rodent - Replace



Damage #5: Interior: Interior (stark) - Soiled - Clean



Damage #5: Interior: Interior (stark) - Soiled - Clean



Damage #5: Interior: Interior (stark) - Soiled - Clean



Damage #6: Wheel / tyres: Alloy rim - front left side - Scratched - Loss in value




Damage #6: Wheel / tyres: Alloy rim - front left side - Scratched - Loss in value



Damage #7: Wheel / tyres: Alloy rim - front right side - Scratched - Loss in value



Damage #7: Wheel / tyres: Alloy rim - front right side - Scratched - Loss in value



Damage #7: Wheel / tyres: Alloy rim - front right side - Scratched - Loss in value



Damage #8: Wheel / tyres: Alloy rim - rear right side - Scratched - Loss in value



Damage #8: Wheel / tyres: Alloy rim - rear right side - Scratched - Loss in value



Damage #8: Wheel / tyres: Alloy rim - rear right side - Scratched - Loss in value



Damage #9: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Smart repair



Damage #9: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Smart repair



Damage #10: Mudguard - right side: Mudguard - right side - Scratched - Smart repair



Damage #10: Mudguard - right side: Mudguard - right side - Scratched - Smart repair



Damage #11: Door - front right side: Door - Scratched - Smart repair



Damage #11: Door - front right side: Door - Scratched - Smart repair




Damage #12: Side panel - rear left side: Side panel - dent(s) - Smooth repair work



Damage #12: Side panel - rear left side: Side panel - dent(s) - Smooth repair work



Damage #13: Front bumper: Spoiler - Damaged - Replace



Damage #14: Door - rear left side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #14: Door - rear left side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #14: Door - rear left side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint




Damage #15: Door - front left side: Door - Scratched - Repair and paint



Damage #15: Door - front left side: Door - Scratched - Repair and paint



Damage #15: Door - front left side: Door - Scratched - Repair and paint



Damage #16: Side panel - rear right side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #16: Side panel - rear right side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #17: Bonnet: Bonnet - Scratched - Repair and paint



Damage #17: Bonnet: Bonnet - Scratched - Repair and paint



Damage #17: Bonnet: Bonnet - Scratched - Repair and paint



Damage #18: Front bumper: Bumper with Parktronic - Damaged - Replace



Damage #18: Front bumper: Bumper with Parktronic - Damaged - Replace



Damage #18: Front bumper: Bumper with Parktronic - Damaged - Replace



Damage #18: Front bumper: Bumper with Parktronic - Damaged - Replace



W1K2938901F039400

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	97.777 km
Hersteller	Mercedes-Benz	Restlauf bis Service	230 Tag(e)
Typ/Modell	EQC 400 4MATIC	HU (Bericht lag nicht vor)	04/2027
Fahrgestellnummer	W1K2938901F039400	Leistung / Hubraum	145 kW
Erstzulassung	01.02.2022	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung		Lackierung	
Kraftstoffart	Elektro	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Unterlagen	Serviceheft (Wartungsnachweise fehlen) - kein Abzug
2	2.Radsatz	Leichtmetallfelgensatz komplett - verkratzt / verschürft - kein Abzug
3	Unterlagen	HU Bescheinigung (Fehlt) - erneuern
4	Motorhaube	Dämmmatte - Marderschaden - erneuern
5	Interieur	Innenraum (stark) - verschmutzt - reinigen
6	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Wertminderung
7	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung
8	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung
9	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair
10	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - verkratzt / verschürft - Smart Repair
11	Tür vorn rechts	Tür - verkratzt / verschürft - Smart Repair
12	Seitenwand links	Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen
13	Stoßfänger vorn	Spoiler - beschädigt - erneuern
14	Tür hinten links	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
15	Tür vorn links	Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
16	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
17	Motorhaube	Motorhaube - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
18	Stoßfänger vorn	Stoßfänger mit Parktronic - beschädigt - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür vorn links	Griff außen - Kratzer - kein Abzug
2	Tür vorn rechts	Griff außen - Kratzer - kein Abzug
3	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug



Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
4	Verglasung	Frontscheibe (Steinschläge) - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Heck, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber, vom 28.09.2023
2	Front, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Kotflügel links, Tür vorne rechts, fachgerecht ausgeführt

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/55 R19 105W	Goodyear	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	235/55 R19 105W	Pirelli	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/55 R19 105H	Goodyear	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	235/55 R19 105H	Goodyear	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					01/2027

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n.i.O

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 01.07.2026
Protokollnummer: 46278660
Anlieferungsdatum: 01.07.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Mercedes-Benz	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	EQC 400 4MATIC	Laufleistung (abgelesen)	97.777 km
Fahrgestellnummer	W1K2938901F039400	Erstzulassung	01.02.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum




Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges




Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #2: 2.Radsatz: Leichtmetallfelgensatz komplett - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #2: 2.Radsatz: Leichtmetallfelgensatz komplett - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #5: Interieur: Innenraum (stark) - verschmutzt - reinigen




Beschädigung #2: 2.Radsatz: Leichtmetallfelgensatz komplett - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #4: Motorhaube: Dämmmatte - Marderschaden - erneuern



Beschädigung #5: Interieur: Innenraum (stark) - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #5: Interieur: Innenraum (stark) - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #8: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #8: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #8: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #9: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #9: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #10: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #10: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #11: Tür vorn rechts: Tür - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #11: Tür vorn rechts: Tür - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #12: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #12: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #13: Stossfänger vorn: Spoiler - beschädigt - erneuern



Beschädigung #14: Tür hinten links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #14: Tür hinten links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #14: Tür hinten links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #15: Tür vorn links: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #15: Tür vorn links: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #15: Tür vorn links: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #16: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #16: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #17: Motorhaube: Motorhaube - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #17: Motorhaube: Motorhaube - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #17: Motorhaube: Motorhaube - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #18: Stossfänger vorn: Stossfänger mit Parktronic - beschädigt - erneuern



Beschädigung #18: Stossfänger vorn: Stossfänger mit Parktroni...
beschädigt - erneuern



Beschädigung #18: Stossfänger vorn: Stossfänger mit
Parktronic - beschädigt - erneuern



Beschädigung #18: Stossfänger vorn: Stossfänger mit Parktroni...
beschädigt - erneuern



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott

09.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: MERCEDES EQC EQC 400 4MATIC Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 408 PS / 300 KW Elektrisch Automatik

Amtliches Kennzeichen:	HD -TB 0447E	Fahrgestell-Nummer:	W1K2938901F039400
Vertrags-Nummer:	57757080	Erstzulassung:	01.02.2022
Internes KZ:	15031818	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

MERCEDES EQC EQC 400 4MATIC Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 408 PS / 300 KW Elektrisch Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	MERCEDES EQC EQC 400 4MATIC Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 408 PS / 300 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	300 / 408	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbr./100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	180	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	5,100
Leergewicht (kg):	2495	zul. Gewicht (kg):	2940

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 57757080
Amtliches Kennzeichen: HD -TB 0447E
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES EQC EQC 400 4MATIC Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 408 PS / 300 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
24.04.2026	9059993872	Eigenverschulden	Stossstange vorne Fahrerseite	Nein	Nein
12.02.2026	9059981119	Eigenverschulden	Aussenspiegel Fahrerseite Kotflügel vorne Fahrerseite	Ja	Nein
28.08.2025	9059957849	Fremdverschulden	Stossstange vorne mitte Kennzeichen vorne	Ja	Ja
06.06.2024	9059890742	Eigenverschulden	Stossstange vorne Beifahrerseite Stossstange Stossleiste vorne Beifahrerseite	Ja	Nein
28.01.2024	9059876979	Eigenverschulden	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein
28.09.2023	9059866165	Eigenverschulden	Stossstange hinten Beifahrerseite Alufelge hinten Beifahrerseite	Ja	Nein
05.05.2023	9059848058	Glasschaden	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein
27.02.2023	9059840401	Eigenverschulden	Stossstange vorne Beifahrerseite	Ja	Nein
22.09.2022	9059826462	Eigenverschulden	Tür vorne Beifahrerseite	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 57757080
Amtliches Kennzeichen: HD -TB 0447E
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES EQC EQC 400 4MATIC Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 408 PS / 300 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer