

31.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: **MERCEDES V-Klasse V 250 d Aut. AVANTG. ED. extralang Van5-türig 1950 ccm 190 PS / 140 KW Diesel Automatik**

Amtliches Kennzeichen:	HD -QM 1715	Fahrgestell-Nummer:	W1V44781313917070
Vertrags-Nummer:	90611079	Erstzulassung:	15.10.2021
Internes KZ:	15024838	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

MERCEDES V-Klasse V 250 d Aut. AVANTG. ED. extralang Van 5-türig 1950 ccm 190 PS / 140 KW Diesel Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	MERCEDES V-Klasse V 250 d Aut. AVANTG. ED. extralang Van5-türig 1950 ccm 190 PS / 140 KW Diesel Automatik		
Modelljahr:	2021		
kW / PS:	140 / 190	Hubraum:	1950
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	9
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	168
durchschn. Verbr./100 Km:	6,400	Tankinhalt:	57
Max. Km/h:	205	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	9,400
Leergewicht (kg):	2177	zul. Gewicht (kg):	3100

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 90611079
Amtliches Kennzeichen: HD -QM 1715
Übersicht erstellt am: 31.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES V-Klasse V 250 d Aut. AVANTG. ED. extralang Van5-türig 1950 ccm 190 PS / 140 KW Diesel Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
12.05.2026	9059996326	Fremdverschulden	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein
26.06.2022	9059840778	Eigenverschulden	3. Bremsleuchte	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 90611079
Amtliches Kennzeichen: HD -QM 1715
Übersicht erstellt am: 31.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES V-Klasse V 250 d Aut. AVANTG. ED. extralang Van5-türig 1950 ccm 190 PS / 140 KW Diesel Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



W1V44781313917070

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	76.494 km
Hersteller	Mercedes-Benz	Restlauf bis Service	197 Tag(e)
Typ/Modell	V-Klasse	HU (Bericht lag vor)	10/2026
Fahrgestellnummer	W1V44781313917070	Leistung	140 kW
Hubraum	1.950 ccm	Zylinder	—
Erstzulassung	15.10.2021	Polster	
Letzte Wartung		Lackierung	
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Unterlagen	Serviceheft (Wartungsnachweise fehlen) - kein Abzug
2	Blinkleuchte	Spiegel links - verkratzt / verschürft - erneuern
3	Blinkleuchte	Spiegel rechts - verkratzt / verschürft - erneuern
4	Schiebetür links	Schiebetür mit Glasscheibe - Delle / Lackschaden - sanft instandsetzen
5	Schiebetür rechts	Schiebetür mit Glasscheibe - Delle(n) - sanft instandsetzen
6	Tür vorn links	Tür - Delle / Lackschaden - Smart Repair
7	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair
8	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug
2	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
	Keine feststellbar



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/45 R18 100V	Goodyear	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	245/45 R18 100V	Goodyear	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/45 R18 100W	Goodyear	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	
2	245/45 R18 100W	Goodyear	Sommerreifen	8mm - 8mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Mercedes-Benz	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	V-Klasse	Laufleistung (abgelesen)	76.494 km
Fahrgestellnummer	W1V44781313917070	Erstzulassung	15.10.2021

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum




Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum




Abbildung 8: Innenraum




Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges




Abbildung 11: Sonstiges




Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges





Abbildung 17: Sonstiges




Abbildung 18: Sonstiges

Beschädigungsfotos




Beschädigung #2: Blinkleuchte: Spiegel links - verkratzt /
 verschürft - erneuern



Beschädigung #3: Blinkleuchte: Spiegel rechts - verkratzt /
 verschürft - erneuern



Beschädigung #4: Schiebetür links: Schiebetür mit Glasscheibe -
 Delle / Lackschaden - sanft instandsetzen




Beschädigung #4: Schiebetür links: Schiebetür mit
 Glasscheibe - Delle / Lackschaden - sanft instandsetzen



Beschädigung #4: Schiebetür links: Schiebetür mit Glasscheibe -
 Delle / Lackschaden - sanft instandsetzen



Beschädigung #5: Schiebetür rechts: Schiebetür mit
 Glasscheibe - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #5: Schiebetür rechts: Schiebetür mit Glasscheib...
Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung #6: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden -
Smart Repair



Beschädigung #6: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden -
Smart Repair



Beschädigung #7: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn -
verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #7: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt /
verschürft - Smart Repair



Beschädigung #8: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag -
erneuern



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängerkupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott



W1V44781313917070

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	76,494 km
Manufacturer	Mercedes-Benz	Next maintenance in	197 Tag(e)
Type / Model	V-Klasse	Main inspection (Report on hand)	10/2026
Vehicle Identification number	W1V44781313917070	Power	140 kW
Engine displacement	1,950 ccm	Cylinder	—
First registration	15 Oct 2021	Upholstery	
Last maintenance		Paintwork	
Fuel type	Diesel	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Documents	Service book (Wartungsnachweise fehlen) - No deduction
2	Indicator - front	Mirror - left side - Scratched - Replace
3	Indicator - front	Mirror - right side - Scratched - Replace
4	Sliding door - left side	Sliding door with glass panel - Dent / paintcoat damage - Smooth repair work
5	Sliding door, right	Sliding door with glass panel - dent(s) - Smooth repair work
6	Door - front left side	Door - Dent / paintcoat damage - Smart repair
7	Front bumper	Front bumper - Scratched - Smart repair
8	Vehicle glazing	Windscreen - Stone chips - Replace

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Interior	Interior - Abrasion - No deduction
2	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction

Missing parts

Missing part

Detected repainting

No.	Location
None detectable	



Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	245/45 R18 100V	Goodyear	Winter tyres	5mm - 5mm	o.k.	
2	245/45 R18 100V	Goodyear	Winter tyres	6mm - 6mm	o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	245/45 R18 100W	Goodyear	Summer tyres	4mm - 4mm	o.k.	
2	245/45 R18 100W	Goodyear	Summer tyres	8mm - 8mm	o.k.	

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf

Inspection date: 23 Jul 2026
Protocol number: 46710873
Delivery date: 23 Jul 2026



Vehicle details

Manufacturer	Mercedes-Benz	Inspection condition	sufficient
Type / Model	V-Klasse	Mileage (Read)	76,494 km
Vehicle Identification number	W1V44781313917070	First registration	15 Oct 2021

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior




Figure 6: Interior



Figure 7: Interior




Figure 8: Interior




Figure 9: Interior



Figure 10: Misc.




Figure 11: Misc.




Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.

Pictures of damage




Damage #2: Indicator - front: Mirror - left side - Scratched - Replace



Damage #3: Indicator - front: Mirror - right side - Scratched - Replace



Damage #4: Sliding door - left side: Sliding door with glass panel - Dent / paintcoat damage - Smooth repair work




Damage #4: Sliding door - left side: Sliding door with glass panel - Dent / paintcoat damage - Smooth repair work



Damage #4: Sliding door - left side: Sliding door with glass panel - Dent / paintcoat damage - Smooth repair work



Damage #5: Sliding door, right: Sliding door with glass panel - dent(s) - Smooth repair work



Damage #5: Sliding door, right: Sliding door with glass panel - dent(s) - Smooth repair work




Damage #6: Door - front left side: Door - Dent / paintcoat damage - Smart repair



Damage #6: Door - front left side: Door - Dent / paintcoat damage - Smart repair



Damage #7: Front bumper: Front bumper - Scratched - Smart repair



Damage #7: Front bumper: Front bumper - Scratched - Smart repair



Damage #8: Vehicle glazing: Windscreen - Stone chips - Replace