

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO	4818NGW / WBA21GH0707U44645 / 7U44645
----------	---------------------------------------

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	220D GRAN CO F74	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	220D GRAN CO F74	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	22.919

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

- ☐ DOCUMENTACION ORIGINAL
- ☒ CARPETA MANUALES
- ☒ MANUAL PROPIETARIO
- ☒ TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

4818NGW Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	MAXXIS	225/45/18	95	Y	-
DI	MAXXIS	225/45/18	95	Y	-
RP					-
TD	MAXXIS	225/45/18	95	Y	-
TI	MAXXIS	225/45/18	95	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	05/06/2026		
Comentarios:			

Daños no valorables:

4818NGW COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
----------------------	--------	------------

4818NGW COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR
2. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
3. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR
4. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
5. Neumático dl iz - MAXXIS - Nueva	-	REEMPLAZAR
6. Neumático dl dr - MAXXIS - Nueva	-	REEMPLAZAR
7. Rejilla paragolpes dl	-	DESMONTAR Y MONTAR
8. Spoiler paragolpes tr	Pintar Sustitución Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
9. Retrovisor completo dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
10. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no adyacente	REPARAR
11. Rejilla paragolpes dl	-	REPARAR
12. Puerta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	REPARAR
13. Puerta tr iz	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	REPARAR
14. Paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada no adyacente	REPARAR
15. Aleta tr dr c/estribo	Reparado Combinada no adyacente	REPARAR
16. Manilla exterior puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
17. Cejilla ext puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
18. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
19. Manilla exterior puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
20. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
21. Cejilla ext puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
22. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	-
23. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	-
24. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO
25. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO
26. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA

4818NGW COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
27. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
28. Llanta rueda tr iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA
29. Neumático dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA