

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	FORD Transit Custom 340 L2H1 2,0EcoBlue 96kW Trend AT Kastenwagen4-türig 1995 ccm 130 PS / 96 KW Diesel 6-Gang Automatik		
Amtliches Kennzeichen:	AH -ZK 0191	Fahrgestell-Nummer:	WF0YXXTTGYNR66043
Vertrags-Nummer:	99352079	Erstzulassung:	30.01.2023
Internes KZ:	15073909	Kilometer-Stand:	128382
Unfall/Schaden:	Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.		

Ausstattung:

FORD Transit Custom 340 L2H1 2,0EcoBlue96kW Trend AT Kastenwagen 4-türig 1995 ccm 130 PS / 96 KW Diesel 6-Gang Automati

Lackierung: Blazer Blue

Polsterung: Stoff Ebony

Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **38.170,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizbar und anklappbar	0,00
Blazer Blue	0,00
Ganzjahresreifen (wintertauglich)	275,00
Laderaumbeleuchtung LED	125,00
Raucher-Paket	30,00
Service Line-Paket	3.300,00
Sicht-Paket 2	370,00
Sitz-Paket 14	165,00
Stoff Ebony	0,00
Trennwand ohne Fenster	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **42.435,00**

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **50.497,65**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 50.497,65

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	FORD Transit Custom 340 L2H1 2,0EcoBlue 96kW Trend AT Kastenwagen4-türig 1995 ccm 130 PS / 96 KW Diesel 6-Gang Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	96 / 130	Hubraum:	1995
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	70
Max. Km/h:	155	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	0,0000
Leergewicht (kg):	2185	zul. Gewicht (kg):	3400

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 99352079
Amtliches Kennzeichen: AH -ZK 0191
Übersicht erstellt am: 06.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

FORD Transit Custom 340 L2H1 2,0EcoBlue 96kW Trend AT Kastenwagen4-türig 1995 ccm 130 PS / 96 KW Diesel
6-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
-------	-----	-------------	--------------	------------------------	--------------------------

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 99352079
Amtliches Kennzeichen: AH -ZK 0191
Übersicht erstellt am: 06.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

FORD Transit Custom 340 L2H1 2,0EcoBlue 96kW Trend AT Kastenwagen4-türig 1995 ccm 130 PS / 96 KW Diesel
6-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
12.04.2024	44023	Wartungszusatzumfänge
12.04.2024	44023	Inspektion und Wartung
11.02.2025	78728	TÜV/AU (MwSt-frei)
21.03.2025	85931	Wartungszusatzumfänge
21.03.2025	85931	Bremsflüssigkeitswechsel
21.03.2025	85931	Inspektion und Wartung
31.03.2026	125940	Wartungszusatzumfänge

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	AH-ZK 191
Berichtsnummer :	0000000925929-DE968		
Referenznummer:	31202457		

Fahrzeugdaten

Ford Transit Custom Kasten (TTF)(2012->) 340 L2 Trend

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	WF0YXXTTGYNR66043	Laufleistung abgelesen:	128382 km
Erstzulassung / Baujahr:	30.01.2023 / 2023	Besichtigungsdatum/-ort:	17.06.2026 48683 Ahaus
Fahrzeugart:	Kleintransporter	Aufbauart:	Kastenwagen
Kraftstoff:	Diesel	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	-	Hubraum / Leistung:	1995 ccm / 96 kW (131 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	Blazer-Blau
Lackart:	Uni (2 Schicht)	Türen / Sitzplätze:	4 / 3
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	02.2027 / 02.2027
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	125940 / 31.03.2026
		Vorgelegte Fahrzeug-	
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
Zustand aussen:	2 - Gut	Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Allwetterreifen	Aluminium
2. Achse - links / Zust.		/// 3 mm
2. Achse - rechts / Zust.		/// 3 mm
1. Achse - links / Zust.		/// 3 mm
1. Achse - rechts / Zust.		/// 3 mm
Verkehrssicherheit:		

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung	
Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung	
Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	-
	-
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung					
Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht geprüft	✓	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung	
Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.

Sonnendach/ Verdeck:	Nicht geprüft
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*Keinen Reifendaten erkennbar ! FZG hat ein Sortimo ausbau!

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Seitenwand - Hinten - Links	Kratzer	Smart Repair
2.	Tür Vorne - Links	Kratzer	Smart Repair
3.	Stoßfänger Hinten	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
4.	Motorhaube	Kratzer	Smart Repair

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument




Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Seitenwand - Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



1. Seitenwand - Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



2. Tür Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



2. Tür Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



2. Tür Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



3. Stoßfänger Hinten
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



3. Stoßfänger Hinten
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



3. Stoßfänger Hinten
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



3. Stoßfänger Hinten
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



3. Stoßfänger Hinten
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



3. Stoßfänger Hinten
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



4. Motorhaube
Kratzer - Smart Repair



4. Motorhaube
Kratzer - Smart Repair



Hüsge Gruppe®
Die Gutachter



4. Motorhaube
Kratzer - Smart Repair