

## INFORME DE INSPECCIÓN

**VEHÍCULO** 4496MYM / WBY51GM0405246461 / 5246461

### Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	ELECTRICO
Modelo:	iX2 eDrive20 U10	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	iX2 eDrive20 U10	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	6.612

### Controles específicos:

Llaves principales:	2	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	1	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

DOCUMENTACION ORIGINAL

MANUAL PROPIETARIO

CARPETA MANUALES

TUERCA ANTIRROBO

### Información neumáticos

4496MYM   Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	PIRELLI	245/45/19	102	Y	-
DI	PIRELLI	245/45/19	102	Y	-
RP					-
TD	PIRELLI	245/45/19	102	Y	-
TI	PIRELLI	245/45/19	102	Y	-

### Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	22/04/2026	RaC:	BMW BANK GMBH SUCURSAL EN ESPAÑA
Comentarios:	vh incorpora un cable de carga rápido vh reparado anteriormente reserva de daños por posibles daños ocultos		

**Daños no valorables:**

4496MYM   COMPONENTE	ACCIÓN		COMENTARIO						
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR				0,00	29,44	10,00	26,49 €
2. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR	2.25 h.			0,00	732,82	40,00	526,31 €
3. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR				0,00	61,68	10,00	55,51 €
4. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	25,95	10,00	23,35 €
5. Paragolpes tr (zona inf)	Pintar Reparado Combinada	DESMONTAR Y MONTAR		1.00 h.	0.92 h.	3,90	0,00		77,82 €
6. Puerta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.60 h.		2.58 h.	10,93	0,00		133,36 €
7. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		2.33 h.	9,87	0,00		107,27 €
8. Manilla exterior puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
9. Cejilla ext puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.67 h.		0,00	0,00		25,79 €
10. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
11. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
12. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	-			5.42 h.	22,95	0,00		231,62 €
13. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
14. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
15. Aleta dl iz	-	SR Carrocero				0,00	0,00		40,00 €
<b>TOTAL INSPECCIÓN</b>								(IVA no incluido)	<b>1356,76 €</b>

\* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

4496MYM   RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	4,96 h.	190,95 €
Total material pintura	-	47,65 €
Total Mano de Obra Pintura	11,25 h.	433,12 €
Total Recambios	-	545,06 €
Descuento recambios aplicado	-	304,84 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	140,00 €















Valores desde indiv.

0.7 kWh/h



Total 6612 km → 6593.3 km


Datos de conducción



Tapa del maletero abierta.

24%

11:44



P

READY

97 km



MEDIA

TEL

NAV

# CHECK-CONTROL

Sin señal 11:44

⚠ Capó abierto.

⚠ Puerta abierta.

⚠ Tapa del maletero abierta.



i Tapa del malet. abierta. Ciérrrela, por favor.

LOW



LOW SYNC



MAX



Drive

- Adaptación automática  
Desactivar una vez
- Deposito  
Inmediatamente
- Deposito  
100 %
- Climatización Independiente  
Activar ahora climatización

LOW

DRIVE

4WD

ALL-DRIVE







BMW 



©WBY51GM0405246461©









Sin señal 11:45

Búsqueda

LOW

LOW SYNC

+15.0 °C -4.97 km

10

km/h

0









TREADWEAR - 280

TRACTION

6.44





























0 CM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

**Manheim**  
COX AUTOMOTIVE





BMW

Manheim  
CRAFTSMAN











Manheim  
QUALITY ASSURANCE