



WVGZZZ5N6PM052964

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	59.482 km
Hersteller	Volkswagen	Restlauf bis Service	7.700 km
Typ/Modell	TIGUAN	HU (Bericht lag vor)	03/2028
Fahrgestellnummer	WVGZZZ5N6PM052964	Leistung / Hubraum	110 kW / 1.968 ccm
Erstzulassung	23.03.2023	Polster/Farbe	Leder / Anthrazit
Letzte Wartung	05/2026, 55.828 km	Lackierung	Schwarz
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Kratzer - Smart Repair
2	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	255/45 R19 100V	Continental	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.
2	255/45 R19 100V	Continental	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/55 R18 104H	Pirelli	Winterreifen (mit Notlauf)	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	235/55 R18 104H	Pirelli	Winterreifen (mit Notlauf)	6mm - 6mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Volkswagen	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	TIGUAN	Laufleistung (abgelesen)	59.482 km
Fahrgestellnummer	WVGZZZ5N6PM052964	Erstzulassung	23.03.2023

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Paula Kube)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos




Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Montierte Bereifung



Abbildung 7: Innenraum vorne




Abbildung 8: Laderaum



Abbildung 9: Laderaum



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Kombiinstrument



Abbildung 12: Instrumententafel

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Straße 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum: 02.07.2026
Protokollnummer: 46378596
Erstellt durch: Paula Kube
Besichtigt durch: Baumgartner



Abbildung 13: Instrumententafel



Abbildung 14: Dokumente




Abbildung 15: Dokumente



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Zusatzbereifung



Abbildung 18: Zusatzbereifung

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #1: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #2: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern



Beschädigung #1: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #1: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - Smart Repair




Beschädigung #2: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Straße 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum: 02.07.2026
Protokollnummer: 46378596
Erstellt durch: Paula Kube
Besichtigt durch: Baumgartner



Beschädigung #2: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern

49. CO₂-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:
1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

NEFZ-Werte	CO ₂ -Emissionen			Kraftstoffverbrauch [l/100km]		
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [L]	Gas: CNG/LPG [m ³] / [L]	sonstige [L]
Innerorts	155	----	----	5.9	----	----
Außerorts	119	----	----	4.5	----	----
Kombiniert	133	----	----	5.0	----	----
Gewichtet, kombiniert	----	----	----	----	----	----

- Abweichungsfaktor (falls zutreffend): -----
Differenzierungsfaktor (falls zutreffend): -
2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)
Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert) [Wh/km]: -----
Elektrische Reichweite [km]: -----
3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: nein
3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): -----
3.2. Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovationen
3.2.1. NEFZ-Einsparungen (falls zutreffend) 3.2.2. WLTP-Einsparungen (falls zutreffend)
Benzin/Diesel [g/km]: ---- Benzin/Diesel [g/km]: ----
Gas (CNG/LPG) [g/km]: ---- Gas (CNG/LPG) [g/km]: ----
Sonstige [g/km]: ---- Sonstige [g/km]: ----
4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen			Kraftstoffverbrauch [l/100km]		
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [L]	Gas: CNG/LPG [m ³] / [L]	sonstige [L]
Niedrig	209	----	----	8.0	----	----
Mittel	163	----	----	6.2	----	----
Hoch	147	----	----	5.6	----	----
Extra hoch	172	----	----	6.6	----	----
Kombiniert	168	----	----	6.4	----	----
Gewichtet, kombiniert	----	----	----	----	----	----

- 5.1. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend)
Stromverbrauch [Wh/km]: -----
Elektrische Reichweite [km]: -----
Elektrische Reichweite innerorts [km]: -----
5.2. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)
Stromverbrauch (EC AC, weighted) [Wh/km]: -----
Elektrische Reichweite (EAER) [km]: -----
Elektrische Reichweite innerorts (EAER city) [km]: -----
51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung
Bezeichnung gemäß Anhang II Abschnitt 5:
52. Anmerkungen:
NO.30: A1 max 1585##NO.30: A2 max 1575##NO 16.2.: mit Anhänger Achse 2:+55 kg##
NO 35.: alt. zu Pos35 mit abw. Werten zu Pos49:##235/45 R20 100V XL#8,0JX20 ET41
;##235/50 R19 99V#7,0JX19 ET43;##235/55 R18 100V#7,0JX18 ET43;##255/40 R20 101V
XL#8,5JX20 ET38;##255/45 R19 100V#8,5JX19 ET38;##235/50 R19 103H XL M+S#7,0JX19
ET43;##235/55 R18 104H XL M+S#7,0JX18 ET43##NO 35.: nur mit Radhausverbreiterung
: 255/45R19, 255/40R20;##

VOLKSWAGEN

EG - Übereinstimmungsbescheinigung

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

- 0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers): VOLKSWAGEN, VW
0.2. Typ: 5N
Variante: ACDTSBX1
Version: AD7AD7GC010L5T5NVR24B11BSBOM1G0S0
0.2.1. Handelsbezeichnung: TIGUAN
0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie: IP-MQB37AS_BO_1023-WWV-1
0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie: AT-5QA_0V_0226_000-WWV-1
0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie: 13-VWx-715W_5N_DTSB_AD7_0_B_1_1-000
0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie: RL-DQ381_7A_17_020-WWV-1
0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie: -----
0.2.3.6. Kennung der Familie periodischer Regenerierung: PR-VW_00206_00_000-WWV-1
0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie: -----
0.4. Fahrzeugklasse: M1G
0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers: Volkswagen AG
Berliner Ring 2
DE-38440 Wolfsburg
0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder: An der linken od.rechten B-Säule, geklebt
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer: Im Motorraum rechts
0.9. Firmenname und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers: -----
0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer: WVGZZZ5N6PM052964
0.11. Herstellungsdatum des Fahrzeugs: 2022-12-15
• mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:
e1*2001/116*0450*64, erteilt am 2022-06-17
• zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsstaaten mit Rechtsverkehr, in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Wolfsburg

2022-12-15

ppa.

Clemens Kadow

Dr. Clemens Kadow
Leiter Technische Konformität

Wolfsburg

2022-12-15

ppa.

Christiane Engel

Christiane Engel
Leiterin Qualitätssicherung



V054*NA50
V0RELNAS

Interne Herstellerdaten

DEU370 B 20450 R11 ZBT II wurde erstellt
BZI06344XOriginal

WVGZZZ5N6PM052964
HVK5441832022 000296 00000000

HSN:0603
00097

046CC0147787



www.PS-Team.de



1. Anzahl der Achsen/Räder: 2 / 4

3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage): 2 Achse 1/2
Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen: Kardanwelle

3.1. Angabe, ob das Fahrzeug nicht-automatisiert / teilautomatisiert/vollautomatisiert ist: nicht automatisiert

4. Radstand [mm]: 2789

4.1. Achsabstand [mm]: 2789

5. Länge [mm]: 4726

6. Breite [mm]: 1859

7. Höhe [mm]: 1673

13. Masse in fahrbereitem Zustand [kg]: 1783

13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]: 1885

16. Technisch zulässige Höchstmassen:

16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]: 2400

16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1/2.) [kg]: 1220 / 1230

16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]: 4900

18. Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines

18.1. Deichselanhängers [kg]: -----

18.3. Zentralachsanhängers [kg]: 2500

18.4. Ungebremsten Anhängers [kg]: 750

19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]: 100

20. Hersteller des Motors: Volkswagen AG

21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: DTS

22. Arbeitsweise: Selbstzündung / 4-Takt

23. Reiner Elektrobetrieb: nein

23.1. Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs: -----

24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 4; in Reihe

25. Hubraum [cm³]: 1968

26. Kraftstoff: Diesel

26.1. Einstoffmotor / bivalenter Antrieb / Flexfuelmotor / Zweistoffmotor: Fzg. mit Einstoffbetrieb

26.2. Typ des Zweistoffmotors: -----

27. Höchstleistung:

27.1. Höchste Nutzleistung [kW bei min⁻¹] (Verbrennungsmotor): 110.00 bei 3000

27.3. Höchste Nutzleistung [kW] (Elektromotor): -----

27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor): -----

28. Getriebe (Typ): automatisch

Gang: -----

28.1. Übersetzungsverhältnisse: -----

28.1.2. Übersetzung des Achsgetriebes: -----

Gesamtübersetzung: -----

29. Höchstgeschwindigkeit [km/h]: 197

30. Spurweite Achse 1/2 [mm]: 1575 / 1565

35. Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der CO₂-Emissionen:

Achse 1: 255/45 R19 100V / 8,5JX19 ET38 / B / C1

Achse 2: 255/45 R19 100V / 8,5JX19 ET38 / B / C1

36. Anhänger-Bremsanschlüsse: -----

38. Code des Aufbaus: AC

40. Farbe des Fahrzeugs: SCHWARZ

41. Anzahl und Anordnung der Türen: 5 / li. 2, re. 2, hi. 1

42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): 5

42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): ---

42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: ---

46. Geräuschpegel:

Standgeräusch [dB(A) bei min⁻¹]: 74.00 bei 3150

Fahrgeräusch [dB(A)]: 67.00

47. Abgasnorm: EURO 6 AP

47.1. Parameter für die Emissionsmessung von Vind:

47.1.1. Prüfmasse [kg]: 1976

47.1.2. Querschnittsfläche [m²]: -----

47.1.3. Straßenlastkoeffizienten f₀ (47.1.3.0.) f₁ (47.1.3.1.) f₂ (47.1.3.2.)

f₀ [N] / f₁ [N/(km/h)] / f₂ [N/(km/h)²]: 167.6 0.753 0.03848

47.2. Fahrzyklus:

47.2.1. Fahrzyklusklasse: 3b

47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (f_{disc}): -----

47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit: nein

48. Abgasemissionen: 715/2007*2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren: Typ I (NEFZ-Mittelwerte, WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

	CO	THC	NMHC	NO _x	THC+NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikel	Partikel #
Benzin/ Diesel	27.2	---	---	33.0	39.4	---	0.1200	0.05E11
Gas	---	---	---	---	---	---	---	E---
andere	---	---	---	---	---	---	---	E---

2.2. Prüfverfahren: WH1C (EURO VI) [mg/kWh]

	CO	THC	NMHC	CH ₄	NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikel	Partikel #
Benzin/ Diesel	---	---	---	---	---	---	---	E---
Gas	---	---	---	---	---	---	---	E---
andere	---	---	---	---	---	---	---	E---

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m⁻¹]: 0.11

48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte:

Vollständige RDE-Fahrt: NO_x [mg/km] 80.0 Partikelzahl mit Exponent [# / km] 6.00 E11

Innerstädtische RDE-Fahrt: NO_x [mg/km] 80.0 Partikelzahl mit Exponent [# / km] 6.00 E11

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	390588
Hersteller	VW
Model	Tiguan
Variante	R Line 2.0 TDI
Listenpreis	50.382,36
VIN	WVGZZZ5N6PM052964
Erstzulassungsdatum	23.3.2023
Kennzeichen	M-BE 2072

Schadensfälle der int. Belegnummer: 390588

28.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2023106492	30.05.2023	Fahrerseite Tür hinten Fahrerseite Tür vorne	
2026109272	17.05.2026	Windschutzscheibe/Reparatur	109,50

- Seite 1 von 1 -