



WBA5P51080FK09199

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	199.359 km
Hersteller	BMW	Restlauf bis Service	30.000 km
Typ/Modell	330e	HU (Bericht lag nicht vor)	11/2027
Fahrgestellnummer	WBA5P51080FK09199	Leistung / Hubraum	135 kW / 1.998 ccm
Erstzulassung	04.08.2020	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung	06/2026, 198.988 km	Lackierung	
Kraftstoffart	Hybr.B/E ext.auf	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	2.Radsatz	3 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - kein Abzug
2	Ausrüstung	Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern
3	Tür hinten rechts	Tür - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren
4	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung
5	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - Wertminderung
6	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung
7	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung
8	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
9	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - erneuern
10	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
11	Tür vorn rechts	Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
12	Heckklappe/-tür	Heckklappe - verformt - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug
2	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug
3	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Front, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber



Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/45 R18 95Y	Pirelli	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	
2	255/40 R18 99Y	Pirelli	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/45 R18 95H	Pirelli	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	225/45 R18 95H	Pirelli	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					10/2025

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 02.07.2026
Protokollnummer: 46300417
Anlieferungsdatum: 02.07.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	BMW	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	330e	Laufleistung (abgelesen)	199.359 km
Fahrgestellnummer	WBA5P51080FK09199	Erstzulassung	04.08.2020

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges




Abbildung 19: Sonstiges




Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: 2.Radsatz: 3 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #1: 2.Radsatz: 3 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #3: Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren



Beschädigung #1: 2.Radsatz: 3 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #3: Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / versch... - auslegen / polieren



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Wertminderung




Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung




Beschädigung #7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #8: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern



Beschädigung #10: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Tür vorn rechts: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Tür vorn rechts: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verformt - erneuern



Beschädigung #12: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verformt - erneuern



Beschädigung #12: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verformt - erneuern



Beschädigung #12: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verformt - erneuern



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängerkupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott



WBA5P51080FK09199

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	199,359 km
Manufacturer	BMW	Next maintenance in	30,000 km
Type / Model	330e	Main inspection (Report not on hand)	11/2027
Vehicle Identification number	WBA5P51080FK09199	Power / Engine displacement	135 kW / 1,998 ccm
First registration	4 Aug 2020	Upholstery/Colour	/
Last maintenance	06/2026, 198,988 km	Paintwork	
Fuel type	Hybr.B/E ext.aufl	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	2nd wheel set	3 alloy rims - Scratched - No deduction
2	Equipment	Tirefit filler - Expired - Replace
3	Door - rear right side	Door - Scratched - Cover / polish
4	Wheel / tyres	Alloy rim - rear left side - Scratched - Loss in value
5	Front bumper	Front bumper - Scratched - Loss in value
6	Wheel / tyres	Alloy rim - front right side - Scratched - Loss in value
7	Wheel / tyres	Alloy rim - rear right side - Scratched - Loss in value
8	Mudguard - right side	Mudguard - right side - Scratched - Repair and paint
9	Vehicle glazing	Windscreen - Stone chips - Replace
10	Rear bumper	Rear bumper - Scratched - Repair and paint
11	Door - front right side	Door - Scratched - Repair and paint
12	Boot lid / rear door	Boot lid - Deformed - Replace

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Interior	Interior - Abrasion - No deduction
2	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction
3	Vehicle glazing	Windscreen - Stone chips - No deduction

Missing parts

Missing part

Previous damages

No.	Previous damage
1	Front, Provided by user / customer



Detected repainting

No.	Location
None detectable	

Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	225/45 R18 95Y	Pirelli	Summer tyres	4mm - 4mm	o.k.	
2	255/40 R18 99Y	Pirelli	Summer tyres	6mm - 6mm	o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	225/45 R18 95H	Pirelli	Winter tyres	6mm - 6mm	o.k.	
2	225/45 R18 95H	Pirelli	Winter tyres	7mm - 7mm	o.k.	

Replacement

Type	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Expiration date
Tirefit					10/2025

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 2 Jul 2026
Protocol number: 46300417
Delivery date: 2 Jul 2026



Vehicle details

Manufacturer	BMW	Inspection condition	sufficient
Type / Model	330e	Mileage (Read)	199,359 km
Vehicle Identification number	WBA5P51080FK09199	First registration	4 Aug 2020

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior



Figure 10: Misc.



Figure 11: Misc.



Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.




Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.



Figure 21: Misc.



Figure 22: Misc.



Figure 23: Misc.



Figure 24: Misc.

Pictures of damage



Damage #1: 2nd wheel set: 3 alloy rims - Scratched - No deduction




Damage #1: 2nd wheel set: 3 alloy rims - Scratched - No deduction



Damage #1: 2nd wheel set: 3 alloy rims - Scratched - No deduction



Damage #3: Door - rear right side: Door - Scratched - Cover / polish



Damage #3: Door - rear right side: Door - Scratched - Cover / polish



Damage #4: Wheel / tyres: Alloy rim - rear left side - Scratched - Loss in value



Damage #5: Front bumper: Front bumper - Scratched - Loss in value



Damage #5: Front bumper: Front bumper - Scratched - Loss in value



Damage #5: Front bumper: Front bumper - Scratched - Loss in value



Damage #6: Wheel / tyres: Alloy rim - front right side - Scratched - Loss in value



Damage #7: Wheel / tyres: Alloy rim - rear right side - Scratched - Loss in value



Damage #8: Mudguard - right side: Mudguard - right side - Scratched - Repair and paint



Damage #8: Mudguard - right side: Mudguard - right side - Scratched - Repair and paint



Damage #9: Vehicle glazing: Windscreen - Stone chips - Replace



Damage #10: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #10: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #10: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #10: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #10: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #11: Door - front right side: Door - Scratched - Repair and paint



Damage #11: Door - front right side: Door - Scratched - Repair and paint



Damage #12: Boot lid / rear door: Boot lid - Deformed - Replace



Damage #12: Boot lid / rear door: Boot lid - Deformed - Replace



Damage #12: Boot lid / rear door: Boot lid - Deformed - Replace

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 2 Jul 2026
Protocol number: 46300417
Delivery date: 2 Jul 2026



Damage #12: Boot lid / rear door: Boot lid - Deformed - Replace

09.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: **BMW 3er-Reihe 330e Advantage Automatik Limousine 4-türig 1998 ccm 292 PS / 215 KW Elektrisch 8-Gang Automatik**

Amtliches Kennzeichen:	HD -LK 0909E	Fahrgestell-Nummer:	WBA5P51080FK09199
Vertrags-Nummer:	14581075	Erstzulassung:	04.08.2020
Internes KZ:	14744810	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

BMW 3er-Reihe 330e Advantage Automatik Limousine 4-türig 1998 ccm 292 PS / 215 KW Elektrisch 8-Gang Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	BMW 3er-Reihe 330e Advantage Automatik Limousine4-türig 1998 ccm 292 PS / 215 KW Elektrisch 8-Gang Automatik		
Modelljahr:	2021		
kW / PS:	215 / 292	Hubraum:	1998
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	8
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	35
durchschn. Verbr./100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	40
Max. Km/h:	230	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	5,800
Leergewicht (kg):	1845	zul. Gewicht (kg):	2300

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 14581075
Amtliches Kennzeichen: HD -LK 0909E
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

BMW 3er-Reihe 330e Advantage Automatik Limousine 4-türig 1998 ccm 292 PS / 215 KW Elektrisch 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
25.05.2026	9059997500	Einbruch/Diebstahl	Seitenscheibe hinten Beifahrerseite	Ja	Nein
17.04.2025	9059936949	Eigenverschulden		Nein	Nein
26.06.2023	9059854307	Panne	Schaden unbekannt	Nein	Nein
19.06.2023	9059853230	Glasschaden	Windschutzscheibe mitte	Nein	Nein
13.09.2022	9059830458	Eigenverschulden	Parksensor vorne mitte	Ja	Nein
29.08.2022	9059823819	Eigenverschulden	Stossstange hinten Fahrerseite Parksensor hinten Fahrerseite	Nein	Nein
19.05.2022	9059813020	Eigenverschulden	Stossstange vorne Beifahrerseite	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 14581075
Amtliches Kennzeichen: HD -LK 0909E
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

BMW 3er-Reihe 330e Advantage Automatik Limousine4-türig 1998 ccm 292 PS / 215 KW Elektrisch 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer