



» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002403468
Besichtigt am:	16.04.2026 16:09
Berichts-Nr:	10439547
FIN:	TMBGK9NW8P3087181

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Skoda
Modell:	Kam iq
HSN / TSN:	8004 / AUG
Erstzulassungsdatum:	08.03.2023
Laufleistung:	99.229 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Brilliant-Silber Metallic
Farbe Dach:	Brilliant-Silber Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.500 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Satin schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	03.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

"FRONT ASSIST" inkl. adaptive cruise control	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
2 USB Typ-C vorne	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
4 Türen	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
4 Zyl.Ottomotor 1,5L Aggr. 05E.D	Ebener Ladeboden hinten
4-Zyl. Ottomotor 1,5 L/110KW TSI Grundmotor ist: TJ7/N09/T9F/T57/T0D	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ 200" -- Fahrzeugteile --
7-Gang-Automatikgetriebe	Einparkhilfe vorne + hinten
8 Lautsprecher (passiv)	Einstiegleisten in den Türausschnitten
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Einton-Signalhorn
Abgaskonzept, EU6 AP	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
Adaptiv cruise control (fjr DSG) mit Speedlimiter	Embleme
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Erweiterte Innengeräuschkämpfung
AM Tour DE 2023	Fahrerkniesairbag
Ambientebeleuchtung Wei~	Fahrzeugklassen-Differenzierung -655-
Ambition	Federbereich 26 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Aufnahmeverrichtung im Kofferraum	Fernlichtassistent
Aufschlagschutz auf Sto~fnger schwarzgenarbt, ohne Schwellerabdeckung	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegel elektr. einstell-/beheizbar	Frischlufiansaugung mit Aktivkohlefilter
Außenspiegel links, konvex	Frontantrieb
Außenspiegel rechts, konvex	Frontscheibe in Wärmeschutzglas beheizbar
Aussenspiegel und Tjrgriffe in Wagenfarbe	Frostschutz bis -25 Grad Celsius Toleranz bis -30 Grad C
Basis LED SBBR Leuchte	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Batterie 380A (59Ah) EFB+	Fußhebelwerk "Standard"
Bauteilesatz,-Deutschland	Fußmatten vorn und hinten
entsprechenderFahrzeugausführung,diverse Teile	Gepäckraumabdeckung
Berganfahrassistent	Gewichtsbereich 13 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gurtkontrolle, opt.u.akust., E-Kontakt
Black Piano	Handschuhfachklappe,mit Leuchte
Bluetooth	Heckklappe Standard
Bordliteratur in Deutsch	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Bordwerkzeug	Hinterachse "Standard"
Care connect 1 Jahr	Hinterachsgewicht Ausführung 1
Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei	Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze
Crew Protect Assist	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Crossover	Interieurleisten und Ausstr!merrahmen Chrom
DAB - Digitaler Radioempfang	Kältemittel R1234yf
Dachreling	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Dämpfung hinten	Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite
Dämpfung vorn	Kofferraumnetz
Dekor-Einlagen	Kopfstützen für Vordersitze, höhenein- stellbar
Drehstromgenerator 140 A	

Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Klappstisch an Vordersitzlehne
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)	Ohne Kühlbox/Handschuhfach-Kühlung
Kühlerschutzgitter mit Chromleiste	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Navigationsgerät
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse	Ohne Schubladen unter den Vordersitzen
Ledermultifunktionslenkrad mit Tiptronic	Ohne Seitenschutzleiste
Leergewichtsbereich 1	Ohne Sprachsteuerung
Leichtmetallräder 6 1/2J x 17	Ohne Spurwechselassistent
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Steckdose
Lenksäule, axial u. vertikal einstellbar	Ohne Trennwand
Leuchtweitenregulierung, autom. dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne Überföhrungsausrüstung
Licht & Sicht	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Linkslenker	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Mirror Link	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Mit Blende	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich (Steinschlagschutz)
Mit Multifunktionskamera	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mit Regenschirm	Pannen-Set
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf. 2)	Panorama Glass Dach
Mittelarmlehne vorn "Jumbo Box"	Panoramaglassdach II.
Mittelkonsole	Radio Bolero 8"
Modul Boden hinten Ausführung 1	Radschrauben Standard
Müdigkeitserkennung	Radstand
Multifunktionsanzeige Maxidot	Rechtsverkehr
Nebelscheinwerfer (integriert)	Regionscode " ECE " für Radio
Nicht Heissland	Reifen 205/55 R17 91V Rollwiderstandsoptimiert
Nichtraucherausführung	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Normal-Lackierung	Reifendruckkontrolle
Notrufsystem eCall+	Reise
Ohne "drive select"	Remote Access / Proaktiver Dienst
Ohne 2. Batterie	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar
Ohne Abfalleimer	Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Ohne Ablageschale am Dachhimmel	Scheibenbremsen hinten (Geomet D)
Ohne Adapter	Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
Ohne alternativ-Antriebssystem	Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn
Ohne Anhängavorrichtung	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Ohne Anschlussgarantie	Scheinwerferreinigungsanlage
Ohne Beidseitiger Bodenbelag	Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung
Ohne ECO-Funktion	Schriftzugsatz in Grundauführung
Ohne elektrische Betätigung der Heckklappe	Schwarzes Dachhimmel
Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Seitenairbag vorn und hinten, mit Kopfairbag
Ohne Feuerlöscher	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Halter	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
	Servolenkung

Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
 Sitzbezüge in Stoff
 Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
 Sondermodell 2023
 Sonnenblenden mit Spiegel auf Beifahrerseite und Airbag-
 Label auf Sonnenblende
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Spurhalte assist
 Stabilisator vorn
 Standard Sitze
 Standard-Klimazonen
 Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
 Stoßfänger Standard
 Sunset
 Türverkleidung Insert - Stoff
 Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u. Coming- Leaving-home
 Funktion manuell
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
 Transportschutzmaßnahmen
 Typprüfland Deutschland
 Überhang hinten, kurz
 Variante Grundausstattung
 Version Standard plus
 Wartungsintervallverlängerung
 Waschwasser-Standanzeige
 Wegfahrsperre elektronisch
 Zentralverriegelung m. FunkfernbedienungInnenbetätigung
 ohne Safesicherung
 Zierleisten Standard
 Zus. Triebwerks-Unterschutz
 Zusätzliche Außengeräuschkämpfung

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Dunlop	Vorne	Links	Winter	Aluminium	195/60 R 16 89 H	5,0 mm
Dunlop	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	195/60 R 16 89 H	5,0 mm
Dunlop	Hinten	Links	Winter	Aluminium	195/60 R 16 89 H	6,0 mm
Dunlop	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	195/60 R 16 89 H	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental			Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	5,0 mm
Continental			Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	5,0 mm
Continental			Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	4,0 mm
Continental			Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 11.2026

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Wartung	Wartung fällig	Ausführen
2	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
3	Seitenwand hinten rechts	Kratzer	Smart Repair
4	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern
5	Stoßfänger vorne	Kratzer	Smart Repair
6	Kotflügel vorne links	Kratzer	Auslegen + Polieren
7	Türgriff außen hinten links	Kratzer	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Lenkrad	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Türverkleidung hinten rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Armaturenblech	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Windschutzscheibe	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
5	Seitenwand hinten links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
6	Zusätzliche Felge(n) Glanzgedreht	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)	132,0
Lackschichtdicke Tür hinten links (µm)	146,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	365,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBGK9NW8P3087181

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2




Räder - Rad beiliegend #3


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10439547
vom: 16.04.2026




Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1




Lackstärke Tür hinten links




Lackstärke Tür vorne links




Lackstärke Seitenwand hinten
links




Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Wartung - Wartung fällig - Ausführen


Kommentar

Inspektion mit Ölwechsel.



2 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen



3 - Seitenwand hinten rechts - Kratzer - Smart Repair



4 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern




5 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Smart Repair



6 - Kotflügel vorne links - Kratzer - Auslegen + Polieren




7 - Türgriff außen hinten links - Kratzer - Auslegen + Polieren




GEBRAUCHSSPUREN

1 - Lenkrad - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Türverkleidung hinten rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)





3 - Armaturenbrett - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Kommentar	Zierleiste
-----------	------------



4 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



5 - Seitenwand hinten links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



6 - Zusätzliche Felge(n) Glanzgedreht - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

