

14.08.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: VOLKSWAGEN Touran 2.0 TDI SCR DSG Comfortline Kompaktvan 5-türig 1968 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 7-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen:	HD -CA 1617	Fahrgestell-Nummer:	WVGZZZ1TZNW013321
Vertrags-Nummer:	84118081	Erstzulassung:	23.06.2022
Internes KZ:	15052230	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

VOLKSWAGEN Touran 2.0 TDI SCR DSG Comfortline Kompaktvan 5-türig 1968 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 7-Gang Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	VOLKSWAGEN Touran 2.0 TDI SCR DSG Comfortline Kompaktvan5-türig 1968 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 7-Gang Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	110 / 150	Hubraum:	1968
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	7
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	121
durchschn. Verbr./100 Km:	4,600	Tankinhalt:	58
Max. Km/h:	206	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	9,300
Leergewicht (kg):	1632	zul. Gewicht (kg):	2230

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 84118081
Amtliches Kennzeichen: HD -CA 1617
Übersicht erstellt am: 14.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

VOLKSWAGEN Touran 2.0 TDI SCR DSG Comfortline Kompaktvan5-türig 1968 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
-------	-----	-------------	--------------	------------------------	--------------------------

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 84118081
Amtliches Kennzeichen: HD -CA 1617
Übersicht erstellt am: 14.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

VOLKSWAGEN Touran 2.0 TDI SCR DSG Comfortline Kompaktvan5-türig 1968 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



WVGZZZ1TZNW013321

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	102.225 km
Hersteller	Volkswagen	Restlauf bis Service	17.700 km
Typ/Modell	TOURAN	HU (Bericht lag vor)	07/2027
Fahrgestellnummer	WVGZZZ1TZNW013321	Leistung	110 kW
Hubraum	1.968 ccm	Zylinder	—
Erstzulassung	23.06.2022	Polster	
Letzte Wartung	07/2025, 70.657 km	Lackierung	
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür vorn links	Tür - Kratzer - auslegen / polieren
2	Tür hinten rechts	Tür - Kratzer - auslegen / polieren
3	Verkleidungen/Abdeckungen	Türverkleidung vorn links (fehlt) - erneuern
4	Seitenwand links	Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair
5	Kotflügel links	Kotflügel links - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
6	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
7	Schweller rechts	Schweller - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
8	Tür hinten links	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
9	Seitenwand rechts	Seitenwand - Kratzer - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug
2	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	205/60 R16 96V	Goodyear	Sommerreifen	7mm - 7mm	i.O.	
2	205/60 R16 96V	Pirelli	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	205/60 R16 96H	Dunlop	Winterreifen	4mm - 4mm	i.O.	
2	205/60 R16 96H	Dunlop	Winterreifen	8mm - 8mm	i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					03/2026

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 06.08.2026
Protokollnummer: 46931719
Anlieferungsdatum: 06.08.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Volkswagen	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	TOURAN	Laufleistung (abgelesen)	102.225 km
Fahrgestellnummer	WVGZZZ1TZNW013321	Erstzulassung	23.06.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos




Abbildung 1: Schräg vorne




Abbildung 2: Schräg vorne




Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 06.08.2026
Protokollnummer: 46931719
Anlieferungsdatum: 06.08.2026



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges




Abbildung 11: Sonstiges




Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges




Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges




Abbildung 21: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Tür vorn links: Tür - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #1: Tür vorn links: Tür - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #2: Tür hinten rechts: Tür - Kratzer - auslegen / polieren




Beschädigung #2: Tür hinten rechts: Tür - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #2: Tür hinten rechts: Tür - Kratzer - auslegen / polieren




Beschädigung #3: Verkleidungen/Abdeckungen:
Türverkleidung vorn links (Fehlt) - erneuern




Beschädigung #4: Seitenwand links: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair




Beschädigung #4: Seitenwand links: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #5: Kotflügel links: Kotflügel links - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Kotflügel links: Kotflügel links - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Schweller rechts: Schweller - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #7: Schweller rechts: Schweller - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #8: Tür hinten links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Tür hinten links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Tür hinten links: Tür - Delle / Lackschade... instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Seitenwand rechts: Seitenwand - Kratzer - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #9: Seitenwand rechts: Seitenwand - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott



WVGZZZ1TZNW013321

Vehicle details

Operator		Inspection condition	Conditional: Light/moisture/dirt
License number		Mileage (Read)	102,225 km
Manufacturer	Volkswagen	Next maintenance in	17,700 km
Type / Model	TOURAN	Main inspection (Report on hand)	07/2027
Vehicle Identification number	WVGZZZ1TZNW013321	Power	110 kW
Engine displacement	1,968 ccm	Cylinder	—
First registration	23 Jun 2022	Upholstery	
Last maintenance	07/2025, 70,657 km	Paintwork	
Fuel type	Diesel	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Door - front left side	Door - Scratch(es) - Cover / polish
2	Door - rear right side	Door - Scratch(es) - Cover / polish
3	Trim / covers	Door trim - front left side (Fehlt) - Replace
4	Side panel - rear left side	Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair
5	Mudguard - left side	Mudguard - left side - Dent / paintcoat damage - Repair and paint
6	Rear bumper	Rear bumper - Scratched - Repair and paint
7	Sill - right side	Sill - Dent / paintcoat damage - Repair and paint
8	Door - rear left side	Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint
9	Side panel - rear right side	Side panel - Scratch(es) - Repair and paint

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Interior	Interior - Abrasion - No deduction
2	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction

Missing parts

Missing part

Detected repainting

No.	Location
None detectable	

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 6 Aug 2026
Protocol number: 46931719
Delivery date: 6 Aug 2026



Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	205/60 R16 96V	Goodyear	Summer tyres	7mm - 7mm	o.k.	
2	205/60 R16 96V	Pirelli	Summer tyres	6mm - 6mm	o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	205/60 R16 96H	Dunlop	Winter tyres	4mm - 4mm	o.k.	
2	205/60 R16 96H	Dunlop	Winter tyres	8mm - 8mm	o.k.	

Replacement

Type	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Expiration date
Tirefit					03/2026

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 6 Aug 2026
Protocol number: 46931719
Delivery date: 6 Aug 2026



Vehicle details

Manufacturer	Volkswagen	Inspection condition	Conditional: Light/moisture/dirt
Type / Model	TOURAN	Mileage (Read)	102,225 km
Vehicle Identification number	WVGZZZ1TZNW013321	First registration	23 Jun 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

A proper visual inspection of the paintwork and bodywork was only possible to a limited extent due to insufficient lighting conditions/dampness or dirt.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front




Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 6 Aug 2026
Protocol number: 46931719
Delivery date: 6 Aug 2026



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior



Figure 10: Misc.




Figure 11: Misc.



Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.




Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.




Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.




Figure 21: Misc.

Pictures of damage



Damage #1: Door - front left side: Door - Scratch(es) - Cover / polish



Damage #1: Door - front left side: Door - Scratch(es) - Cover / polish



Damage #2: Door - rear right side: Door - Scratch(es) - Cover / polish




Damage #2: Door - rear right side: Door - Scratch(es) - Cover / polish



Damage #2: Door - rear right side: Door - Scratch(es) - Cover / polish




Damage #3: Trim / covers: Door trim - front left side (Fehlt) - Replace




Damage #4: Side panel - rear left side: Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair




Damage #4: Side panel - rear left side: Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair



Damage #5: Mudguard - left side: Mudguard - left side - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #5: Mudguard - left side: Mudguard - left side - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #6: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #6: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #6: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #6: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #6: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint




Damage #7: Sill - right side: Sill - Dent / paintcoat damage - Repair and paint




Damage #7: Sill - right side: Sill - Dent / paintcoat damage - Repair and paint




Damage #8: Door - rear left side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #8: Door - rear left side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #8: Door - rear left side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #9: Side panel - rear right side: Side panel - Scratch(es) - Repair and paint



Damage #9: Side panel - rear right side: Side panel - Scratch(es) - Repair and paint