



olkswagen ID.3 First Plus 58 kWh, SoH 90.52%, Utility trekhaak, dec-20, 142.733 km



Memo/Aantekening



Chassisnummer	WVWZZZE1ZLP015599
Eerste toelating	23-12-2020
Eerste afgifte NL	23-12-2020
Europese typegoedkeuring	e1*2007/46*2033*00
Afgelezen tellerstand	142.733 km 
Verklaarbaarheid tellerstand:	Logisch (NAP)
Automaat	Ja
Brandstof	BEV Elektrisch
Cil / Motorinhoud	
Gewicht	1694 kg
Deuren	5
Vermogen	150 kW
Emissiecode / Energielabel	Z
Wielbasis	277
Laadruimte	
Laadvermogen	
Bijzonderheden RDW	
Accucapaciteit	58 kWh
Actieradius	424 km
Accu gezondheid	91 %
Oplaadkabels Type	2
AC/DC	ACDC
Accu koop/huur	Onbekend
Fiscaal	BTW (Geel kent.)
Kleur	Grijs
Land van registratie	Nederland
Herkomst	Lease

 Achteruitrijcamera	 Centrale vergrendeling afstandsbediening	 Parkeersensoren voor en achter
 Adaptieve cruisecontrol	 Elektrische ramen voor en achter	 Regensensor
 Apple Carpl./Android Auto	 LED verlichting	 Stof/Alcantara
 Audio installatie	 Lichtmetalen velgen	 Stuurbekrachtiging
 Automatische airconditioning ECC	 Metallic lak	 Trekhaak afneembaar
 Bluetooth telefoonvoorbereiding	 Navigatie	 Verwarmde voorstoelen



Staat van het voertuig

APK vervaldatum	31-12-2026	Distr. vervangen:		Laadkabel tbv laadpaal 2 (7 pins)	Aanwezig
Onderhoudshistorie	Niet aanwezig	Aantal sleutels	2	Laadkabel tbv laadpaal 1 (5 pins)	Niet aanwezig
Ingevuld tot		Navigatie Medium	Niet aanwezig	Laadkabel tbv stopcontact	Niet aanwezig
CVO/COC	Niet aanwezig	Voertuig locatie	Op locatie Eigenaar	Wielsloten	Niet aanwezig



Technische staat

	Groep	Constatering	Opmerkingen
Geen informatie			

Banden

	19"	Merk	Type	Profiel diepte
Velggrootte				
Wiel				
Linker voorwiel	Goodyear	Goodyear	Winterband	8 mm
Rechter voorwiel	Goodyear	Goodyear	Winterband	8 mm
Linker achterwiel	Pirelli	Pirelli	Winterband	6 mm
Rechter achterwiel	Pirelli	Pirelli	Winterband	5 mm
Reservewiel	n/a	n/a	n/a	n/a
Staat reservewiel				

Carrosserie inspectie

Incident	Deel	Constatering
Niet acceptabele schade		

2		Voorbumper	kras(sen) bumper
3		Voorbumper	kras(sen) bumper
4		Linker achterportier	ontzet
5		Linker achterscherf	krasje(s)
6		Velg linksvoor	geschaafd
7		Velg rechtsvoor	oxidatie (velg)
8		Velg rechtsachter	oxidatie (velg)
9		Velg linksachter	oxidatie (velg)
10		Linker C stijl	krasje(s)

