



VOLKSWAGEN

EG - Übereinstimmungsbescheinigung

vollständige Fahrzeug

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):

0.2. Typ:

Version:

0.2.1. Handelsbezeichnung:

0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie:

0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie:

0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie:

0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:

0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:

0.2.3.6. Kennung der Familie periodischer Regenenergie:

0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüfungsfamilie:

0.4. Fahrzeugklasse:

0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers:

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart
der vorgeschriebenen Schilder:

Anbringungsstelle der Fahrzeug-
Identifizierungsnummer:

0.9. Firmenname und Anschrift des Bevollmächtigten
des Herstellers:

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

0.11. Herstellungsdatum des Fahrzeuges:

• mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:

• e13*2007/46*1985*12, erteilt am 2021-10-18

• zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsstaaten mit Rechts

metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische

Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Wolfsburg

2022-04-19

Wolfsburg

2022-04-19

ppa.

ppa.

Car Ladow

Christian Engel

Dr. Clemens Kadow
Leiter Technische Konformität

Christian Engel
Leiterin Qualitätssicherung



Interne Herstellerdaten

DEU710 B 51268 R11 ZBT II wurde erstellt LNL8181832021 000413 26214214 HSN:0603 00152

49. CO₂-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

NEFZ-Werte	CO ₂ -Emissionen		Kraftstoffverbrauch [l/100km]	
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige Benzin/ Diesel [g/km]	sonstige Gas: CNG/LPG [m ³] / [l] [l]
Innerorts	132	---	5.8	---
Außerorts	97	---	4.2	---
Kombiniert	110	---	4.8	---
Gewichtet, kombiniert	---	---	---	---

Abweichungsfaktor (falls zutreffend):

Differenzierungsfaktor (falls zutreffend):

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert) [Wh/km]:

Elektrische Reichweite [km]:

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):

3.2. Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovationen

3.2.1. NEFZ-Einsparungen (falls zutreffend)

Benzin/Diesel [g/km]:

Gas (CNG/LPG) [g/km]:

Sonstige [g/km]:

Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen		Kraftstoffverbrauch [l/100km]	
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige Benzin/ Diesel [g/km]	sonstige Gas: CNG/LPG [m ³] / [l] [l]
Niedrig	164	---	7.2	---
Mittel	125	---	5.5	---
Hoch	111	---	4.9	---
Extra hoch	138	---	6.1	---
Kombiniert	131	---	5.8	---
Gewichtet, kombiniert	---	---	---	---

5.1. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch [Wh/km]:

Elektrische Reichweite [km]:

Elektrische Reichweite innerorts [km]:

Elektrische Reichweite innerorts (EAER city) [km]:

5.2. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (EC AC, weighted) [Wh/km]:

Elektrische Reichweite (EAER) [km]:

Elektrische Reichweite innerorts (EAER city) [km]:

5. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung

Bezeichnung gemäß Anhang II Abschnitt 5:

52. Anmerkungen:

NO.30: A1 max 1534#N0.30: A2 max 1516#N0 16.2.: mit Anhänger Achse 2: +5 kg#N0

0.35.: alt. zu Pos35 mit abw. Werten zu Pos49: #205/55 R17 91V#6, 5JX17 ET39; #20

5/60 R16 92H#6, 5JX16 ET35; #215/45 R18 89V#7, 5JX18 ET39; #195/60 R16 89H M+S#6, 0

* JX16 ET35; #205/55 R17 91H M+S#6, 5JX17 ET39; #

1. Anzahl der Achsen/Räder: 2 / 4
3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage): 1 , Achse 1
- Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen: -----
- 3.1. Angabe, ob das Fahrzeug nicht-automatisiert /teilautomatisiert/vollautomatisiert ist: nicht automatisiert
4. Radstand [mm]: 2551
- 4.1. Achsabstand [mm]: 2551
5. Länge [mm]: 4114
6. Breite [mm]: 1772
7. Höhe [mm]: 1572
13. Masse in fahrbereitem Zustand [kg]: 1270
- 13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]: 1311
16. Technisch zulässige Höchstmassen:
 - 16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]: 1750
 - 16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1/2.) [kg]: 910 / 890
 - 16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]: 2850
18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines
 - 18.1. Deichselanhängers [kg]: -----
 - 18.3. Zentralachsanhängers [kg]: 1100
 - 18.4. Ungebremsen Anhänger [kg]: 630
 19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]: 55
 20. Hersteller des Motors: Volkswagen AG
 21. Baunummerbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: DLA
 22. Arbeitsweise: Fremdzündung / 4-Takt
 23. Reiner Elektrobetrieb: nein
 - 23.1. Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs: -----
 24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 3; in Reihe
 25. Hubraum [cm³]: 999
 26. Kraftstoff: Benzin
 - 26.1. Einstoffmotor / bivalenter Antrieb / Flexfuelmotor / Zweitstoffmotor: Fzg. mit Einstoffbetrieb
 - 26.2. Typ des Zweitstoffmotors: -----
 27. Höchstleistung:
 - 27.1. Höchstleistung [kW bei min⁻¹]: 81.00 bei 5500
 - 27.3. (Verbrennungsmotor):
 - 27.4. Höchstleistung [kW] (Elektromotor): -----
 - 27.3. Höchste Nutzleistung [kW] (Elektromotor): -----
 - 27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor): -----

28. Getriebe (Typ):

Handschaltung

	1	2	3	4	5	6	-----	-----
Gang:	3.769	1.947	1.281	0.973	0.778	0.642	-----	-----
Übersetzungsverhältnisse:	4.353	4.353	4.353	4.353	4.353	4.353	-----	-----
Übersetzung des Achsgetriebes:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Gesamtübersetzung:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

29. Höchstgeschwindigkeit [km/h]:

189

30. Spurweite Achse 1/2 [mm]:

1526 / 1508

35. Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der CO₂-Emissionen:

Achse 1: 205/55 R17 91V / 6,5JX17 ET39 / A / C1

Achse 2: 205/55 R17 91V / 6,5JX17 ET39 / A / C1

36. Anhänger-Bremsanschlüsse:

AC WEISS

40. Farbe des Aufbaus:

WEISS

41. Anzahl und Anordnung der Türen:

5 / 1., 2., re. 2, hi. 1

42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):

5

42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):

42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:

46. Geräuschpegel:

Standgeräusch [dB(A) bei min⁻¹): 71.00 bei 3750

Fahrgeräusch [dB(A)]:

66.00 EURO 6 AP

47. Abgasnorm:

EURO 6 AP

47.1. Parameter für die Emissionsmessung von Wind:

47.1.1. Prüfmasse [kg]:

1390

47.1.2. Querschnittsfläche [m²):

47.1.3. Straßenlastkoeffizienten

f₀ [N] / f₁ [N/(km/h)] / f₂ [N/(km/h)²):

f ₀ (47.1.3.0.)	f ₁ (47.1.3.1.)	f ₂ (47.1.3.2.)
72.6	0.507	0.03388

47.2. Fahrzyklus:

3b

47.2.1. Fahrzyklusklasse:

47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (f_{acc}):

nein

47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit:

nein

48. Abgasemissionen:

715/2007*2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren: Typ I (NEFZ-Mittelwerte, WL-TP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

	CO	THC	NMHC	NO _x	THC+NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikel	Partikel #
Benzin/	166.5	19.7	17.2	37.2	-----	-----	0.2100	0.06E11
Diesel	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--
Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--
andere	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

	CO	THC	NMHC	CH ₄	NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikel	Partikel #
Benzin/	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--
Diesel	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--
Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--
andere	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m⁻¹):

Ggf. angegebene höchste RDE-Werte:

NO_x [mg/km] Partikelzahl mit Exponent [# / km]

Vollständige RDE-Fahrt:

60.0 6.00 E11

Innerstädtische RDE-Fahrt:

60.0 6.00 E11



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank




Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 13 : Radlaufverkleidung hinten links verschrammt



Bild 14 : Stoßfänger hinten verschrammt




Bild 15 : Stoßfänger hinten verschrammt



Bild 16 : Dach Steinschlag mit Korrosionsbildung und verschrammt



Bild 17 : Dach Steinschlag mit Korrosionsbildung und verschrammt



Bild 18 : Spiegel rechts verschrammt



Bild 19 : Dach und Heckklappe mehrfach eingedellt



Bild 20 : Dach und Heckklappe mehrfach eingedellt




Bild 21 : Dach und Heckklappe mehrfach eingedellt



Bild 22 : Dach und Heckklappe mehrfach eingedellt



Bild 23 : Dach und Heckklappe mehrfach eingedellt



Bild 24 : Dach und Heckklappe mehrfach eingedellt



Bild 25 : Dachholm rechts matte Stelle



Bild 26 : Dachholm rechts matte Stelle



Bild 27 : Türblende vorn rechts verschrammt



Bild 28 : Bremsscheiben hinten schlechtes Tragbild und korrodiert



Bild 29 : Bremsscheiben hinten schlechtes Tragbild und korrodiert



Bild 30 : Alufelge vorn rechts verschrammt



Bild 31 : Alufelge vorn rechts verschrammt




Bild 32 : Alufelge vorn rechts verschrammt



Bild 33 : Stoßfänger vorn Steinschläge



Bild 34 : Stoßfänger vorn Steinschläge




Bild 35 : Reifendichtmittel 02/2026 abgelaufen




Bild 36 : Motorraum Tierspuren




Bild 37 : Motorraum Tierspuren




Bild 38 : Motorraum Tierspuren



Bild 39 : Motorraum Tierspuren




Bild 40 : Motorraum Tierspuren



Bild 41 : Laufleistung




Bild 42 : Wartungsnachweis



Bild 43 : Achse 1, Reifen Links 1



Bild 44 : Achse 2, Reifen Links 1




Bild 45 : Achse 2, Reifen Rechts 1



Bild 46 : Achse 1, Reifen Rechts 1

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
22.05.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 101 µm bis 125 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden. Bei der Besichtigung konnten augenscheinlich keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden festgestellt werden.

Ohne Zerlegungsarbeiten konnte der Schadenumfang nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	27.05.2022	Letzte Zulassung	27.05.2022
Hersteller	VW	Typ / Verkaufsbez.	T-Cross 1.0 TSI OPF Style
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WVGZZC1ZNY100393	HSN / TSN	0603 / CNI
Schlüssel-Nr.	40528030	Km-Stand abgelesen	62194
Nächste HU §29 StVZO	05 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Zylinderanzahl	3 / Reihenmotor	Leistung (kW)	81
Hubraum (ccm)	999	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6	Felgen	Leichtmetall
Farbe (Hersteller)	Pure white (C9A)	Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit
Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 55 R 17 91 V	Goodyear / EfficientGrip Performance	S / O	4 mm
rechts	205 / 55 R 17 91 V	Goodyear / EfficientGrip Performance	S / O	4 mm
2 links	205 / 55 R 17 91 V	Goodyear / EfficientGrip Performance	S / O	4 mm
rechts	205 / 55 R 17 91 V	Goodyear / EfficientGrip Performance	S / O	4 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 28.02.2026			

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

Serie: Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag, Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn, Ambientebeleuchtung, App-Connect, Berganfahrassistent, Bremsleuchte, dritte, Chromleisten an den Seitenfenstern, Dachreling silber eloxiert, Drehzahlmesser, Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP) mit Gegenlenkunterstützung, Fahrlichtschaltung automatisch mit "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend, Fußgänger- und Radfahrererkennung, Gepäckraumabdeckung, Gepäckraumbeleuchtung, Gepäckraumboden in 2 Höhen einstellbar, Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe, Heckscheibenheizung, Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung, ISOFIX-Halteösen für Kindersitze, Klimaanlage "Air Care Climatronic", Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kopfstützen (3) hinten, Kopfstützen vorn, LED Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, LED-Scheinwerfer für Abblend- und Fernlicht, Lackierung: Uni, Lenkrad: Multifunktionslenkrad in Leder, Lichtsensor, Mittelarmlehne vorne, Multifunktionsanzeige "Plus", Multifunktionskamera, Müdigkeitserkennung, Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht, Nichtraucher Ausführung, Notbremsassistent "Front Assist", Notruf-Service, Ottopartikelfilter, Paket: Parkpaket, Paket: Sitz-Komfort-Paket, Paket: Winterpaket, Polster: Stoff, Radio "Composition" mit 2 Lautsprechern, Reifenkontrollanzeige, Räder: Leichtmetallräder (4) "Chesterfield", Räder: Tire Mobility Set, Rückleuchten in LED Technik, Servolenkung, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte, Sitze: Rücksitzbank ungeteilt, verschiebbar, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, Sitze: Sportsitze vorn, Spurhalteassistent "Lane Assist", Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung, Steckdose: 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten, Steckdose: 2 USB-C-Schnittstellen vorn, Stoßfänger in Wagenfarbe, Textilfußmatten vorn und hinten, Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus", Wegfahrsperrung, elektronisch, Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten, Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit Funkfernbedienung, und 2 Funkschlüsseln

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
9WJ	App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android
	Auto
	Lackierung: Sonderfarbe Uni
8RL	Radiozubehör: 6 Lautsprecher

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 30.04.2026 bei Kilometerstand 61.843
bis Wartung verbleiben:	11.800 km oder 257 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Dach und Heckklappe mehrfach eingedellt, drücken (Bild 19, 20, 21, 22, 23, 24)
2. Motorraum Tierspuren, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 36, 37, 38, 39, 40)
3. Reifendichtmittel 02/2026 abgelaufen, erneuern (Bild 35)
4. Dach Steinschlag mit Korrosionsbildung und verschrammt, lackieren (Bild 16, 17)
5. Stoßfänger hinten verschrammt, smart

repair (Bild 14, 15)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Dachholm rechts matte Stelle, polieren (Bild 25, 26)
Spiegel rechts verschrammt (Bild 18)
Bremsscheiben hinten schlechtes Tragbild und korrodiert, (Bild 28, 29)
Alufelge vorn rechts verschrammt (Bild 30, 31, 32)
Stoßfänger vorn Steinschläge (Bild 33, 34)
Radlaufverkleidung hinten links verschrammt (Bild 13)
Türblende vorn rechts verschrammt (Bild 27)