

MACADAM
FORD FIESTA

Information véhicule

Marque:	FORD	Plaque d'immatriculation:	
Boîte de vitesses:	MAN 5 VIT	Couleur de la carrosserie:	
Modèle:	FIESTA	NIV:	WF0JXXGAHJKY16202
Type de carburant:	Diesel	Puissance:	63 kW
Version:	FIESTA8 E85 BUSNAV	Première immatriculation	05/08/2019
Kilométrage:	102845 km	Nombre de portes:	

Résumé des dommages

Arrière	2
Avant	2
Droite	2
Intérieur	4

Photos commerciales





Options selon l'inspecteur

Aucune Information trouvé

Dommages

Aile ARD
Rouille
Peindre
Droite



Catadioptre
Manque
E Remplacer
Arrière



Ciel de toit

Brûlé
Smart repair
Intérieur



Clef de contact TC

Manque
Réparer/rempl. (montant forfaitaire)
Intérieur



Pare-chocs AR

Déformé / Forcé
Le Remplacer et peindre
Arrière



Pare-chocs AV

Griffe(s)
Peindre
Avant



Phare antibrouillard D
Dégrafé
Dépose/Repose
Avant



Porte AVD
Rouille
Peindre
Droite



Revêtement assise siège AVD
Déchirure
Réparer/rempl. (montant forfaitaire)
Intérieur



Revêtement assise siège AVG
Tache
Nettoyer
Intérieur



Pneus	
Avant Gauche	
Hiver	
195/60/15/88/H	
Autre	
5,9 mm	
Avant Droite	
Hiver	
195/60/15/88/H	
Autre	
6,1 mm	
Arrière Gauche	
Hiver	
195/60/15/88/H	
Autre	
6,2 mm	
Arrière Droite	
Hiver	
195/60/15/88/H	
Autre	
5,6 mm	

Contrôles			
Cache bagages	Oui	Carte Carburant	Non
Catégorie	Vehicule particulier	Certificat immatriculation (original)	Non
Certificat immatriculation (original)		N/A	Compresseur
Cric	Oui	Galerie de toit	P/A
Galette	P/A	Kit réparation	P/A
Manuel d'utilisation	P/A	Moteur fonctionnant	Oui
Nature de peinture	Metallisé	Nbre clés télécommandes	1
Nbre clés total	1	Nbre sièges	5
Niveau carburant	75	Nombre appuis-têtes	5
Roue de secours	Oui	Runflat	P/A
Stockage GPS	Oui	Stockage GPS	HD
Type de jantes (montées)	Tôle		

Informations sur le contenu et la portée du rapport d’inspection :

- L'évaluation est basée sur les normes de vente spécifiées par le client.
- Les dommages d'utilisation acceptables selon les normes de vente ne sont pas toujours documentés dans ce rapport d'état.
- Les méthodes de réparation spécifiées et/ou les temps de réparation qui en résultent ont été déterminés en tenant compte des méthodes de réparation industrielles modernes.
- Le revendeur doit évaluer les coûts de réparation individuels.
- L'inspection a été effectuée sans démontage. Macadam ne peut être tenu responsable de toute information manquante. Pour plus d'informations, veuillez contacter le vendeur.