

15.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: **POLESTAR 2 Standard Range Single Motor Schräghecklimousine 5-türig 0 ccm 231 PS / 170 KW Elektrisch Automatik**

Amtliches Kennzeichen:	HD -EE 0338E	Fahrgestell-Nummer:	LPSVSEGEKNL077587
Vertrags-Nummer:	65723082	Erstzulassung:	01.06.2022
Internes KZ:	15061394	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

POLESTAR 2 Standard Range Single Motor Schräghecklimousine 5-türig 0 ccm 231 PS/ 170 KW Elektrisch Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	POLESTAR 2 Standard Range Single Motor Schräghecklimousine5-türig 0 ccm 231 PS / 170 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	170 / 231	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbr./100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	160	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	7,400
Leergewicht (kg):	1938	zul. Gewicht (kg):	2390

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 65723082
Amtliches Kennzeichen: HD -EE 0338E
Übersicht erstellt am: 15.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

POLESTAR 2 Standard Range Single Motor Schräghecklimousine 5-türig 0 ccm 231 PS / 170 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
23.03.2026	9059988681	Eigenverschulden	Heckklappe mitte	Nein	Nein
11.05.2025	9059944386	Eigenverschulden	Stoßstange vorne Fahrerseite Kotflügel vorne Fahrerseite Radhausschale vorne Fahrerseite Stahlfelge vorne Fahrerseite	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 65723082
Amtliches Kennzeichen: HD -EE 0338E
Übersicht erstellt am: 15.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

POLESTAR 2 Standard Range Single Motor Schräghecklimousine5-türig 0 ccm 231 PS / 170 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
--------------	-----------------	------------------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



LPSVSEGEKNL077587

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	109.732 km
Hersteller	Polestar	Restlauf bis Service	547 Tag(e)
Typ/Modell	2	HU (Bericht lag vor)	06/2027
Fahrgestellnummer	LPSVSEGEKNL077587	Leistung / Hubraum	80 kW
Erstzulassung	01.06.2022	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung	01/2026, 98.491 km	Lackierung	
Kraftstoffart	Elektro	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	2.Radsatz	3 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - kein Abzug
2	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug
3	Ausrüstung	Tirefit Füllmittel - erneuern
4	Tür vorn rechts	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen
5	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung
6	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung
7	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung
8	Sitz hinten	Lehnenbezug - beschädigt - erneuern
9	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
10	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Kratzer - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug
2	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/45 R19 102V	Michelin	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	
2	245/45 R19 102V	Michelin	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/45 R19 102V	Pirelli	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	245/45 R19 102V	Pirelli	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					03/2026

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung regennass, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 29.06.2026
Protokollnummer: 46220775
Anlieferungsdatum: 29.06.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Polestar	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	2	Laufleistung (abgelesen)	109.732 km
Fahrgestellnummer	LPSVSEGEKNL077587	Erstzulassung	01.06.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 29.06.2026
Protokollnummer: 46220775
Anlieferungsdatum: 29.06.2026



Abbildung 7: Innenraum




Abbildung 8: Innenraum




Abbildung 9: Innenraum




Abbildung 10: Sonstiges




Abbildung 11: Sonstiges




Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges




Abbildung 22: Sonstiges




Abbildung 23: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: 2.Radsatz: 3 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #1: 2.Radsatz: 3 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #1: 2.Radsatz: 3 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #4: Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung




Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung




Beschädigung #7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #8: Sitz hinten: Lehnenbezug - beschädigt - erneuern



Beschädigung #8: Sitz hinten: Lehnenbezug - beschädigt - erneuern



Beschädigung #9: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott



LPSVSEGEKNL077587

Vehicle details

Operator		Inspection condition	Conditional: Light/moisture/dirt
License number		Mileage (Read)	109,732 km
Manufacturer	Polestar	Next maintenance in	547 Tag(e)
Type / Model	2	Main inspection (Report on hand)	06/2027
Vehicle Identification number	LPSVSEGEKNL077587	Power / Engine displacement	80 kW
First registration	1 Jun 2022	Upholstery/Colour	/
Last maintenance	01/2026, 98,491 km	Paintwork	
Fuel type	Electric	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	2nd wheel set	3 alloy rims - Scratched - No deduction
2	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction
3	Equipment	Tirefit filler - Replace
4	Door - front right side	Door - dent(s) - Smooth repair work
5	Wheel / tyres	Alloy rim - rear left side - Scratched - Loss in value
6	Wheel / tyres	Alloy rim - front right side - Scratched - Loss in value
7	Wheel / tyres	Alloy rim - rear right side - Scratched - Loss in value
8	Seat - rear	Backrest cover - Damaged - Replace
9	Front bumper	Front bumper - Scratched - Repair and paint
10	Boot lid / rear door	Boot lid - Scratch(es) - Repair and paint

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Interior	Interior - Abrasion - No deduction
2	Vehicle glazing	Windscreen - Stone chips - No deduction

Missing parts

Missing part

Detected repainting

No.	Location
None detectable	

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 29 Jun 2026
Protocol number: 46220775
Delivery date: 29 Jun 2026



Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	245/45 R19 102V	Michelin	Summer tyres	4mm - 4mm	o.k.	
2	245/45 R19 102V	Michelin	Summer tyres	6mm - 6mm	o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	245/45 R19 102V	Pirelli	Winter tyres	5mm - 5mm	o.k.	
2	245/45 R19 102V	Pirelli	Winter tyres	7mm - 7mm	o.k.	

Replacement

Type	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Expiration date
Tirefit					03/2026

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung regennass, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 29 Jun 2026
Protocol number: 46220775
Delivery date: 29 Jun 2026



Vehicle details

Manufacturer	Polestar	Inspection condition	Conditional: Light/moisture/dirt
Type / Model	2	Mileage (Read)	109,732 km
Vehicle Identification number	LPSVSEGEKNL077587	First registration	1 Jun 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

A proper visual inspection of the paintwork and bodywork was only possible to a limited extent due to insufficient lighting conditions/dampness or dirt.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior



Figure 7: Interior




Figure 8: Interior




Figure 9: Interior




Figure 10: Misc.




Figure 11: Misc.




Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.



Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.



Figure 21: Misc.




Figure 22: Misc.




Figure 23: Misc.

Pictures of damage



Damage #1: 2nd wheel set: 3 alloy rims - Scratched - No deduction




Damage #1: 2nd wheel set: 3 alloy rims - Scratched - No deduction



Damage #1: 2nd wheel set: 3 alloy rims - Scratched - No deduction



Damage #4: Door - front right side: Door - dent(s) - Smooth repair work



Damage #5: Wheel / tyres: Alloy rim - rear left side - Scratched - Loss in value



Damage #5: Wheel / tyres: Alloy rim - rear left side - Scratched - Loss in value



Damage #6: Wheel / tyres: Alloy rim - front right side - Scratched - Loss in value



Damage #6: Wheel / tyres: Alloy rim - front right side - Scratched - Loss in value




Damage #7: Wheel / tyres: Alloy rim - rear right side - Scratched - Loss in value



Damage #8: Seat - rear: Backrest cover - Damaged - Replace



Damage #8: Seat - rear: Backrest cover - Damaged - Replace



Damage #9: Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #9: Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #9: Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #9: Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #10: Boot lid / rear door: Boot lid - Scratch(es) - Repair and paint



Damage #10: Boot lid / rear door: Boot lid - Scratch(es) - Repair and paint



Damage #10: Boot lid / rear door: Boot lid - Scratch(es) - Repair and paint