

Mercedes-Benz Citan
Auftragsnummer: 864.0000.314

FIN: WDF4156031U197930
Kennzeichen: 1-PZL-911



Fahrzeugdaten

Laufleistung	205.088 km	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Erstzulassung	19.10.2016	HU	
Hubraum (ccm)	1.461	Motorleistung (kw)	66
Lackierung	Weiß	Polster/Farbe	Stoff / Grau
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Manuell
Probefahrt	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Antriebsart	Frontantrieb
Letzte Wartung		Restlauf bis Service	8.105 km
Anzahl Besitzer	unbekannt	Anzahl Schlüssel	

Reifen

Achsen Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1. 195/65 R15 95V	Ganzjahresreifen auf Stahl	Goodyear	5 / 5 mm
2. 195/65 R15 95V	Ganzjahresreifen auf Stahl	Goodyear	5 / 5 mm

Ausstattung

ABS

Elektr. Fensterheber

Elektr. Seitenspiegel

Klimaanlage

Servolenkung

Zentralverriegelung

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
Wartungsnachweise	digitaler Nachweis / unvollständig
Besichtigungszustand	Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zur Beurteilung des Fahrzeuges waren Hubmittel bzw. eine Grube nicht erforderlich.



Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Interieur	Laderaumboden - Kratzer - kein Abzug
2 Sonstiges	Fahrzeug - verschmutzt - aufbereiten
3 Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - Smart Repair
4 Heckklappe/-tür	Verkl. Hecktür Hartfaser oben - gebrochen / gerissen - erneuern
5 Heckklappe/-tür	Schloss / Verriegelung - fehlt - erneuern
6 Außenspiegel links	Abdeckkappe - gebrochen / gerissen - erneuern
7 Außenspiegel rechts	Abdeckkappe - gebrochen / gerissen - erneuern
8 Heckklappe/-tür	Hecktür links - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
9 Tür vorn rechts	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
10 Klimasystem	Klimasystem - defekt - Diagnose durchführen

Gebrauchsspuren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Fahrzeugdach	Dach - Delle(n) - kein Abzug
2 Verkleidungen/ Abdeckungen	Türverkleidung hinten rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug
3 Stossfänger hinten	Stossfänger hinten (unlackiert) - verkratzt / verschürft - kein Abzug
4 Instrumententafel	Mittelkonsole vorn - Kratzer - kein Abzug
5 Lenkanlage	Lenkrad - Abrieb - kein Abzug

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und lauleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Abbildung 1: Schräg hinten



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Sonstiges



Abbildung 4: Sonstiges




Abbildung 5: Sonstiges



Abbildung 6: Sonstiges



Abbildung 7: Sonstiges



Abbildung 8: Sonstiges



Abbildung 9: Sonstiges



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Beschädigung 1: Interieur: Laderaumboden - Kratzer - kein Abzug



Beschädigung 1: Interieur: Laderaumboden - Kratzer - kein Abzug



Beschädigung 1: Interieur: Laderaumboden - Kratzer - kein Abzug



Beschädigung 1: Interieur: Laderaumboden - Kratzer - kein Abzug



Beschädigung 1: Interieur: Laderaumboden - Kratzer - kein Abzug



Beschädigung 2: Sonstiges: Fahrzeug - verschmutzt - aufbereiten



Beschädigung 2: Sonstiges: Fahrzeug - verschmutzt - aufbereiten



Beschädigung 2: Sonstiges: Fahrzeug - verschmutzt - aufbereiten



Beschädigung 2: Sonstiges: Fahrzeug - verschmutzt - aufbereiten



Beschädigung 3: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - Smart Repair



Beschädigung 3: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - Smart Repair



Beschädigung 4: Heckklappe/-tür: Verkl. Hecktür Hartfaser oben - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 4: Heckklappe/-tür: Verkl. Hecktür Hartfaser oben - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 4: Heckklappe/-tür: Verkl. Hecktür Hartfaser oben - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 4: Heckklappe/-tür: Verkl. Hecktür Hartfaser oben - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 5: Heckklappe/-tür: Schloss / Verriegelung - fehlt - erneuern



Beschädigung 5: Heckklappe/-tür: Schloss / Verriegelung - fehlt - erneuern



Beschädigung 6: Außenspiegel links: Abdeckkappe - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 6: Außenspiegel links: Abdeckkappe - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 7: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 7: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 8: Heckklappe/-tür: Hecktür links - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 8: Heckklappe/-tür: Hecktür links - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 8: Heckklappe/-tür: Hecktür links - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 9: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 9: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 9: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 9: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 10: Klimasystem: Klimasystem - defekt - Diagnose durchführen



Beschädigung 10: Klimasystem: Klimasystem - defekt - Diagnose durchführen



Gebrauchsspur 1: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - kein Abzug



Gebrauchsspur 2: Verkleidungen/Abdeckungen:
Türverkleidung hinten rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Gebrauchsspur 2: Verkleidungen/Abdeckungen:
Türverkleidung hinten rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Gebrauchsspur 2: Verkleidungen/Abdeckungen:
Türverkleidung hinten rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug




Gebrauchsspur 3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (unlackiert) - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Gebrauchsspur 3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (unlackiert) - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Gebrauchsspur 3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (unlackiert) - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Gebrauchsspur 4: Instrumententafel: Mittelkonsole vorn - Kratzer - kein Abzug



Gebrauchsspur 4: Instrumententafel: Mittelkonsole vorn - Kratzer - kein Abzug



Gebrauchsspur 5: Lenkanlage: Lenkrad - Abrieb - kein Abzug



Gebrauchsspur 5: Lenkanlage: Lenkrad - Abrieb - kein Abzug