

## AUDI A6

Referencia del vehículo:

**3967LVL**

VIN:

**WAUZZZ4G3HN003754**

Carrocería:

**Berlina**

Tipo de caja de cambio:

**Automático**

Cilindrada:

**2967 cm<sup>3</sup>**

Tipo de combustible:

**Diésel**

Potencia del motor de combustión:

**160 kW / 218 CV**

Tracción:

**Tracción integral**

Emisión de CO2 en conducción mixta:

**128 g/km**

## Comprobación rápida

### Daños

Este vehículo ha sufrido algún daño. Por favor, antes de comprarlo, consulta con el vendedor si ya ha sido reparado o realiza una inspección con un mecánico cualificado.

● Daños

### Kilometraje

El kilometraje registrado mantiene una progresión lógica.

● Sin incidencias registradas

### Robado

No registrado como robado

● Sin incidencias registradas

### Estado administrativo

Constan anotaciones que impiden la tramitación administrativa del vehículo, tales como cargas administrativas y/o financieras, y/o vehículo dado de baja temporal o definitiva, y/o copropietarios registrados. Verifique esta información del vehículo con DGT.

● Con incidencias

### Verificación de identidad

No registrado como desguazado

● Sin incidencias registradas

### Importado

Vehículo importado desde Italia

● Importado

### Taxi

No usado como taxi

● Sin incidencias registradas

### Chasis

No se ha registrado ninguna modificación

● Sin incidencias registradas

Matriculado en España



Antigüedad del vehículo

**9 años**  
**9 meses**

Etiqueta Medioambiental




Vehículo importado



## Resumen de daños

5/2020

Daños reportados



Área afectada:

- Delantera
- Izquierda
- Frontal izquierda
- Trasera izquierda
- Trasera
- Derecha
- Frontal derecha

Reportado el:

5/2020

Reportado en:


Italia

Gravedad:

**Moderado**


Tipo/causa del daño:

No disponible



5/2021

Daños reportados



Área afectada:

- Delantera
- Trasera
- Derecha
- Trasera derecha

Reportado el:

5/2021

Reportado en:


Italia

Gravedad:

**Leve**

Tipo/causa del daño:

No disponible



Glosario de daños

## Daños

Daños hace referencia a cualquier daño o deterioro de los componentes físicos de un vehículo, que afecte a su apariencia, su funcionalidad o su seguridad. Los daños pueden variar desde problemas estéticos, como rayones y abolladuras, hasta problemas estructurales graves, y pueden ser causados por colisiones, eventos climáticos, vandalismo u otros incidentes.

## Verificación del kilometraje

Última lectura del  
cuentakilómetros

**173.826** km


Reportado el: 29/12/2025

Kilometraje medio

**18.273** km/año

Kilometraje promedio en  
coches similares

**20.943** km/año



**Sin incidencias registradas:** Las lecturas de kilometraje reportadas mantienen una progresión lógica y no hay indicios de manipulación. No obstante, siempre recomendamos cuestionar críticamente el kilometraje. Por ejemplo, verificar los signos de desgaste, el número de cambios de aceite o la media anual de kilómetros recorridos.



### Propietario 1 en Italia

Año de compra:	2016
Duración del uso:	5 años 5 meses
Daño reportado en:	5/2021 , 5/2020



### Propietario 1 en España

Año de compra:	2021
Tipo de propietario:	Persona física
Tipo de uso:	Privado

Fecha	Km	Suceso
27/6/2016		Vehículo matriculado en Italia Nuevo propietario registrado
5/2020		Daños reportados en Italia
5/2020	85.584 km	Lectura del cuentakilómetros registrada
6/2020	85.565 km	Lectura del cuentakilómetros registrada
28/9/2020	94.012 km	Vehículo inspeccionado en Italia
5/2021		Daños reportados en Italia
5/2021	101.657 km	Lectura del cuentakilómetros registrada
21/12/2021		Importado de Italia a España Vehículo matriculado en Palencia, España Nuevo propietario registrado Tipo de propietario: persona física Vehículo para uso privado Domiciliado en La Puebla Arganzon, Burgos, España
21/12/2021	119.483 km	Vehículo inspeccionado en España Tipo de inspección: previa matriculación Inspección favorable
2/12/2023	148.397 km	Vehículo inspeccionado en España Tipo de inspección: periódica Inspección favorable
29/12/2025	173.826 km	Vehículo inspeccionado en España Tipo de inspección: periódica Inspección favorable

Para este Informe de Historial del Vehículo, hemos buscado entre más de 40 mil millones de registros de más de 30 países europeos, Estados Unidos y Canadá.

## Detalles técnicos

### Motor y rendimiento

Fuel type	Diésel
Potencia del motor de combustión	160 kW / 218 CV

### Consumo y medio ambiente

Consumo mixto	5.0 l/100km
Emisión de CO2 en conducción mixta	128 g/km
Normativa europea sobre emisiones	Euro 6

### Peso

Tara	1.765 kg
Carga máxima	535 kg
Peso bruto máximo	2.375 kg

### Dimensiones

Longitud	4.932 mm
Anchura	1.874 mm
Distancia entre ejes	2.914 mm

### Otra información

Clasificación europea del vehículo	M1
Código estándar de la Unión Europea	e1*2007/46*0436*25
Número de puertas	4
Número de asientos	5

## Glosario CARFAX

### **Comprobación rápida**

Es una instantánea de la información que ha extraído CARFAX de su extensa base de datos para determinar si el vehículo ha sido reportado como robado, desguazado, importado o ha sufrido modificación en el chasis. Este resumen se basa en toda la información suministrada a CARFAX por diversas fuentes. Puede que exista información adicional sobre este vehículo que quizá incluya problemas potenciales, pero no ha sido reportada a CARFAX.

### **Emisiones de CO2**

CO2 es la fórmula química del dióxido de carbono, un gas que emiten los vehículos de combustión como resultado de la quema de combustible. La cantidad de dióxido de carbono liberado en los gases del escape es una buena forma de calcular la cantidad de combustible que quema un coche. Esta cantidad se mide por la cantidad de gramos de CO2 que se liberan al aire por cada kilómetro recorrido.

### **Etiqueta Medioambiental**

Distintivo de emisiones y características de los vehículos clasificados en el Registro de la Dirección General de Tráfico según las emisiones del vehículo. En breve, es posible que todos necesitemos llevar este distintivo dado que cada vez más ciudades y comunidades están estableciendo zonas de bajas emisiones y restringiendo el acceso a dichas zonas a los vehículos con altos niveles de emisiones nocivas. Las autoridades están implementando estas medidas para reducir la contaminación por partículas finas en el aire. Para poder circular por ciertas zonas, el vehículo deberá disponer de un distintivo medioambiental válido o un permiso excepcional, de lo contrario no podrá acceder a dicha zona.

### **Gravedad - Grave**

Los daños graves suelen afectar a múltiples componentes del vehículo y es probable que comprometan el funcionamiento y/o la seguridad del vehículo.

### **Gravedad - Leve**

Generalmente, los daños leves son estéticos (incluyendo abolladuras o arañazos), pueden requerir sólo un reacondicionamiento y no suelen comprometer el funcionamiento y/o la seguridad del vehículo.

### **Gravedad - Moderado**

Los daños moderados pueden afectar a varios componentes del vehículo y pueden comprometer su funcionamiento y/o seguridad.

### **Kilometraje Medio**

El Kilometraje Medio NO muestra la lectura actual del cuentakilómetros, muestra una estimación basada en las medias de kilometraje recorridos por vehículos de la misma marca, modelo, combustible y antigüedad en un uso exclusivamente privado. La lectura del kilometraje real de este vehículo le indicará si este coche ha sido utilizado por encima o por debajo de la media, y será un factor que le ayude a determinar mejor el valor del mismo.

**Número de Bastidor (chasis o VIN)**

Este número de 17 caracteres es único para cada vehículo. El mismo identifica características del vehículo, incluyendo el fabricante, año, modelo, carrocería, especificaciones del motor y número de serie. VIN son las siglas en inglés de Vehicle Identification Number, que se traduce como número de bastidor o número de chasis del vehículo. En el Historial CARFAX del Vehículo, el VIN puede aparecer anonimizado por motivos de protección de datos y privacidad.

**Número de registros**

Un registro CARFAX se refiere a un evento o suceso específico en la vida del vehículo a una fecha concreta. Tenga en cuenta que los Historiales de vehículos más nuevos tienden a tener menos registros. CARFAX trabaja continuamente para integrar más fuentes de datos e información histórica con el fin de enriquecer el Historial CARFAX del Vehículo.

**Referencia del vehículo**

Valor proporcionado por el usuario para identificar el vehículo para el del cual se obtendrá el Historial CARFAX, y para confirmar la identidad del mismo en el propio informe.

**Vehículo importado**

Un vehículo que ha sido importado de otro país

## Cómo utilizar este informe



Un Historial CARFAX de Vehículo se construye con la información proporcionada a CARFAX. Errores u omisiones no pueden ser excluidos. Utilice el historial CARFAX junto con una prueba de conducción y una revisión del vehículo por expertos. Procesamos datos personales de acuerdo con las regulaciones aplicables. No recopilamos información sobre los propietarios. [Términos y condiciones.](#)