


Auftr.-Nr: PESCH PREISFINDUNG

Ausstattung	Sonderausstattung:		
	3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte Airbag Beifahrerseite abschaltbar Antriebs-Schlupfregelung (ASR) Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rec.. Ausstattung Comfortline Chrom-Paket (1) Einparkhilfe vorn und hinten Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungss.. Frontscheibe Verbundglas getönt Gepäckraumabdeckung / Rollo Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) Heckscheibenwischer Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit A.. Kennzeichenbeleuchtung LED Knieairbag Fahrerseite Lendenwirbelstützen vorn Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home) Mittelarmlehne vorn klappbar Nebelschlussleuchte Pedale Edelstahl / Aluminium-Design Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklap.. Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhen.. Sitze: Komfortsitze vorn Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum Türgriffe außen Wagenfarbe Wärmeschutzverglasung grün getönt Winter-Paket	Ablagefach am Dachhimmel Airbag Fahrer-/Beifahrerseite Antriebsart: Frontantrieb Außenspiegel elektr. verstellbar, mit Memory Außenspiegelfuß schwarz Blinkleuchte in Außenspiegel integriert Dachhimmel Stoff, grau Elektron. Differentialsperre (EDS) Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung Fensterheber elektrisch vorn und hinten Funkschlüssel (2) klappbar Gepäckraumbeleuchtung Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe .. Hinterachse: Verbundlenkerachse Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz Kindersicherung im Fahrgastraum Kopfstützen hinten (3-fach) Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Hö.. LM-Felgen Motor 1,4 Ltr. - 110 kW 16V TSI (1395 ccm) Nichtraucher-Paket Reifenkontroll-Anzeige Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit Sitzbezug / Polsterung: Stoff Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) Stoßfänger Wagenfarbe Verbandkasten und Warndreieck Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hi.. Zentralverriegelung mit Fernbedienung	Ablagetasche an Vordersitzlehnen Anti-Blockier-System (ABS) Außenspiegel asphärisch, links Außenspiegel lackiert Außentemperaturanzeige Bremsbelagverschleissanzeige Doppeltonhorn Elektron. Differentialsperre (XDS) Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse .. Fensterzierleisten schwarz Fußmatten Textil Gepäckraumboxen höhenverstellbar Handschuhfach mit Kühlfunktion Innenausstattung: Dekoreinlagen Zirkonium .. Karosserie: 4-türig Klimaanlage Climatronic 2-Zonen Kühlergrill schwarz mit Chromleisten Leseleuchten vorn und hinten Mittelarmlehne hinten Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegeli.. Parkbremse elektrisch Rücksitzlehne geteilt Schalt-/Wählhebelgriff Leder Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotr.. Sitze vorn höhenverstellbar Start/Stop-Anlage Tagfahrlicht Verglasung hinten abgedunkelt (65 %) Wegfahrsperre (elektronisch)
	Sonderausstattung:		
	Ambiente-Beleuchtung Außenspiegel elektr. anklappbar Dachreling silber eloxiert Metallic-Lackierung Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)	Anhängerkupplung schwenkbar Bi-Xenon-Scheinwerfer Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion un.. Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay) Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe e..	Audiosystem Composition Media (Touchscre.. Business-Paket Premium mit Navigation Licht- und Sicht-Paket 1 Navigationsmodul Discover Media (für Audios.. Zusatzheizung (Standheizung)
	Sondermodellpaket:		
	Sondermodell Allstar		

Zustandsbeschreibung

Auftr.-Nr: PESCH PREISFINDUNG

Vorschäden	Vorschäden:										
	Tauschaggregat		Nachlackierung		Technischer Mangel		Sonstiges		Vorschadenhöhe		
	nein		ja		nein		nein		2.000,00 €		
(U) Nachlackierung -> Unbekannt, geschätzt: Motorhaube + Seitenwand Rechts nachlackiert (2.000,00 €)											
Unfallfreiheit	Unfallfrei = nein										
	reparierte Unfallschäden: 1										
	(Unfallschäden sind in den jeweiligen Abschnitten mit einem (U) gekennzeichnet)										
Lackdicke	Fondseite links serienmäßig	Tür hinten links serienmäßig	Tür vorne links serienmäßig	Kotflügel vo.li. serienmäßig	Heckklappe serienmäßig	Dach serienmäßig	Motorhaube serienmäßig	Fondseite rechts serienmäßig	Tür h. rechts serienmäßig	Tür vorne rechts serienmäßig	Kotflügel vo.re. serienmäßig
Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert) Sommerreifen						Felgenbeschreibung k. A.				
	Reifen vorne k. A.		VL 0,00 mm (k. A.)				VR 0,00 mm (k. A.)				
	Reifen hinten k. A.		HL 0,00 mm (k. A.)				HR 0,00 mm (k. A.)				
	Zweiter Reifensatz k. A.						Felgenbeschreibung k. A.				
	Reifen vorne k. A.		VL k. A. (k. A.)				VR k. A. (k. A.)				
	Reifen hinten k. A.		HL k. A. (k. A.)				HR k. A. (k. A.)				
	Bemerkung									Ausstattung ER k. A.	

Optischer Zustand	
	Dach regennass,nicht prüfbar, ggf. KE Fondseite links - zerkratzt - SmartRepair Lackzustand - Aufbereitung, polieren Schwellerverkleidung rechts - leicht deformiert - instandsetzen .. Stoßfänger vorne - zerkratzt - SmartRepair

Technischer Zustand	
Inspektion - Jahresinspektion fällig - durchführen	
Inspektion - HU/AU	