

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO	9421NHF / WBY71EG0505475711 / 5475711
----------	---------------------------------------

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	ELECTRICO
Modelo:	iX1 eDrive20 U11	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	iX1 eDrive20 U11	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	10.182

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

- ☐ DOCUMENTACION ORIGINAL
- ☒ CARPETA MANUALES
- ☒ MANUAL PROPIETARIO
- ☒ TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

9421NHF Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	NEXEN	225/55/18	102	Y	-
DI	NEXEN	225/55/18	102	Y	-
RP					-
TD	NEXEN	225/55/18	102	Y	-
TI	NEXEN	225/55/18	102	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	16/07/2026		
Comentarios:	cable de carga en el interior vehículo		

Daños no valorables:

9421NHF COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
Telemando cierre centralizado	OBSERVACIÓN-	

9421NHF COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR
2. Rejilla dr paragolpes dl	-	REEMPLAZAR
3. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
4. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR
5. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
6. Moldura contorno aleta tr iz	Pintar Sustitución Combinada no adyacente	REEMPLAZAR
7. Paragolpes tr (zona sup)	Pintar Reparado Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
8. Moldura paragolpes tr	Pintar Reparado Pieza desmontada Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR
9. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no adyacente	REPARAR
10. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	REPARAR
11. Aleta tr dr c/estribo	Reparado	REPARAR
12. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
13. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
14. Moldura contorno aleta dl dr	Pintar Reparado Combinada no adyacente	-
15. Moldura contorno aleta tr dr	Pintar Reparado Combinada no adyacente	-
16. Paragolpes tr (zona inf)	Pintar Reparado Pieza desmontada Combinada no	-
17. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO
18. Capó dl	-	SR Pintura
19. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO
20. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
21. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
22. Llanta rueda tr iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA