



Hüsges Gruppe®  
Die Gutachter

## Zustandsbericht

|                  |                     |                     |            |
|------------------|---------------------|---------------------|------------|
| Kunde :          | Allane SE HCBE      | Amtl. Kennzeichen : | KG-TB 218E |
| Berichtsnummer : | 0000000926490-DE926 |                     |            |
| Referenznummer:  | 31192449            |                     |            |

### Fahrzeugdaten

#### Kia EV6 (CV)(2021->) Basis 4WD

|                          |                     |                          |                                              |
|--------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------------------------|
| Fahrzeug-Ident.-Nr.:     | KNAC381CPN5050503   | Laufleistung abgelesen:  | 41004 km                                     |
| Erstzulassung / Baujahr: | 21.06.2022 / 2022   | Besichtigungsdatum/-ort: | 19.06.2026 Siemensstr. 6,<br>63329 Egelsbach |
| Fahrzeugart:             | PKW                 | Aufbauart:               | Limousine                                    |
| Kraftstoff:              | Elektro             | Getriebe Art:            | Automatik                                    |
| Navi.-Datenträger:       | Festplattenlaufwerk | Hubraum / Leistung:      | 0 ccm / 239 kW (325 PS)                      |
| Antriebsart:             | Allrad              | Lackfarbe:               | (CR5) RUNWAY ROT MET                         |
| Lackart:                 | Metallic            | Türen / Sitzplätze:      | 5 / 5                                        |
| Anzahl Schlüssel:        | 2                   | Nächste HU / AU:         | 06.2027 / 06.2027                            |
| Polster Art:             | Lederimitat         | Serviceheft verfügbar:   | Ja                                           |
| Farbe Innenausstattung:  | Schwarz             | Serviceheft gepflegt:    | Ja                                           |
| Raucherfahrzeug:         | Nein                | Letzter Service km / am: | 40363 / 20.05.2026                           |
| Fahrzeug fahrbereit:     | Ja                  | Vorgelegte Fahrzeug-     |                                              |
| Zustand aussen:          | 2 - Gut             | Unterlagen:              | ZB I (Fzg.Schein)                            |
|                          |                     | Zustand innen:           | 2 - Gut                                      |

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



### Montierte Bereifung

|                           | Sommerreifen   | Aluminium original   |
|---------------------------|----------------|----------------------|
| Reifenart / Felgentyp:    |                |                      |
| 1. Achse - links / Zust.  | Nexen          | 235/55/R19/105V 5 mm |
| 1. Achse - rechts / Zust. | Nexen          | 235/55/R19/105V 6 mm |
| 2. Achse - links / Zust.  | Nexen          | 235/55/R19/105V 5 mm |
| 2. Achse - rechts / Zust. | Nexen          | 235/55/R19/105V 5 mm |
| Verkehrssicherheit:       | Verkehrssicher |                      |

### Serienausstattung

- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Navigationssystem KIA (12,3"-Display)
- Einparkhilfe hinten
- Elektromotor 239 kW (cont. 81 kW)
- Fahrassistenz-System: Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA)
- Fahrassistenz-System Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA)
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- HV-Batterie 77,4 kWh
- Intelligenter Geschwindigkeits-Begrenzer
- Keyless-Start
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad mit Multifunktion
- Mittelarmlehne vorn verschiebbar
- Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC)  
Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage mit Stop&Go-Funktion
- Radstand 2900 mm
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schließ-/Startsystem Smart-Key
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Kunstleder
- Antriebsart Allradantrieb
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)
- Fahrassistenz-System Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (Driver Attention Warning, DAW)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Heckleuchten LED
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie 5-türig
- Kindersicherung
- Ladevorrichtung On-Board-Lader (3-Phasen)
- Lenkrad heizbar
- LM-Felgen
- Mobile Online Dienste UVO Connect / Kia Connect
- Parkbremse elektrisch
- Rückfahrkamera
- Scheinwerfer LED
- Schnellladevorrichtung
- Sitzheizung vorn

- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Türgriffe außen ausfahrbar / versenkbar
- Sonderlackierung Runway Rot Metallic
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

### Sonderausstattung

- **Air-Paket**  
Einparkhilfe vorn und hinten, Sitzbezug / Polsterung: vegane Leder-Optik schwarz, Heckklappenöffnung elektr., Kindersicherung (sensorgesteuert), Türgriffe außen ausfahrbar / versenkbar, elektrisch, Ambiente-Beleuchtung, Adapter zum Anschluss von 230V-Geräten an der Ladebuchse, Induktionsladeschale für Smartphone, Fahrassistent-System: Frontkollisionswarnung mit Abbiege-Assistent / Querverkehrs-Assistent (FCA-JX), Fahrassistent-System: aktiver Totwinkel-Assistent (BCA-R), Fahrassistent-System: Insassenalarm (Rear Occupant Alert, ROA), Fahrassistent-System: Autobahnassistent II (Highway Driving Assist, HDA II)
- **Drive-Paket**  
Bi-LED-Scheinwerfer mit adaptivem Fernlicht, Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass), Frontscheibe Solar-Reflect, Seitenscheiben Solar-Reflect, Head-up-Display (Frontsichtanzeige)
- **Metallic-Lackierung**

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

### Allgemeine Prüfung

|                                      |                                                                                                          |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Probefahrt:</b>                   | <b>Nicht durchgeführt</b><br>Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt durchgeführt. |
| <b>Unterbodenprüfung:</b>            | <b>Nicht durchgeführt</b><br>Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt.          |
| <b>Laufleistung plausibel:</b>       | <b>Nicht prüfbar</b><br>Nicht prüfbar                                                                    |
| <b>Hinweis:</b>                      |                                                                                                          |
| <b>Hinweis (Verkehrssicherheit):</b> |                                                                                                          |

### Unfallschadenprüfung

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rep. Vorschäden / -höhe brutto:</b> | <b>Keine feststellbar</b><br>Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Lackschichtendickenmessung:</b>     | <b>Innerhalb der Toleranzen</b><br>Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar. |
| <b>Bestehender Unfallschaden:</b>      | <b>Nicht festgestellt</b><br>Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).                                                                                                                                        |
| <b>Hinweis:</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

|                     |                       |   |                             |                       |   |
|---------------------|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------------|---|
| <b>Klimaanlage:</b> | Eingeschränkt geprüft | ✓ | <b>Sitzheizung:</b>         | Eingeschränkt geprüft | ✓ |
| <b>Lichtanlage:</b> | Eingeschränkt geprüft | ✓ | <b>Sonnendach/ Verdeck:</b> | Nicht vorhanden       | ✗ |
| <b>Bremsanlage:</b> | Eingeschränkt geprüft | ✓ | <b>Motorlauf:</b>           | Eingeschränkt geprüft | ✗ |

### Durchgeführte Technikprüfung

|                             |                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Klimaanlage:</b>         | Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.                                                             |
| <b>Sitzheizung:</b>         | Eingeschränkt geprüft                                                                                                                     |
| <b>Lichtanlage:</b>         | Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.                                                       |
| <b>Sonnendach/ Verdeck:</b> | Nicht vorhanden                                                                                                                           |
| <b>Bremsanlage:</b>         | Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.                                                                              |
| <b>Motorlauf:</b>           | Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt. |
| <b>Hinweis:</b>             | *                                                                                                                                         |

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauffleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



## Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links




Kofferraum



Innen




Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung