

## Detalle de peritaje

**Modelo : Q3 35 TDI ADVANCED S TRONIC 110KW**

**Matrícula: 0200MGJ**

**Bastidor : WAUZZZF30P1094417**

**Kilometraje : 49248Km.**

**Color : Azul**

**Lugar de Peritaje : Domicilio  
cliente**

**Fecha del peritaje : 25.11.2025  
00:00:00**

### Daños del vehículo

#### Registro de daños

##### Daños imputables a cliente de la zona Exterior del vehículo

No hay daños declarados de la zona exterior del vehículo

##### Daños imputables a cliente de la zona Interior del vehículo

No hay daños declarados de la zona interior del vehículo

##### Daños no imputables a cliente

| Zona del daño                         | Tipo de daño                    | Gravedad del daño | Observaciones del daño |
|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------|
| Punta paragolpes Dlt. Izq. Pintado    | Abollado(s) menor(es) de 100mm  | DAÑO LEVE         |                        |
| Aleta delantera Izq.                  | Abollado(s) menor(es) de 100mm  | DAÑO LEVE         |                        |
| Aletín/moldura aleta Dlt Izq. Pintado | Arañado/rasguño mayor de 100mm. | DAÑO LEVE         |                        |
| Llanta dlt. Izq. Aluminio             | Abrasión                        | REP./INTERVEN.    |                        |
| Neumatico delantero Izq.              | Neumáticos con dibujo 5mm       | RECORDATORIO      |                        |
| Puerta delantera Izq.                 | Abollado(s) menor(es) de 100mm  | DAÑO LEVE         |                        |
| Moldura puerta dlt. Izq. Pintada      | Arañado/rasguño menor de 100mm  | DAÑO LEVE         |                        |
| Puerta trasera Izq.                   | Abollado(s) menor(es) de 100mm  | DAÑO LEVE         |                        |
| Neumático trasero Izq.                | Neumáticos con 5mm dibujo 4mm   | RECORDATORIO      |                        |
| Aleta trasera Izq.                    | Abollado(s) menor(es) de 100mm  | DAÑO LEVE         |                        |
| Aletín/moldura aleta Trs Izq. Pintado | Arañado/rasguño menor de 100mm  | DAÑO LEVE         |                        |
| Spoiler trasero                       | Arañado/rasguño mayor de 100mm. | DAÑO LEVE         |                        |
| Paragolpes trasero Pintado            | Abollado(s) menor(es) de 100mm  | DAÑO LEVE         |                        |
| Paragolpes trasero Pintado Inf.       | Arañado/rasguño mayor de 100mm. | DAÑO LEVE         |                        |

|  |                                 |                |
|--|---------------------------------|----------------|
| Portón trasero                         | Abollado(s) menor(es) de 100mm  | DAÑO LEVE      |
| Anagramas porton trasero               | Reajuste / Recuperar            | REP./INTERVEN. |
| Aleta trasera Dch.                     | Abollado(s) menor(es) de 100mm  | DAÑO LEVE      |
| Neumático trasero Dch.                 | Neumáticos con 5mm dibujo 4mm   | RECORDATORIO   |
| Puerta trasera Dch.                    | Abollado(s) menor(es) de 100mm  | DAÑO LEVE      |
| Puerta delantera Dch.                  | Abollado(s) menor(es) de 100mm  | DAÑO LEVE      |
| Moldura puerta dlt. Dch. Pintada       | Arañado/rasguño menor de 100mm  | DAÑO LEVE      |
| Carcasa Espejo retrovisor Dch. Pintado | Arañado/rasguño mayor de 100mm. | DAÑO LEVE      |
| Aleta delantera Dch.                   | Arañado/rasguño menor de 100mm  | PULIDO         |
| Neumático delantero Dch.               | Neumáticos con dibujo 5mm       | RECORDATORIO   |
| Punta paragolpes Dlt. Dch. Pintado     | Arañado/rasguño mayor de 100mm. | DAÑO LEVE      |
| Spoiler delantero                      | Arañado/rasguño menor de 100mm  | DAÑO LEVE      |
| Spoiler delantero parte Dch.           | Arañado/rasguño menor de 100mm  | DAÑO LEVE      |
| Spoiler delantero parte Izq.           | Arañado/rasguño mayor de 100mm. | DAÑO LEVE      |
| Faro delantero Izq.                    | Arañado/rasguño mayor de 100mm. | REP./INTERVEN. |
| Parabrisas                             | Picaduras por piedras           | RECORDATORIO   |
| Techo Guarnecido trasero               | Taladro/Corte/ Agujeros         | REP./INTERVEN. |
| Guarnecido Porton                      | Abrasión                        | REP./INTERVEN. |

### **Material no imputable a cliente**

---

### **Documentación y faltantes imputables a cliente**

---

No hay documentación ni faltantes declarados.

### **Fotos del vehículo**

No hay reporte fotográfico disponible