

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	POLESTAR 2 Long Range Dual Motor 4WD Schräghecklimousine 5-türig 0 ccm 408 PS / 300 KW Elektrisch Automatik		
Amtliches Kennzeichen:	MY -N 1948	Fahrgestell-Nummer:	YSMVSEDE6PL157466
Vertrags-Nummer:	36757086	Erstzulassung:	03.01.2024
Internes KZ:	15124121	Kilometer-Stand:	51644
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:

POLESTAR 2 Long Range Dual Motor 4WD Schräghecklimousine 5-türig 0 ccm 408 PS /300 KW Elektrisch Automatik

Lackierung: Space (schwarz)

Polsterung: Höherwertiger Stoff / Velours Schwarz Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)	53.609,24
--	------------------

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Automatik, Metallic, Sonderausstattungs: 19 Zoll Felgen, Pilot Lite, Plus Paket	0,00
Bei Lager-, Vorlauffahrzeugen oder Tageszulassungen ist eine Änderung der Ausstattung nicht möglich.	0,00
Charcoal WeaveTech mit Black Ash Dekor, MJ 2023	0,00
Der Zwischenverkauf des Fahrzeuges sowie Irrtümer sind vorbehalten.	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)	53.609,24
--	------------------

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)	63.795,00
--	------------------

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.)	63.795,00
---	-----------

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	POLESTAR 2 Long Range Dual Motor 4WD Schräghecklimousine5-türig 0 ccm 408 PS / 300 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	300 / 408	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	205	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	4,700
Leergewicht (kg):	2113	zul. Gewicht (kg):	2600

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 36757086
Amtliches Kennzeichen: MY -N 1948
Übersicht erstellt am: 04.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

POLESTAR 2 Long Range Dual Motor 4WD Schräghecklimousine5-türig 0 ccm 408 PS / 300 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
25.04.2026	9059994572	Eigenverschulden	Tür hinten Beifahrerseite Kratzer > 10 cm (bis Grundierung) Seitenwand hinten mitte Beifahrerseite Kratzer > 10 cm (bis Grundierung) Schlussleuchte Beifahrerseite Kratzer nur Glas	Ja	Ja
30.08.2025	9059962099	Fremdverschulden	Stossstange hinten Beifahrerseite Kratzer 5-10 cm (bis Grundierung) Kotflügel hinten Beifahrerseite Delle	Ja	Ja
10.07.2024	9059894439	Glasschaden	Windschutzscheibe Fahrerseite Riss	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 36757086
Amtliches Kennzeichen: MY -N 1948
Übersicht erstellt am: 04.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

POLESTAR 2 Long Range Dual Motor 4WD Schräghecklimousine 5-türig 0 ccm 408 PS / 300 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE	Amtl. Kennzeichen :	MY-N 1948
Berichtsnummer :	0000000930844-DE613		
Referenznummer:	31218764		

Fahrzeugdaten

Polestar Polestar 2 (05.2020->) Long Range Dual

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	YSMVSEDE6PL157466	Laufleistung abgelesen:	51644 km 10.07.2026 Obere Lichtenplatzer Str. 304, 42278 Wuppertal
Erstzulassung / Baujahr:	03.01.2024 / 2024	Besichtigungsdatum/-ort:	
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Limousine
Kraftstoff:	Elektro	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	0 ccm / 300 kW (408 PS)
Antriebsart:	Allrad	Lackfarbe:	Space / Metallic
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	01.2027 / 01.2027
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Digital
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	- / -
		Vorgelegte Fahrzeug-	
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
Zustand aussen:	2 - Gut	Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Michelin	245/45/R19/102Y 4 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Michelin	245/45/R19/102Y 4 mm
2. Achse - links / Zust.	Michelin	245/45/R19/102Y 4 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Michelin	245/45/R19/102Y 4 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung	
Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Eingeschränkt durchgeführt Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen weder Hubmittel (Hebebühne o. ä.) noch eine Auffahrrampe bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Laufleistung plausibel:	Ja Ja
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung	
Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	Keine feststellbar Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
Lackschichtendickenmessung:	Erhöhte Lackschichtdicke Am Fahrzeug wurde eine erhöhte Lackschichtdicke festgestellt.
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	Türe BfS hinten und Seitenteil nachlackiert

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung					
Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✓
Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sonnendach/ Verdeck:	In Ordnung	✓
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✓

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	In Ordnung
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden



Karosserie außen

Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1. Dachrahmen - Links	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Dachrahmen - Links
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



1. Dachrahmen - Links
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



1. Dachrahmen - Links
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur