

Opel Combo 1.5D L1H1 Edition
2019 - 56 kW / 76 PK - Diesel - Handgeschakeld - AIRCO - CRUISE
CONTROL - SCHUIFDEUR

Kenteken
Chassisnummer
Eerste registratie
APK geldig tot
BTW Voertuig
Bepaling uitvoering

W0VEFYHWCKJ657735
21-06-2019
02-07-2026
Ja
Waarschijnlijk

Kilometerstand
NAP check
Ingeleverd op
Definitieve kilometerstand

103.938 km
Logisch
24-07-2026
103.938 km

Import voertuig
Teruggaaf bij export
Verhuisgoed
Taxi
Bruto BPM / Rest BPM

Nee
Ja
Nee

Motorinhoud
Aantal cilinders
Euroklasse
CO2 emissie (g/km)
Type voertuig
Aandrijving

1.499
4
Euro 6
111
Bedrijfsvoertuig
Voorwiel

Opties & accessoires 2

- Airco
- Cruise control

Aanwezig bij voertuig 3

- Hoofdsleutel
- Krik
- Reserve wiel

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt
Distributieriem / ketting vervangen
Type band

Profiel diepte linksvoor
Profiel diepte linksachter
Profiel diepte rechtsvoor
Profiel diepte rechtsachter

-
-
Alle seizoenen

> 5 mm (Goed)
> 5 mm (Goed)
> 5 mm (Goed)
> 5 mm (Goed)

Merk band
Velgen
Band breedte
Band hoogte

vredestein
15
195 mm
65 mm



 Bouwjaar 2019	 Vermogen 56 kW / 76 PK	 Brandstof Diesel
 Transmissie Handgeschakeld	 Kilometerstand 103.938 km	 BTW Voertuig Ja




Voertuig gegevens

Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	Bedrijfswagen
Kleur	-
Aandrijving	Voorwiel
Bijtellingspercentage	22 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-07-2024

Schades (12)

Schade exterieur - Dak

Soort schade
Hagelschade
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Motorkap

Soort schade
Hagelschade
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Voor

Soort schade
Kras
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Rechtsachter

Soort schade
Deuk
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Portier rechtsvoor


Soort schade
Hagelschade
Oplossing
-



Omschrijving
Dakstijl rechts

Schade exterieur - Achter

Soort schade
Deuk
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterior - Portier linksachter

Soort schade

Hagelschade

Oplossing

-



Omschrijving

Dakstijl Links

Schade exterior - Spiegel links

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterior - Portier linksvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade interieur - Bekleding

Soort schade

Scheur / kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade interieur - Niet aanwezig (Manco)

Soort schade

Reservesleutel / digitale sleutel

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Technische schade - Technisch

Soort schade

Anders

Oplossing

-

Omschrijving

Motor management lampje brand

Exterieur opmerking 9 gemelde schade -

Banden en velgen opmerking 0 gemelde schade -

Interieur opmerking 2 gemelde schade -

Technisch opmerking 1 gemelde schade -

Externe opmerking

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
20-06-2019		Importeur
21-06-2019	Eerste toelating Datum deel IA / I	Autobedrijf
08-07-2019		Autobedrijf
12-09-2019		Autobedrijf
12-09-2019		Overig zakelijk
02-07-2026	APK vervaldatum	
16-07-2026	Laatste tenaamstelling	Autobedrijf

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

- airco
- alarm klasse 1(startblokkering)
- Anti Blokkeer Systeem
- armsteun voor
- bestuurdersairbag
- bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
- Bluetooth
- boordcomputer
- buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
- buitenspiegels in carrosseriekleur
- centrale vergrendeling met afstandsbediening
- cruise control
- dimlichten automatisch
- elektrische ramen voor
- Elektronisch Stabiliteits Programma
- hill hold functie
- lendesteun(en) verstelbaar
- radio
- stuur multifunctioneel
- stuur verstelbaar
- tussenschot volledig
- zijschuifdeur rechts

Extra foto's

