

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO

7616NHY / WBA21GF0X07U02747 / 7U02747

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	120d F70	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	120d F70	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	10.125

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	1	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

 DOCUMENTACION ORIGINAL

 MANUAL PROPIETARIO

 CARPETA MANUALES

 TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

7616NHY Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	BRIDGESTONE	225/45/18	95	Y	-
DI	BRIDGESTONE	225/45/18	95	Y	-
RP					-
TD	BRIDGESTONE	225/45/18	95	Y	-
TI	BRIDGESTONE	225/45/18	95	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	06/05/2026	RaC:	BMW BANK GMBH SUCURSAL EN ESPAÑA
Comentarios:			

Daños no valorables:

7616NHY COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
Spoiler paragolpes dl	OBSERVACIÓN-	

7616NHY COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR				0,00	29,44	10,00	26,49 €
2. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR	2.00 h.	0.75 h.		0,00	353,36	40,00	317,89 €
3. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR				0,00	61,68	10,00	55,51 €
4. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	23,53	10,00	21,17 €
5. Telemando cierre centralizado	-	REEMPLAZAR				0,00	376,88	10,00	339,19 €
6. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		1.74 h.	1.92 h.	8,13	0,00		149,04 €
7. Spoiler paragolpes tr	Pintar Sustitución Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		1.17 h.	0.25 h.	1,06	0,00		55,73 €
8. Aleta tr dr c/estribo	Reparado Combinada no	REPARAR	0.20 h.		2.33 h.	9,87	0,00		107,27 €
9. Manilla exterior puerta dl dr	Pintar Sustitución Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.	0.17 h.	0,72	0,00		10,34 €
10. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	-			4.92 h.	20,84	0,00		210,26 €
11. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
12. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
13. Puerta dl dr	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
14. Puerta tr iz	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
15. Puerta dl iz	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
TOTAL INSPECCIÓN								(IVA no incluido)	1512,89 €

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

7616NHY RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	5,94 h.	228,68 €
Total material pintura	-	40,62 €
Total Mano de Obra Pintura	9,59 h.	369,20 €
Total Recambios	-	654,39 €
Descuento recambios aplicado	-	190,50 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	220,00 €



7616 NHY













Valores desde indiv.

1.2 l/h



Total 10125 km → | 687.8 km ←

Power % 100

P

Capó abierto.

83km 9:17



+14.5°C

WARM-UP





53

CHECK-CONTROL

1. Tipo del problema observado

Consulta, por favor,
Cambio mensaje

22°C

22°C

POWER

VIEW


MAP

ADDRESS

VOL | 100







WBA21GF0X07U02741





BMW LED





MEDIA

TEL

NAV

Mis destinos

Búsqueda

22° SYNC

22° SYNC

KISS FM 9:21

Carretera Buzanco



E4

0212512 52W82

6.62

OFF ON ZERO

Inditron



5.59

OFF ON ZERO

INCH/MM



5.29

TO6CAZ

150

OFF ON ZERO

Inch/mm

























ICE
08



Manheim
CORP. & ASSOCIATES



 **Manheim**
COX AUTOMOTIVE



 Marheim
The Best in the Business



BMW LED

Manheim
Car & Truck





Marheim





Manheim
Car Auctions











 **Manheim**
CO. AUTO PARTS