

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO5054NGW / WBA21GF0107U44787 / 7U44787

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	120d F70	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	120d F70	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	26.161

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	No controlado		

[X] CARPETA MANUALES

[X] DOCUMENTACION ORIGINAL

[X] MANUAL PROPIETARIO

[X] TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

5054NGW Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	MAXXIS	225/45/18	95	Y	-
DI	MAXXIS	225/45/18	95	Y	-
RP					-
TD	MAXXIS	225/45/18	95	Y	-
TI	MAXXIS	225/45/18	95	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL TARRAGONA
Fecha Inspección:	25/05/2026		
Comentarios:			

Daños no valorables:

5054NGW COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
Llanta rueda dl iz	OBSERVACIÓN-	

5054NGW COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
1. Emblema paragolpes dl - 82 MM - Nueva	-	REEMPLAZAR
2. Goma contorno portón/capó tr	-	REEMPLAZAR
3. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
4. Rejilla paragolpes dl	-	REPARAR
5. Puerta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	REPARAR
6. Manilla exterior puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
7. Manilla exterior puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
8. Cejilla ext puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
9. Cejilla ext puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
10. Moldura estribo iz	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	-
11. Puerta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	-
12. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	-
13. Pilares - Hueco Puerta Tr iz	-	PINTAR
14. Llanta rueda tr iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA
15. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
16. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
17. Luna parabrisas	-	SR Cristales
19. Retrovisor dr	-	DESMONTAR Y MONTAR