

(chassisnr: TMBJW7NX9MY101742)



### SKODA OCTAVIA COMBI 1.4 TSI IV BNSDPLUS AUT/ECC/NAV/LEER/LMV/PDC/LED

Uitvoering volgens lease software: 1.4tsi phev business edition plus 150kW dsg-6 aut

<b>Km-stand</b>	138175 km	<b>Soort voertuig</b>	Personenauto	<b>Ledig gewicht</b>	1520 kg
<b>Tank/ Laad inhoud</b>		<b>Kleur</b>	Candy White	<b>BTW/Marge</b>	BTW
<b>Brandstof</b>	Hybride benzine	<b>Aantal deuren</b>	5	<b>Bruto BPM</b>	
<b>Transmissie</b>	Automaat	<b>Aandrijving</b>	Voorwiel	<b>Huidig restant BPM</b>	
<b>Datum eerste toelating</b>	24-03-2021	<b>Aantal cilinders</b>	4	<b>Wielbasis</b>	269 cm
<b>Datum eerste afgifte NL</b>	24-03-2021	<b>Vermogen</b>	110 kW	<b>Laadvermogen</b>	-
<b>Eerste registratie</b>	Nederland	<b>CO2 uitstoot</b>	31 g/km	<b>APK t/m</b>	24-03-2027

#### Standaarduitrusting volgens originele prijslijst (kan afwijkend zijn, opgegeven optie's/extra's/foto's zijn bindend)

Anti Blokkeer Systeem, Autonomous Emergency Braking, airco automatisch, airco separaat achter, Apple Carplay/Android Auto, armsteun achter, armsteun voor, Anti doorSlip Regeling, bandenspanningscontrolesysteem, bestuurdersairbag, binnenspiegel automatisch dimmend, Bluetooth, buitenspiegels elektrisch inklapbaar, buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar, buitenspiegels in carrosseriekleur, buitenspiegel(s) automatisch dimmend, chroom delen exterieur, connected services, cruise control adaptief, DAB, dakrails, dimlichten automatisch, dodehoek detectie, dodehoekdetectie met correctie, draadloze telefoonlader, elektronische remkrachtverdeling, elektrisch bedienbare achterklep, elektrische ramen achter, elektrische ramen voor, Elektronisch Stabiliteits Programma, extra getint glas achter, bots waarschuwing systeem, hill hold functie, hoofd airbag(s) achter, hoofd airbag(s) voor, achterbank in delen neerklapbaar, keyless entry, keyless start, knie airbag(s), koplampreiniging, LED achterlichten, LED dagrijverlichting, LED koplampen, LED mistlampen, lederen versnellingspook, lendesteun(en) verstelbaar, lichtmetalen velgen 18", multimedia scherm standaard, multimedia-voorbereiding, navigatiesysteem full map, oplaadmogelijkheid, parkeersensor achter, parkeersensor voor, passagiersairbag, radio, regensensor, rijstrooksensoren, ruitensproeiers/wisserbladen verwarmbaar, schakelpaddles, spraakbediening, alarm klasse 1 (startblokkering), bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar, passagiersstoel in hoogte verstelbaar, stuur leder, stuur multifunctioneel, stuurbeheersing, vermoeidheids herkenning, verwarmde voorruit, volledig digitaal instrumentenpaneel, voorstoelen verwarmd, WiFi, zij airbag(s) voor

#### Opgegeven opties door inspecteur

Elektr. bed. achterklep, Climate Control / ECC, Licht metalen velgen 18 inch, Trekhaak afneembaar, Cruise control Standaard, Connectiviteit af fabriek, Navigatie optie\_anders (af fabriek), Audio optie\_anders (af fabriek), Lederen bekleding zwart, Stoelverwarming, LED koplampen, Park Distance Control voor en achter, Dakrailing

### Inspectie

#### Aanwezig bij de auto

- |                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| ✓ Hoofdsleutel                | ✓ Reservesleutel      |
| ✓ Bandenreparatieset          | ✓ Navigatie CD/DVD    |
| ✓ Stekker set                 | ✓ Instructieboekje    |
| ✓ Onderhoudsboekje (Digitaal) | ✓ Hoedenplank/rolhoes |

#### Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 5	Aantal hoofdsteunen	: 5
Schoon van binnen	: Ja	Normale geur	: Ja

## Bijzonderheden exterieur

Schoon van buiten	: Ja	Gebruikerskrassen	: Ja
Restyledeukjes	: Ja	Steenslag	: Ja

## Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat
LV	6 mm	Zomer	Continental	225/45 R18
RV	5 mm	Zomer	Continental	225/45 R18
LA	4 mm	Zomer	Continental	225/45 R18
RA	4 mm	Zomer	Continental	225/45 R18

Aantal wioldoppen/LMV	LMV
Aantal beschadigd	4
Dealer onderhouden	Ja
Proefrit gemaakt door inspecteur	Nee
Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt	Nee
Heeft de auto een afwijkende BPM afschrijving	Nee
Technische staat	Goed

## Extra details

### Beschadigingen

**Deel:**  
Velg linksvoor  
**Omschrijving:**  
Velgrand beschadigd  
**Gegeven oplossing:**  
Velg reparatie



**Deel:**  
Velg linksachter  
**Omschrijving:**  
Velgrand beschadigd  
**Gegeven oplossing:**  
Velg reparatie



**Deel:**  
Portier rechtsachter  
**Omschrijving:**  
Deukje  
**Gegeven oplossing:**  
Restylen en bijwerken



**Deel:**  
Velg rechtsvoor  
**Omschrijving:**  
Velgrand beschadigd  
**Gegeven oplossing:**  
Velg reparatie



**Deel:**  
Dak  
**Omschrijving:**  
Deukjes  
**Gegeven oplossing:**  
Restylen en bijwerken



**Deel:**  
Scherm rechtsachter  
**Omschrijving:**  
Deuken en krassen  
**Gegeven oplossing:**  
Herstellen en spuiten



**Deel:**  
Scherm linksachter  
**Omschrijving:**  
Deukje  
**Gegeven oplossing:**  
Restylen en bijwerken



**Deel:**  
Bumper achter  
**Omschrijving:**  
Gaten  
**Gegeven oplossing:**  
Herstellen en spuiten



**Deel:**  
Handgreep rechtsvoor  
**Omschrijving:**  
Krasje  
**Gegeven oplossing:**  
Bijwerken en polijsten



**Deel:**  
Motorkap  
**Omschrijving:**  
Steenslag  
**Gegeven oplossing:**  
Inlakken en polijsten



**Deel:**  
Velg rechtsachter  
**Omschrijving:**  
Velgrand beschadigd  
**Gegeven oplossing:**  
Velg reparatie



**Deel:**  
Grille  
**Omschrijving:**  
Scheur  
**Gegeven oplossing:**  
Vervangen



### Extra foto's



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto