

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO

2506NHY / WBY51GM0005439545 / 5439545

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	ELECTRICO
Modelo:	iX2 eDrive20 U10	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	iX2 eDrive20 U10	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	4.265

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	2	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

 DOCUMENTACION ORIGINAL

 MANUAL PROPIETARIO

 CARPETA MANUALES

 TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

2506NHY Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	PIRELLI	245/45/19	102	Y	-
DI	PIRELLI	245/45/19	102	Y	-
RP					-
TD	PIRELLI	245/45/19	102	Y	-
TI	PIRELLI	245/45/19	102	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	13/05/2026	RaC:	BMW IBERICA
Comentarios:	vh incorpora 1 cable de carga rápido		

Daños no valorables:

2506NHY COMPONENTE	ACCIÓN		COMENTARIO						
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR				0,00	29,44	10,00	26,49 €
2. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR	2.25 h.			0,00	732,82	40,00	526,31 €
3. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR				0,00	61,68	10,00	55,51 €
4. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	25,95	10,00	23,35 €
5. Canalizador sup dr paragolpes	-	DESMONTAR Y MONTAR		1.33 h.		0,00	0,00		51,20 €
6. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.60 h.		2.33 h.	9,87	0,00		122,67 €
7. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
8. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
9.	-	AJUSTAR		0.33 h.		0,00	0,00		12,70 €
10. Canalizador sup dr paragolpes	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
11. Canalizador sup dr paragolpes	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.17 h.		0,00	0,00		6,54 €
12. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	-			5.42 h.	22,95	0,00		231,62 €
13. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada	-			1.50 h.	6,35	0,00		64,10 €
14. moldura dr paragolpes tras	-	PINTAR			0.30 h.	1,27	0,00		12,82 €
15. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
16. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
TOTAL INSPECCIÓN									(IVA no incluido) 1242,55 €

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

2506NHY RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	4,92 h.	189,40 €
Total material pintura	-	40,44 €
Total Mano de Obra Pintura	9,55 h.	367,67 €
Total Recambios	-	545,06 €
Descuento recambios aplicado	-	304,84 €
Total Faltantes	-	0,00 €

(IVA no incluido)

2506NHY RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Smart Repair	-	100,00 €







2506 NHY

iX2

eDrive 20







ⓘ
ⓘA
(P)
AUTOH

36%

9:15

10



P

READY

159km



Valores desde fábrica

3.6 kWh/h



Total 4265 km → 4265.9 km

ePower % 100

75

CONTENT > LAYOUT HEAD-UP

Puerta abierta.



CHECK-CONTROL

LOS40 9:15

⚠ Capó abierto.


⚠ Puerta abierta.

⚠ Tapa del maletero abierta.

i Tapa del malet. abierta. Clérrela, por favor.

22°

22°









BMW 

WAGNER 11111

1.7L 100

03-11-11

⊕WBV5 1GM00054 39545⊕



2S06NHY
IX7
07UL

DO NOT LEAVE CARD IN VEHICLE
LEAVE CARD DEACTIVATED IN VEHICLE
SCAN FOR HOW TO USE

LEAVE CARD DEACTIVATED IN VEHICLE
SCAN FOR HOW TO USE
5B5AF76-01
CE I 100 UK





↶
MEDIA
TEL
NAV

Carretera Buzanca

Carretera Buzanca

LOS40

9:17

Mis destinos

Búsqueda

OFF

OFF



10

km/h

0



Puerta abierta.



M10





6.41

OFF ON ZERO

Inch/mm



AD55247

OFF ON ZERO

6.38

inch/mm



























 **Manheim**
USA PATENTED



BMW

Manheim
COOL TECHNOLOGY



Manheim
FOR AUTOMOTIVE

higoalac
E 2506 NHY









 **Manheim**
COX AUTOMOTIVE