



Zustandsbericht

Protokollnummer: 44552318
Auftrags-Nr / Referenz: 26435568
Besichtigungsdatum: 10.03.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Renault Trafic ENERGY dCi 120 L1H1 3,0t Komfort		
Kennzeichen	E-VP 93	Fahrgestellnummer	VF1FL000167561680
Erstzulassung	17.09.2021	Laufleistung (abgelesen)	43.784 km
HSN/TSN	3333 / BME 00669	Kraftstoffart / Zylinder	Diesel / 4
Fahrzeugart	Van	Antriebsart	Frontantrieb
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;CI;PI/CI;N1 III, ...	Getriebe / Anzahl Gänge	Manuell
Farbe	Weiß Uni	Besichtigungszustand	ausreichend
Leistung / Hubraum	88 kW / 1.997 ccm	Nächste HU	10/2027
Wartungsheft / Nachweis	nicht vorhanden	Restlauf bis Service	
Letzte Wartung		Polsterart	Stoff
Vorschaden	Keine Feststellbar	Polsterfarbe	Schwarz
Nachlackierung	Keine Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	2.955 kg
Dokumente	ZB I vorhanden	Anzahl Halter	unbekannt
Schlüssel soll/ist	2/2	Anzahl Sitze / Türen	3 / 5
Vertragsnummer	50135499	Re-Import	

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	205/65 R16 107T	Winterreifen auf Stahl	Sonstige	5mm / 5mm	i.O.
2	205/65 R16 107T	Winterreifen auf Stahl	Sonstige	5mm / 5mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
Ablagefächer In den Türen - Fahrer- und Beifahrertür
ABS mit EBV und Bremsassistent - mit automatischer Aktivierung der Warnblinkanlage bei Notbremsung
Airbag: Fahrerseite
Automatische Türverriegelung nach dem Anfahren
Außenspiegel, elektrisch einstellbar und beheizbar - mit Weitwinkelsatz
Außentemperaturanzeige
Blinker in Klargasoptik
Bordcomputer
Dieselpartikelfilter
Drehzahlmesser, elektronisch
ESP mit Berganfahrassistent, Beladungserkennung und ASR
Fensterheber elektrisch vorne mit Impulsfunktion

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
KFZ Sachverständigenbüro &
Ingenieurbüro Hulich
Erkrather Straße 103
40233 Düsseldorf

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Bezeichnung
Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe
Halogen-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht
Handschuhfach, geschlossen - in Verbindung mit Klimaanlage gekühlt
Hecktüre, Öffnungswinkel 180°, ohne Fenster
Keycard Handsfree - Automatische Entriegelung von Türen und/oder Heckklappe bei Annäherung - Starten per Knopfdruck
Kopfstützen (3) - höhenverstellbar
Lackierung: Standard
Lenkrad 2-fach einstellbar (Länge, Höhe)
Mobilitätsset - anstatt Reserverad
Motor: Start & Stop-Automatik
Pollenfilter
Polster: Stoff
Radiovorrichtung m. Dachantenne
Räder: 16-Zoll-Stahlfelgen mit Bereifung 205/65 R 16
Schiebetür rechts, geschlossen
Servolenkung
Sitze: Beifahrer-Doppelsitzbank
Sitze: Fahrersitz "Komfort" 3-fach einstellbar - Länge, Höhe, Neigung der Rückenlehne - mit verstärktem Seitenhalt, Lendenwirbelstütze und Mittelarmlehne
Trennwand ohne Fenster
Verzurrösen im Laderaum, seitlich unten
Wegfahrsperre elektronisch
Wärmeschutzglas
Zentralverriegelung mit Funk-Fernbedienung im Schlüssel integriert

Sonderausstattung

Bezeichnung
Einparkhilfe hinten - akustisches Signal
Einparkhilfe hinten mit Rückfahrkamera
Holzboden im Laderaum - 12 mm
Klimaanlage vorne
Laderaum: Seitenverkleidung komplett
Licht- und Regensensor mit Show-me Home-Funktion
Nebelscheinwerfer
Paket: Klare Sicht - Nebelscheinwerfer - Licht- u. Regensensor mit "Show me home-Funktion"
Schiebetür rechts und links, ohne Fenster
Tempopilot mit Geschwindigkeitsbegrenzer
Verzurrösen seitlich im Laderaum, mobil



Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Interieur	Innenraum - verschmutzt - aufbereiten
2	Schweller links	Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair
3	Sitz vorn	Armlehnen - beschädigt - erneuern
4	Sonstiges	Sonstiges (D Säule) - Kratzer - Wertminderung
5	Verkleidungen/Abdeckungen	Heckdeckel, Innenverkleidung - Kratzer - Wertminderung
6	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - erneuern
7	Tür hinten rechts	Tür - Lackmangel - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
Keine feststellbar		

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Das Fahrzeug befand sich zum Besichtigungszeitpunkt in beschädigten, nicht demontierten Zustand. Schadenausweitung möglich, Zusatzkosten können entstehen.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine Probefahrt mit dem beschriebenen Fahrzeug durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
KFZ Sachverständigenbüro &
Ingenieurbüro Hulich
Erkrather Straße 103
40233 Düsseldorf

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.

Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
KFZ Sachverständigenbüro &
Ingenieurbüro Hulich
Erkrather Straße 103
40233 Düsseldorf

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Laderaum



Abbildung 4: Motorraum



Abbildung 5: FIN




Abbildung 6: Innenraum vorne

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
KFZ Sachverständigenbüro &
Ingenieurbüro Hulich
Erkrather Straße 103
40233 Düsseldorf

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 7: Foto



Abbildung 8: Kilometer



Abbildung 9: Foto




Abbildung 10: Zulassungsdokument(e)



Abbildung 11: Innenraum



Abbildung 12: Reifen

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
KFZ Sachverständigenbüro &
Ingenieurbüro Hulich
Erkrather Straße 103
40233 Düsseldorf

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Abbildung 13: Ladebuchse/Tankstutzen



Abbildung 14: Sonstiges




Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
KFZ Sachverständigenbüro &
Ingenieurbüro Hulich
Erkrather Straße 103
40233 Düsseldorf

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: SchadenFoto



Beschädigung #2: SchadenFoto



Beschädigung #3: SchadenFoto



Beschädigung #4: SchadenFoto



Beschädigung #4: SchadenFoto



Beschädigung #5: SchadenFoto

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
KFZ Sachverständigenbüro &
Ingenieurbüro Hulich
Erkrather Straße 103
40233 Düsseldorf

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #5: SchadenFoto



Beschädigung #6: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - erneuern



Beschädigung #7: SchadenFoto



Beschädigung #7: SchadenFoto