

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002403711
Besichtigt am:	20.04.2026 11:39
Berichts-Nr:	10453747
FIN:	WAUZZZF39N1074731



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Audi
Modell:	Q3
HSN / TSN:	0588 / BOY
Erstzulassungsdatum:	18.03.2022
Laufleistung:	61.480 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Florettsilber Metallic
Farbe Dach:	Florettsilber Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/mondsilber
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	02.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	20.600 KM

» Fahrzeugausstattung

12 Volt-Steckdose und 2 x USB-Anschlüsse im Fond	Digitaler Radioempfang
2-Zonen-Komfortklimaautomatik	Doppelton-Signalhorn
4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.D	Drehstromgenerator 140 A
4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/110 KW(4V) TDI CR ; GM ist:T37/T3Y/TS1/T4P/T98/T4S/TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4/T D1/TI9/T1I/T3C	ECO-Funktion
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile -
Abgaskonzept, EU6 AP	-
Abwahl Spurwechselwarnung	Einbauteile f.4 Zyl.Motore
Abwicklung Serie	Einparkhilfe plus
advanced	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn
Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrer-Airbag- Deaktivierung	Elektrische Luftzusatzheizung
Akzentflächen schwarz glänzend	Elektromechanische Servolenkung
Ambiente-Lichtpaket	Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC)
Audi AG	Entriegelung Hintersitz Standard
Audi connect Navigation & Infotainment	Erhö.h.der Serienkraftstoffstoberfüllung
Audi connect Notruf & Service	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Audi connect Remote & Control (für MMI Navigation plus)	Fahrzeugklassen-Differenzierung-F30/F3A-
Audi drive select	Federbereich 43 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Audi pre sense basic	Fernlichtassistent
Audi pre sense front	Fertigungsablauf Standard
Audi Smartphone Interface	Frontantrieb
Audi Soundsystem	Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung
Audi virtual cockpit	Fußgänger- und Radfahrschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch	Fußhebelwerk "Standard"
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar	Fußmatten vorn und hinten
Außenspiegel links, asphärisch	Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
Außenspiegel rechts (großes Sichtfeld), konvex	Geschlossener Aufbau
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
Batterie 420A (70Ah)	Geschwindigkeitsregelanlage
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gewichtsbereich 9 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Berganfahrassistent	Grundausstattung
Betriebserlaubnis Nachtrag	Halteassistent
Bluetooth-Schnittstelle	Heckleuchten
Bordliteratur in Deutsch	Heckscheibe, hintere Tür- und Seitenscheiben in Klarglas
Bordwerkzeug	Heckspoiler
Dachhimmel in Stoff schwarz	Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
Dachreling schwarz	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Dämpfung vorn	ISOFIX und Top Tether für Fondsitze außen
Dekoreinlage Micrometallic silber	Kältemittel R1234yf
Dieselmotor	Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung
	Kein Selbstabholer

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Frontspoiler
Keine Aktionsausführung	Ohne Garagentoröffner
Kennzeichenträger hinten (ECE)	Ohne Innen-Sound-Maßnahmen (Nur für Audi/Seat)
Kindersicherheits-Paket	Ohne Klappstisch an Vordersitzlehne
Kindersicherung elektrisch betätigt	Ohne Kompensor
Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz	Ohne Lade-Dock
Komfortfahrwerk	Ohne Ladekabel
Komfortmittellarmlehne vorn	Ohne Ladekabel (Industriestecker)
Komfortschlüssel, ohne Safelock	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Logoprojektion
Kopfstützen vorn	Ohne Mode3 Ladekabel
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Multimedia" im Fahrzeug
Ladekantenschutz aus Edelstahl	Ohne Nebelscheinwerfer
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen
Leder/Kunstleder mono.pur 550-Kombination	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion plus	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Leuchtweitenregulierung, autom. statisch	Ohne Sonder-Maßnahmen
Licht-/Regensensor	Ohne Spurwechselassistent
Linkslenker	Ohne Trennwand
Mit Multifunktionskamera	Ohne Wandhalterung
Mit spez. Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
MMI Navigation plus	Ohne Zusatz-/Standheizung
MMI Navigation plus mit MMI touch	Räder der Serie
Modellbezeichnung gemäß neuer Leistungskennzeichnung	Räder, 5-Arm-Secare, 6,5Jx17, Winterreifen 215/65 R17
Motorabdeckung	Räder, 5-Doppelarm, 7,0Jx18, Reifen 235/55 R18
N.N.N. Ausführung 1	Radschrauben Standard
Nebelschlussleuchten	Radstand
Nicht Heissland	Rechtsverkehr
Nichtraucherausführung	Regionscode " ECE " für Radio
Normalsitze vorn	Reifen 235/55 R18 100V Super- Rollwiderstandsoptimiert, Generation 2 (Polymerbeschichtung)
Ohne 2. Batterie	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Ablagepaket	Reifendruck-Kontrollanzeige
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Reifenreparaturset
Ohne akustisches Fahrzeug-Warnsystem	Rückfahrkamera
Ohne alternativ-Antriebssystem	Rücksitzbank plus mit Mittellarmlehne und Cupholder
Ohne Aluminiumoptik im Interieur	S tronic
Ohne Bedieneinheit Ladesystem	Scheibenbremsen hinten, 16 Zoll
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Scheibenbremsen vorn, 16 Zoll (ECE)
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Scheinwerfer
Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Seitenairbags vorn und hinten und Kopfairbagsystem
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Seitliche Dekorfolien
Ohne Feuerlöscher	Serienqualität

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Sitzbelegungserkennung

Sitzheizung vorn

spezielles Typschild EU

Sprachdialogsystem

Spurverlassenswarnung

Stabilisator hinten

Stabilisator vorn

Standardabgasanlage

Standard-Klimazonen

Start-Stop-System mit Rekuperation

Steuerungsnummer

Steuerungsnummer direkt

Stoßfänger advanced in Kontrastlackierung

Tagfahrlicht

Top-Infotainment High (MIB3)

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutz (Ausf.1)

Türarmauflage in Kunstleder

Typprüfland Deutschland

Verbandmaterial mit Warndreieck

Vorbereitung für Anhängervorrichtung

Vordersitze elektrisch einstellbar

Wartungsintervallverlängerung

Waschwasser-Standanzeige

Wegfahrsperre elektronisch

Zierleisten in Schwarz

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	235/55 R 18 100 V	5,0 mm
Hankook	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	235/55 R 18 100 V	5,0 mm
Hankook	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	235/55 R 18 100 V	4,0 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	235/55 R 18 100 V	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental			Winter	Aluminium	215/65 R 17 99 H	5,0 mm
Continental			Winter	Aluminium	215/65 R 17 99 H	5,0 mm
Continental			Winter	Aluminium	215/65 R 17 99 H	5,0 mm
Continental			Winter	Aluminium	215/65 R 17 99 H	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 11.2025

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Heckklappe	Delle(n)	Spotrepair
2	Stoßfängerspoiler vorne rechts	Kratzer	Auslegen + Polieren
3	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Alufelge hinten links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Dach (µm)	178,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZF39N1074731

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1




Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3




Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Lackstärke Dach



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit





Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Heckklappe - Delle(n) - Spotrepair



2 - Stoßfängerspoiler vorne rechts - Kratzer - Auslegen + Polieren



3 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Alufelge hinten links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

