



Cliente:	<b>Northgate España Renting</b>		
Número de informe:	<b>126031928 - 0</b>	Matrícula:	<b>9741MHV</b>

Datos del Vehículo			
<b>FORD - TRANSIT VAN (R) (18-24)</b>			
Número de bastidor:	<b>WF0EXXTTREP03912</b>	Kilómetros:	<b>114.474</b>
Fecha matriculación:	<b>28/06/2023</b>	Fecha visita:	<b>10/03/2026</b>
Año de fabricación:	<b>2023</b>	Lugar de inspección:	<b>CAMPA PREMIUM BALEARES</b>
Combustible:	<b>Diesel</b>	Sistema de navegación:	<b>No</b>
Color:	<b>Blanco sólido</b>	Número de llaves:	<b>1</b>
Manual de mantenimiento:	<b>SI</b>	Propietario de vehículo:	<b>NORTHGATE - 0711</b>
Nivel combustible:	<b>1/4</b>	Ubicación vehículo:	<b>CAMI DE CAN CAPO (MA-19) S/N</b>

Neumáticos Instalados				
Rueda	Tipo	Marca	Modelo – Dimensiones	Profundidad
Delantero – Izquierdo	Verano	KORMORAN	- 205/55/16/91V	40mm
Delantero – Derecho	Verano	KORMORAN	- 205/55/16/91V	40mm
Trasero – Izquierdo	Verano	KORMORAN	- 205/55/16/91V	40mm
Trasero – Derecho	Verano	KORMORAN	- 205/55/16/91V	40mm
Rueda recambio	Verano		-	0mm

**Equipamiento**

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· ADAS - SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO TRASERO</li> <li>· ADAS - ASISTENTE CAMBIO CARRIL</li> <li>· ADAS - REGULADOR VELOCIDAD</li> <li>· ADAS - S/SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO LAT</li> <li>· MANUAL - 6 VELOCIDADES</li> <li>· VARIANTE - REL TRANS FINAL 4,429/3,263</li> <li>· COMERCIAL - BATALLA CORTA C/PUERTA LAT DR</li> <li>· CAJA - RELACION TRANSMISION</li> <li>· RETROVISORES - EXTERIOR ELECTRICO/TERMICO C/INTERMITENTE</li> <li>· LUCES - REGULACION AUTOMATICA ALTURA FAROS</li> <li>· CRISTALES - PARABRISAS TERMICO</li> <li>· CRISTALES - SENSOR LLUVIA</li> <li>· LUCES - LUZ AUXILIAR FRENO</li> <li>· LUCES - FAROS ANTINEBLA</li> <li>· GENERALES - PARAGOLPES DL EMBELLECEDOR INFERIOR COLOR CARROCERÍA</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>· ACCESORIOS - TAPA GUANTERA C/CIERRE</li> <li>· ACCESORIOS - LUZ INT CORTESIA</li> <li>· ASIENTOS - DL C/BANQUETA BASCULANTE</li> <li>· INSTRUMENTACION PUERTAS - C/CENTRALIZADO C/TELEMANDO</li> <li>· AUDIO/MULTIMEDIA - RADIO DIGITAL DAB</li> <li>· ASIENTOS - DL CON BANDEJA POST</li> <li>· CLIMATIZACIÓN - AIRE ACONDICIONADO</li> <li>· ASIENTOS - DL REGULACION LUMBAR</li> <li>· INTERVALOS - SERVICIO INSPECCION KILOMETROS</li> <li>· TURBO-DIESEL - 1996CC 77KW (105)</li> <li>· EQUIPO MECANICO - TUBO LLENADO COMBUSTIBLE C/INHIBIDOR</li> <li>· EQUIPO ELECTRICO - SISTEMA STOP &amp; START</li> <li>· ANTIPOLUCION - NORMA EU6.2</li> <li>· ESPAÑA - ESPAÑA</li> <li>· ACABADO TECNICO - SERIE 350</li> <li>· LLANTAS - 6.5JX16"</li> </ul> |
|--|--|

*\*La información mostrada sobre el equipamiento corresponde a los datos proporcionados por el fabricante en el momento de la salida de fábrica. No obstante, este equipamiento puede estar sujeto a modificaciones posteriores por parte del fabricante, las cuales podrían no estar reflejadas en la información disponible*

**Lista de Documentos Presentes**

Ficha técnica	<input checked="" type="checkbox"/>	Guía de usuario	<input type="checkbox"/>
Permiso de circulación	<input checked="" type="checkbox"/>	Llave de repuesto	<input checked="" type="checkbox"/>
Manual de mantenimiento	<input checked="" type="checkbox"/>	I.T.V.	<input checked="" type="checkbox"/>

**Informe del Inspector**

**Carrocería:**

El vehículo presenta golpes y roces en contorno coincidentes con el uso continuado y antigüedad.

**Interior:**

Acorde con el uso dado durante los años.

**Motor y Cambio:**

Avería en motor.

**Sistema Suspensión y Frenos:**

No existen síntomas de fallos con respuesta correcta y eficaz.

**Sistema Eléctrico:**

No existen testigos de avería encendidos en el cuadro.

**Neumáticos:**

Presentan un estado general aceptable

**Observaciones:**

Motor averiado.

**Valoración de daños**

Ubicación	Elemento	Tipo Daño	Tipo Reparación
Exterior	Paragolpes tr (zona iz)	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Piloto intermitente retrovisor iz	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Piloto intermitente retrovisor dr	Carrocería y Lunas	Sustitución
Mecánica	Motor	Daños mecánicos	Sustitución
Mecánica	Volante motor	Daños mecánicos	Sustitución
Mecánica	Kit embrague	Daños mecánicos	Sustitución
Exterior	Tapacubos rueda tr iz	Carrocería y Lunas	Sustitución
Interior	Limpieza interior del vehículo	Daños por mal uso	Sustitución
Exterior	Sustituir Paragolpes tr (zona iz)	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Desmontar y montar Paragolpes tr	Carrocería y Lunas	Reparación
Exterior	Reparar Paragolpes dl	Carrocería y Lunas	Reparación
Exterior	Reparar Aleta dl dr	Carrocería y Lunas	Reparación
Exterior	Reparar Puerta dl iz	Carrocería y Lunas	Reparación
Exterior	Reparar Puerta dl dr	Carrocería y Lunas	Reparación
Exterior	Reparar Puerta tr dr	Carrocería y Lunas	Reparación
Exterior	Reparar Puerta carga tr iz	Carrocería y Lunas	Reparación
Exterior	Reparar Puerta carga tr dr	Carrocería y Lunas	Reparación
Exterior	Reparar Aleta tr iz	Carrocería y Lunas	Reparación
Exterior	Reparar Aleta tr dr	Carrocería y Lunas	Reparación
Exterior	Sustituir Tapacubos rueda tr iz	Carrocería y Lunas	Sustitución
Mecánica	Desmontar y montar Conj motor-cambio	Daños mecánicos	Reparación
Mecánica	Desmontar y montar Motor completo	Daños mecánicos	Reparación
Mecánica	Sustituir Motor	Daños mecánicos	Sustitución
Exterior	Puesta a disposición del vehículo	Carrocería y Lunas	Reparación
Exterior	Mano obra centro zaragoza	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Pintura: centro zaragoza	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta tr dr Reparación (S=6) (L	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta dl iz Reparación (S=4) (L	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta dl dr Reparación (S=4) (L	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Aleta tr iz Reparación (S=8) (L=	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Aleta tr dr Reparación (S=6) (L=	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Aleta dl dr Reparación (S=2) (L=	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta carga tr dr Reparación (S	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta carga tr iz Reparación (S	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes dl Reparación (S=4)	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	(		
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes tr (zona iz) No aplic	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Marco rejilla dl Reparación (S=4	Carrocería y Lunas	Pintura

\* Sistema de valoración utilizado GT Estimate

\*\* La presente tasación queda con reserva de daños ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución.

Firmas

En PALMA a 13 de marzo de 2026

En Madrid a 13 de marzo de 2026

**A.P.B.**  
Asesoría Pericial Balear  
Apbalear GTP, S.L.  
B57993651  
C/ Glossadores, 9, 3ª - 07311 BUGER  
Tel/Fax: 971 50 85 83

Perito: Carlos Del Pino Lozano  
Corcoles

Departamento Técnico

*En cumplimiento del Art. 335.2 de la L.E.C. 1/2000 de 7 de enero, el Inspector que suscribe el presente informe manifiesta bajo juramento o promesa de decir verdad, que ha actuado con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como Inspector.*

*A efectos de una ratificación del contenido y de las actuaciones periciales o judiciales, dirijan la pertinente notificación a CED SPAIN S .A.U; dirección:  
Camino Fuente de la Mora, 9, 3ª pl. | 28050 Madrid. Tel. 915678500.*

*A efectos de ratificación y aclaración del presente informe en sede judicial, se deja constancia que el mismo contiene el sello del Departamento técnico porque ha sido también debidamente supervisado por este, pudiendo identificar a la persona encargada de ello en el caso de ser necesaria su declaración.*

Reportaje Fotográfico Comercial



Vista General



Vista General



Vista General



Vista General



Vista Asientos delanteros



Vista Zona de carga

Reportaje Fotográfico Comercial



Vista Kilómetros

Reportaje Fotográfico Daños



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso

Reportaje Fotográfico Daños



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso

Reportaje Fotográfico Daños



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso

Reportaje Fotográfico Daños



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso

Reportaje Fotográfico Daños



Daño Uso



Daño Uso