

Volkswagen ID.3 '20 BEV

Voertuiginformatie


Merk:	Volkswagen	Kenteken:	
Versnellingsbak:	Automaat	Kleur carrosserie:	
Model:	ID.3 '20 BEV	Chassisnummer:	WVWZZZE1ZMP044671
Type brandstof:	Electrisch	Vermogen:	150 kW
Versie:	ID.3 58kWh Life	1ste tenaamstelling	28-12-2020
Kilometerstand:	187152 km	Aantal deuren:	

Samenvatting schade

Achterzijde	3
Interieur	1
Links	4
Rechts	3

Commerciële foto's





Opties volgens de inspecteur

Carkit	Ja	Middenarmsteun	Ja	Navigatiesysteem	Ja
Radio CD	Ja	Radio multimedia	Ja	Xenon / LED verlichting	Ja

Schade

Bumper A

Kras(sen)
Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)
Achterzijde




Deur V L

Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Links



Deur V R

Deuk(en) en kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Rechts



Interieur

Vlek
Reinigen
Interieur



Kofferklep bekleding

Kras(sen)
Smartrepair
Achterzijde



Laadkabel EV (normaal)

Ontbreekt
Vervangen
Achterzijde



Scherm A L

Deuk(en)
Herstellen en spuiten (compleet)
Links



Scherm V L

Deuk(en)
Herstellen en spuiten (compleet)
Links



Velg A R alu

Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Rechts



Velg V L alu
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Links



Velg V R alu
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Rechts



Banden

Voor Links
Zomer
215/50/19/93/H
Vredestein
4,2 mm
Voor Rechts
Zomer
215/50/19/93/H
Vredestein
4,8 mm
Achter Links
Zomer
215/50/19/93/H
Vredestein
2,1 mm
Achter Rechts
Zomer
215/50/19/93/H
Vredestein
2,1 mm

Inspectie

Aantal hoofdsteunen	5	Aantal laadkabels (snelladen)	1
Certificaat van Overeenstemming	Nee	CO2 Emissie	0
Digitaal onderhoud	Ja	GPS opslag	Ja
GPS opslag	HD	Hoedenplank/rolhoes	Ja
Instructieboek	Ja	Onderhoudsboekje	N.v.t.
Terugzetten naar fabrieksinstellingen	Nee, niet mogelijk	Totaal aantal sleutels	2

Informatie over de inhoud en de reikwijdte van het inspectierapport:

- De beoordeling is gebaseerd op de door de klant gespecificeerde verkoopnormen.
- Aanvaardbare gebruiksschade volgens de verkoopnormen wordt niet altijd gedocumenteerd in dit statusrapport.
- De gespecificeerde reparatiemethoden en/of resulterende reparatietijden zijn vastgesteld, rekening houdend met moderne industriële reparatiemethoden.
- De aankopende dealer moet de individuele reparatiekosten beoordelen.
- De inspectie werd uitgevoerd in een niet gedemonteerde toestand. Macadam kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ontbrekende informatie. Neem voor meer informatie contact op met de verkoper.