

Hyundai

HYUNDAI i30 CW (GDH)(09.2012->05.2017) COMFORT MOTOR 1,4 LTR. - 66 KW CRDI KAT 5-TÜRIG

VIN: TMAD381RAFJ088023



Beschreibung

Kennzeichen	Zulassungsdatum	Laufleistung
-	25/02/2015	335447 km
Farbe	Jahr	Polster
Polar White / SOL	2015	-
Anzahl der Türen	Anzahl der Sitze	Generation
5	5	-
Karosserietyp	Fahrzeugtyp	Hubraum
Kombi	PKW	1396
Getriebe	Motortyp	Kraftstoff
Schaltgetriebe	Verbrennung	Diesel
Anzahl Gänge	Antriebsstrang	Max. Leistung
6	Vorderradantrieb (FWD)	66 KW


Bewertungsdetails

Mechanisch

Detected issues

Motor / Geräusch	✓ OK	Dichtheit	✓ OK
Abgasanlage / Klarheit	✓ OK		

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Dach / -	Hagelschaden	Akzeptabel
			
002	Nebelscheinwerfer / Vorne Rechts	Defekt	Ersetzen



003 Nebelscheinwerferglas / Vorne Links

Kratzer

Akzeptabel



004 Motorhaube / -

Steinschlag


Akzeptabel



005 Kotflügel / Vorne Links

Rost

Akzeptabel



006 Tür / Vorne Links

Delle

Akzeptabel



007 Stoßfänger / Hinten

Kratzer

Akzeptabel




008 Heckklappendämpfer / -

Rost

Ersetzen



009	Türeinstieg / Rechts	Abgewetzt	Akzeptabel
 			
010	Schweller / Rechts	Rost	Akzeptabel
 			
011	Kotflügel / Vorne Rechts	Rost	Akzeptabel
  			
012	Kotflügel / Vorne Rechts	Delle	Akzeptabel
  			
013	Felge / Vorne Links Felgen-/Reifendurchmesser : 16 "	Kratzer	Akzeptabel
  			
014	Felge / Hinten Links Felgen-/Reifendurchmesser : 16 "	Kratzer	Akzeptabel
 			
015	Ersatzschlüssel / -	Fehlt	Ersetzen
016	Dachhimmel / -	Verschmutzt	Akzeptabel



017

Sitz / Hinten

Verschmutzt

Akzeptabel



018

Türverkleidung / Hinten Rechts

Verschlissen

Akzeptabel



019

Türverkleidung / Vorne Rechts

Verschlissen

Akzeptabel



020

Türverkleidung / Hinten Links

Verschlissen

Akzeptabel



021

Türverkleidung / Vorne Links

Verschlissen

Akzeptabel



Fehlteile/Zubehör

- ☒ Bordmappe
- ☐ Erste-Hilfe-Kit
- ☐ Kugelkopf Anhängerkupplung
- ☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3)
- ☐ Warndreieck
- ☐ Ersatzrad
- ☐ Füllflasche Nothilfekit
- ☐ Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2)
- ☒ Serviceheft
- ☐ Ersatzschlüssel
- ☐ Kompressor Nothilfe
- ☐ Reifenreparatur-Kit komplett
- ☐ Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	TRACMAX	205 / 55 / 16 / Sommer	6 mm
Vorne Rechts	TRACMAX	205 / 55 / 16 / Sommer	6 mm
Hinten Links	TRACMAX	205 / 55 / 16 / Sommer	5.7 mm
Hinten Rechts	TRACMAX	205 / 55 / 16 / Sommer	5.7 mm

Additional tyres

-	BRIDGESTONE	195 / 65 / 15 / Winter	1.5 mm
-	BRIDGESTONE	195 / 65 / 15 / Winter	1.5 mm
-	BRIDGESTONE	195 / 65 / 15 / Winter	1.5 mm
-	BRIDGESTONE	195 / 65 / 15 / Winter	1.5 mm

Bilder



Vorne Links



Links



Hinten Links



Hinten



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Hinterer Fahrgastraum



Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum



Rechts



Vorne Rechts



Vorne



Laufleistung



Vin



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Fehlteile/Zubehör / Bordmappe



Fehlteile/Zubehör / Serviceheft



Fehlteile/Zubehör / Serviceheft



Fehlteile/Zubehör / Serviceheft



Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Rechts




Hauptreifensatz / Hinten Links



Hauptreifensatz / Hinten Rechts



Dach / - / Hagelschaden



Dach / - / Hagelschaden



Dach / - / Hagelschaden



Nebelscheinwerfer / Vorne Rechts / Defekt



Nebelscheinwerfer / Vorne Rechts / Defekt



Nebelscheinwerfer / Vorne Rechts / Defekt



Nebelscheinwerferglas / Vorne Links / Kratzer



Nebelscheinwerferglas / Vorne Links / Kratzer



Motorhaube / - / Steinschlag



Motorhaube / - / Steinschlag



Motorhaube / - / Steinschlag



Kotflügel / Vorne Links / Rost



Kotflügel / Vorne Links / Rost



Kotflügel / Vorne Links / Rost



Tür / Vorne Links / Delle



Tür / Vorne Links / Delle



Tür / Vorne Links / Delle



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Heckklappendämpfer / - / Rost




Heckklappendämpfer / - / Rost



Heckklappendämpfer / - / Rost



Heckklappendämpfer / - / Rost



Türeinstieg / Rechts / Abgewetzt



Türeinstieg / Rechts / Abgewetzt



Schweller / Rechts / Rost



Schweller / Rechts / Rost



Kotflügel / Vorne Rechts / Rost



Kotflügel / Vorne Rechts / Rost



Kotflügel / Vorne Rechts / Rost



Kotflügel / Vorne Rechts / Delle



Kotflügel / Vorne Rechts / Delle



Kotflügel / Vorne Rechts / Delle



Felge / Vorne Links / Kratzer



Felge / Vorne Links / Kratzer



Felge / Vorne Links / Kratzer



Felge / Hinten Links / Kratzer



Felge / Hinten Links / Kratzer



Dachhimmel / - / Verschmutzt



Dachhimmel / - / Verschmutzt



Dachhimmel / - / Verschmutzt



Sitz / Hinten / Verschmutzt



Sitz / Hinten / Verschmutzt



Türverkleidung / Hinten Rechts / Verschlissen



Türverkleidung / Hinten Rechts / Verschlissen



Türverkleidung / Vorne Rechts / Verschlissen



Türverkleidung / Vorne Rechts / Verschlissen



Türverkleidung / Hinten Links / Verschlissen



Türverkleidung / Hinten Links / Verschlissen



Türverkleidung / Vorne Links / Verschlissen



Türverkleidung / Vorne Links / Verschlissen