

Fiat

FIAT DUCATO H2 KASTENWAGEN (290/295)(11.2023->) 35 L4H2 140 MULTIJET MAXI HOCHDACH VERBLECHT MOTOR 2,2 LTR. - 103 KW TURBODIESEL
MULTIJET KASTEN HOCHRAUM STANDARD

VIN: ZFA250008SG038877



Beschreibung

Kennzeichen	Zulassungsdatum	Laufleistung
	25/07/2025	33910 km
Farbe	Jahr	Polster
COLORE ESTERNO (Weiss (pastell))	2023	-
Anzahl der Türen	Anzahl der Sitze	Generation
4	3	-
Karosserietyp	Hubraum	Getriebe
Van	2184	Schaltgetriebe
Motortyp	Kraftstoff	Anzahl Gänge
Verbrennung	Diesel	6
Antriebsstrang	Max. Leistung	
Vorderradantrieb (FWD)	103 KW	

Bewertungsdetails

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Innenraum komplett / -	Verschmutzt	Reinigen
			
002	Notrad / -	Fehlt	Ersetzen
			
003	Stoßfänger / Vorne ¹	Fleck	Reinigen



004

Kotflügelzierleiste / Vorne Links

Verchromt : Nein

Delle

Ersetzen




005

Kotflügel / Vorne Links

Delle

Ersetzen



006

Blinker / Links

Kratzer

Ersetzen



007

Außenspiegelkappe / Links

Kratzer

Smart Repair



008

Entklebung / -

Beklebt

Akzeptabel



009

Zierleiste Seitenwand / Hinten Links ²

Keine

Reparieren



010 Säule / Hinten Links³

Fleck

Polieren



011 Türeinstieg / Vorne Links

Abgewetzt

Lackieren



012 Dichtnaht / Vorne Links

Schlecht Repariert

Smart Repair



013 Stoßfänger / Hinten Links⁴

Fleck

Reinigen



014 Stoßfänger / Hinten⁵

Kratzer

Smart Repair



015 Sensor Einparkhilfe / Hinten⁶

Fleck

Reinigen



016

Zierleiste Heckklappe / Unten Rechts ⁷

Lackiert : Nein / Verchromt : Nein

Fleck

Reinigen



017

Zierleiste Heckklappe / Unten Links ⁸

Lackiert : Nein / Verchromt : Nein

Fleck

Reinigen



018

Logo Heckklappe / Kofferraumtür / Rechts

Beklebt

Ersetzen




019

Heckklappe / Kofferraumtür / Unten Rechts ⁹

Mit Fenster : Nein

Delle

Reparieren



020

Innenverkleidung Laderaum / Unten Hinten Links

Bezugsmaterial : Kunststoff

Gebrochen

Ersetzen



021


Innenverkleidung Laderaum / Links

Bezugsmaterial : Kunststoff

Gebrochen

Ersetzen





022

Innenverkleidung Laderaum / Unten Vorne Rechts

Bezugsmaterial : Kunststoff

Gebrochen

Ersetzen



023

Innenverkleidung Laderaum / Rechts

Bezugsmaterial : Kunststoff

Gebrochen

Ersetzen



024

Säule / Hinten Rechts ¹⁰

Delle

Reparieren



025

Stoßfänger / Hinten Rechts ¹¹

Fleck

Reinigen



026

Kotflügelzierleiste / Hinten Rechts

Verchromt : Nein

Kratzer

Smart Repair



027

Zierleiste Seitenwand / Hinten Rechts

Kratzer

Smart Repair





028

Türzierleiste / Rechts

Lackiert : Nein / Verchromt : Nein

Kratzer

Smart Repair




029

Seitenwand / Unten Hinten Rechts ¹²

Mit Fenster : Nein

Schlecht Repariert

Reparieren





030

Tür / Unten Rechts

Mit Fenster : Nein

Kratzer

Polieren



031

Abdeckung / Oben Rechts

Fehlt

Ersetzen



032

Bowdenzug / Rechts

Riss

Ersetzen



033

Dachholm / Vorne Rechts

Kratzer

Polieren



034	Blinker / Rechts	Kratzer	Akzeptabel
035	Außenspiegelkappe / Rechts	Kratzer	Smart Repair
036	Stoßfänger oberhalb / Vorne	Steinschlag	Akzeptabel
037	Motorhaube / -	Steinschlag	Akzeptabel
038	Windschutzscheibe / -	Steinschlag	Akzeptabel
039	Laderaum / Hinten	Kratzer	Akzeptabel
040	Laderaum / Hinten	Delle	Akzeptabel

- ¹ Klebereste
- ² Unten lose, neu befestigen
- ³ D Farbnebel
- ⁴ Farbnebel
- ⁵ + Farbnebel
- ⁶ Farbnebel
- ⁷ Farbnebel
- ⁸ Farbnebel
- ⁹ + Kratzer
- ¹⁰ D
- ¹¹ Farbnebel
- ¹² Lackbild mager Große Delle schlecht gespachtelt + Kratzer

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- ☒ Bordmappe
- ☐ Ersatzrad
- ☐ Füllflasche Nothilfekit
- ☐ Hutablage
- ☒ In-Car-Werkzeuge
- ☐ Kompressor Nothilfe
- ☐ Laderaumabdeckung
- ☐ Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2)
- ☐ Pannenset
- ☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3)
- ☒ Serviceheft
- ☒ Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	BRIDGESTONE	225 / 75 / 16 / Ganzjahresreifen	5 mm
Vorne Rechts	BRIDGESTONE	225 / 75 / 16 / Ganzjahresreifen	5 mm
Hinten Links	BRIDGESTONE	225 / 75 / 16 / Ganzjahresreifen	8 mm
Hinten Rechts	BRIDGESTONE	225 / 75 / 16 / Ganzjahresreifen	8 mm

Kommentar

Reparierter VS B-Säule VL, Seitenwand L+HL+HR, D-Säule HR, Schweller R+HR, Schiebetür R

Bilder



Vorne Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung



Navigation



Vin




Sonstige




Sonstige




Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Reparierter Vorschaden



Reparierter Vorschaden



Reparierter Vorschaden



Reparierter Vorschaden



Reparierter Vorschaden



Reparierter Vorschaden



Reparierter Vorschaden



Reparierter Vorschaden



Innenraum komplett / - / Verschmutzt



Innenraum komplett / - / Verschmutzt



Notrad / - / Fehlt



Stoßfänger / Vorne / Fleck



Stoßfänger / Vorne / Fleck



Kotflügelzierleiste / Vorne Links / Delle



Kotflügelzierleiste / Vorne Links / Delle



Kotflügelzierleiste / Vorne Links / Delle



Kotflügel / Vorne Links / Delle



Kotflügel / Vorne Links / Delle



Kotflügel / Vorne Links / Delle



Kotflügel / Vorne Links / Delle



Kotflügel / Vorne Links / Delle



Blinker / Links / Kratzer



Blinker / Links / Kratzer



Außenspiegelkappe / Links / Kratzer



Außenspiegelkappe / Links / Kratzer



Entklebung / - / Beklebt



Entklebung / - / Beklebt



Zierleiste Seitenwand / Hinten Links / Keine



Zerleiste Seitenwand / Hinten Links / Keine



Zerleiste Seitenwand / Hinten Links / Keine



Säule / Hinten Links / Fleck



Säule / Hinten Links / Fleck



Säule / Hinten Links / Fleck




Türeinstieg / Vorne Links / Abgewetzt



Türeinstieg / Vorne Links / Abgewetzt



Dichthaft / Vorne Links / Schlecht Repariert



Dichthaft / Vorne Links / Schlecht Repariert



Stoßfänger / Hinten Links / Fleck



Stoßfänger / Hinten Links / Fleck



Stoßfänger / Hinten Links / Fleck



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Sensor Einparkhilfe / Hinten / Fleck



Sensor Einparkhilfe / Hinten / Fleck



Sensor Einparkhilfe / Hinten / Fleck



Zerleiste Heckklappe / Unten Rechts / Fleck



Zerleiste Heckklappe / Unten Rechts / Fleck



Zerleiste Heckklappe / Unten Rechts / Fleck



Zerleiste Heckklappe / Unten Links / Fleck



Zerleiste Heckklappe / Unten Links / Fleck



Logo Heckklappe / Kofferraumtür / Rechts / Beklebt




Logo Heckklappe / Kofferraumtür / Rechts / Beklebt



Heckklappe / Kofferraumtür / Unten Rechts / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Unten Rechts / Delle




Heckklappe / Kofferraumtür / Unten Rechts / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Unten Rechts / Delle



Innenverkleidung Laderaum / Unten Hinten Links / Gebrochen



Innenverkleidung Laderaum / Unten Hinten Links / Gebrochen



Innenverkleidung Laderaum / Links / Gebrochen



Innenverkleidung Laderaum / Links / Gebrochen



Innenverkleidung Laderaum / Links / Gebrochen



Innenverkleidung Laderaum / Unten Vorne Rechts / Gebrochen



Innenverkleidung Laderaum / Unten Vorne Rechts / Gebrochen




Innenverkleidung Laderaum / Rechts / Gebrochen



Innenverkleidung Laderaum / Rechts / Gebrochen



Säule / Hinten Rechts / Delle



Säule / Hinten Rechts / Delle



Säule / Hinten Rechts / Delle



Stoßfänger / Hinten Rechts / Fleck



Stoßfänger / Hinten Rechts / Fleck



Stoßfänger / Hinten Rechts / Fleck



Kotflügelzierleiste / Hinten Rechts / Kratzer



Kotflügelzierleiste / Hinten Rechts / Kratzer



Kotflügelzierleiste / Hinten Rechts / Kratzer




Zierleiste Seitenwand / Hinten Rechts / Kratzer



Zierleiste Seitenwand / Hinten Rechts / Kratzer



Türzierleiste / Rechts / Kratzer



Türzierleiste / Rechts / Kratzer



Seitenwand / Unten Hinten Rechts / Schlecht Repariert



Seitenwand / Unten Hinten Rechts / Schlecht Repariert




Seitenwand / Unten Hinten Rechts / Schlecht Repariert



Seitenwand / Unten Hinten Rechts / Schlecht Repariert



Seitenwand / Unten Hinten Rechts / Schlecht Repariert




Seitenwand / Unten Hinten Rechts / Schlecht Repariert




Seitenwand / Unten Hinten Rechts / Schlecht Repariert



Tür / Unten Rechts / Kratzer



Tür / Unten Rechts / Kratzer



Tür / Unten Rechts / Kratzer



Abdeckung / Oben Rechts / Fehlt



Abdeckung / Oben Rechts / Fehlt



Bowdenzug / Rechts / Riss



Bowdenzug / Rechts / Riss



Dachholm / Vorne Rechts / Kratzer



Dachholm / Vorne Rechts / Kratzer



Außenspiegelkappe / Rechts / Kratzer



Außenspiegelkappe / Rechts / Kratzer