

03.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: CUPRA Leon 1.4 e-HYBRID 180kW VZ DSG Schräghecklimousine 5-türig 1395 ccm 245 PS / 180 KW Elektrisch 6-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen:	HD -LF 0710E	Fahrgestell-Nummer:	VSSZZZKLZNR055740
Vertrags-Nummer:	5024082	Erstzulassung:	08.06.2022
Internes KZ:	15054533	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

CUPRA Leon 1.4 e-HYBRID 180kW VZ DSG Schräghecklimousine 5-türig 1395 ccm 245 PS / 180 KW Elektrisch 6-Gang Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	CUPRA Leon 1.4 e-HYBRID 180kW VZ DSG Schräghecklimousine5-türig 1395 ccm 245 PS / 180 KW Elektrisch 6-Gang Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	180 / 245	Hubraum:	1395
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	30
durchschn. Verbr./100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	40
Max. Km/h:	225	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	6,700
Leergewicht (kg):	1663	zul. Gewicht (kg):	2070

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 5024082
Amtliches Kennzeichen: HD -LF 0710E
Übersicht erstellt am: 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

CUPRA Leon 1.4 e-HYBRID 180kW VZ DSG Schräghecklimousine5-türig 1395 ccm 245 PS / 180 KW Elektrisch 6-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
-------	-----	-------------	--------------	------------------------	--------------------------

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 5024082
Amtliches Kennzeichen: HD -LF 0710E
Übersicht erstellt am: 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

CUPRA Leon 1.4 e-HYBRID 180kW VZ DSG Schräghecklimousine5-türig 1395 ccm 245 PS / 180 KW Elektrisch 6-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum *Km-Stand* *Art der Wartung*

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



VSSZZZKLZNR055740

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	67.974 km
Hersteller	Seat	Restlauf bis Service	7.600 km
Typ/Modell	CUPRA LEON E-HYBRID180	HU (Bericht lag vor)	06/2027
Fahrgestellnummer	VSSZZZKLZNR055740	Leistung / Hubraum	110 kW / 1.395 ccm
Erstzulassung	08.06.2022	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung		Lackierung	
Kraftstoffart	Hybr.B/E ext.aufl	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Unterlagen	Serviceheft (Wartungsnachweise fehlen) - kein Abzug
2	2.Radsatz	Leichtmetallfelgensatz komplett - verkratzt / verschürft - kein Abzug
3	Ausrüstung	Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern
4	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung
5	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung
6	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung
7	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
8	Tür hinten rechts	Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug
2	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug
3	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
	Keine feststellbar



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/35 R19 91Y	Hankook	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	235/35 R19 91Y	Goodyear	Sommerreifen	7mm - 7mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/40 R18 92V	Pirelli	Winterreifen	8mm - 8mm	i.O.	
2	225/40 R18 92V	Pirelli	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					03/2026

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 30.06.2026
Protokollnummer: 46229832
Anlieferungsdatum: 30.06.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Seat	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	CUPRA LEON E-HYBRID180	Laufleistung (abgelesen)	67.974 km
Fahrgestellnummer	VSSZZZKLZNR055740	Erstzulassung	08.06.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum




Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges




Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges




Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges




Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 30.06.2026
Protokollnummer: 46229832
Anlieferungsdatum: 30.06.2026




Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #2: 2.Radsatz: Leichtmetallfelgensatz komplett - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #2: 2.Radsatz: Leichtmetallfelgensatz komplett - verkratzt / verschürft - kein Abzug




Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #2: 2.Radsatz: Leichtmetallfelgensatz komplett - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #2: 2.Radsatz: Leichtmetallfelgensatz komplett - verkratzt / verschürft - kein Abzug




Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / versch... - instandsetzen und lackieren



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott



VSSZZZKLZNR055740

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	67,974 km
Manufacturer	Seat	Next maintenance in	7,600 km
Type / Model	CUPRA LEON E-HYBRID180	Main inspection (Report on hand)	06/2027
Vehicle Identification number	VSSZZZKLZNR055740	Power / Engine displacement	110 kW / 1,395 ccm
First registration	8 Jun 2022	Upholstery/Colour	/
Last maintenance		Paintwork	
Fuel type	Hybr.B/E ext.aufl	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Documents	Service book (Wartungsnachweise fehlen) - No deduction
2	2nd wheel set	Alloy rim set - complete - Scratched - No deduction
3	Equipment	Tirefit filler - Expired - Replace
4	Wheel / tyres	Alloy rim - rear left side - Scratched - Loss in value
5	Wheel / tyres	Alloy rim - front right side - Scratched - Loss in value
6	Wheel / tyres	Alloy rim - rear right side - Scratched - Loss in value
7	Rear bumper	Rear bumper - Scratched - Repair and paint
8	Door - rear right side	Door - Scratched - Repair and paint

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Interior	Interior - Abrasion - No deduction
2	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction
3	Vehicle glazing	Windscreen - Stone chips - No deduction

Missing parts

Missing part

Detected repainting

No.	Location
None detectable	



Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	235/35 R19 91Y	Hankook	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	
2	235/35 R19 91Y	Goodyear	Summer tyres	7mm - 7mm	o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	225/40 R18 92V	Pirelli	Winter tyres	8mm - 8mm	o.k.	
2	225/40 R18 92V	Pirelli	Winter tyres	7mm - 7mm	o.k.	

Replacement

Type	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Expiration date
Tirefit					03/2026

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 30 Jun 2026
Protocol number: 46229832
Delivery date: 30 Jun 2026



Vehicle details

Manufacturer	Seat	Inspection condition	sufficient
Type / Model	CUPRA LEON E-HYBRID180	Mileage (Read)	67,974 km
Vehicle Identification number	VSSZZZKLZNR055740	First registration	8 Jun 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 30 Jun 2026
Protocol number: 46229832
Delivery date: 30 Jun 2026



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior




Figure 9: Interior



Figure 10: Misc.



Figure 11: Misc.




Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.




Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 30 Jun 2026
Protocol number: 46229832
Delivery date: 30 Jun 2026




Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.

Pictures of damage



Damage #2: 2nd wheel set: Alloy rim set - complete - Scratched - No deduction



Damage #2: 2nd wheel set: Alloy rim set - complete - Scratch... - No deduction




Damage #2: 2nd wheel set: Alloy rim set - complete - Scratched - No deduction



Damage #2: 2nd wheel set: Alloy rim set - complete - Scratch... - No deduction



Damage #4: Wheel / tyres: Alloy rim - rear left side - Scratched - Loss in value




Damage #5: Wheel / tyres: Alloy rim - front right side - Scratched - Loss in value



Damage #5: Wheel / tyres: Alloy rim - front right side - Scratched - Loss in value




Damage #6: Wheel / tyres: Alloy rim - rear right side - Scratched - Loss in value



Damage #7: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #7: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #8: Door - rear right side: Door - Scratched - Repair and paint



Damage #8: Door - rear right side: Door - Scratched - Repair and paint