

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10500045
vom: 27.04.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002411317
Besichtigt am: 27.04.2026 11:32
Berichts-Nr: 10500045
FIN: TMBJH7NPXP7041099

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10500045
vom: 27.04.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Skoda
Modell:	Superb
HSN / TSN:	8004 / APL
Erstzulassungsdatum:	05.04.2023
Laufleistung:	93.043 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Energy Blau
Farbe Dach:	Energy Blau
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	04.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	12.500 KM

» Fahrzeugausstattung

"CRUISE CONTROL" - Geschwindigkeitsgerät mit Speedlimiter	BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)
"FRONT ASSIST" - Radarbeobachtung des Raums vor dem Fzg., inkl. City ANB, ohne adaptive Geschwindigkeitsanlage	Chrom-Paket
"KESSY GO" ohne "SAFE" System	Chromrahmen um die Seitefenster
"LIGHT ASSISTANT" ("COMING HOME", "LEAVING HOME", "TUNNEL LIGHT", "DAY LIGHT")	Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei
"REAR VIEW CAMERA MID"	DAB - Digitaler Radioempfang
"SMART LINK" (drahtlos für Apple)	Dachreling, schwarz
"Virtual Cockpit"	Dachspoiler
12 Volt-Steckdose(n)	Dämpfung hinten, Basis 1
2-Speichen-Multifunktionslenker mit Schaltwippen DSG, mit schwarzer Umkleehülse	Dämpfung vorn
2x USB vorne	Dekorleiste Brushed
4 Zyl. Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.D	Doppelton-Signalhorn
4-Zyl. Turbodieselmotor 2,0 L/110 KW(4V) TDI CR ; GM ist: T37/T3Y/TS1/T4P/T98/T4S/TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T11/T3C	Drehstromgenerator 140 A
7-Gang-Automatikgetriebe	Dreipunkt-Automatikgurt hinten außen mit ECE-Label
8 Lautsprecher (passiv)	Dreipunkt-Automatikgurt vord. m. Gurtstraffer und Höheneinstellung
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
Abgasrohr hinten (Standard)	Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ381" -- Fahrzeugteile -
Abgaskonzept, EU6 AP	-
Ablagekasten im Kofferraum mit Deckel in der Seitenverkleidung (Deckel links und rechts) Plus Cargoelement	Einstiegsleisten vorne und hinten
Akustische Seitliche Fenster vorne mit SunSet	Elektrische Zusatzheizung
Anhängerkupplung, schwenkbar	Entriegelung Heckklappe
Anhängerkupplung, schwenkbar	Entriegelung Hintersitz Standard
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Erweiterte Innengeräuschkämpfung
Außen-Sound Standard	Fahrerknienairbag
Außenspiegel links, konvex	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Außenspiegel rechts, konvex	Fahrzeugklassen-Differenzierung -3V0-
Außenspiegel, automatisch abblendbar elektrisch anklapp-/einstellbar separat beheizbar	Federbereich 07 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Fertigungsablauf Standard
Ausstattungsstufe - Ambition	Feststellbremse
Aut. Gepäckraumabdeckung - Rolllage	Formteilhimmel ungeteilt
Batterie 420A (70Ah)	Frontantrieb
Batterie/Generator Kapazität Standard	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn	Fußhebelwerk "Standard"
Berganfahrassistent	Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gurtanlagesignalisation (für alle Passagiere)
Betriebsspannung 12 V	Heckscheibenwischer "AERO"
Bordliteratur in Deutsch	Höheneinstellung, manuell, für Vordersitze
Bordwerkzeug	Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten
	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
	Kältemittel R1234yf
	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10500045
vom: 27.04.2026

Keine Aktionsausführung	Ohne Garagentoröffner
Kindersicherung, elektrisch betätigt	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne Halter
Komfort Telefonie	Ohne Head-Up Display
Komfortsitze vorn	Ohne Kindersitz
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)
Kopfstützen vorn	Ohne Kompass/Verkehrszeichenanzeige/ Verkehrszeichenerkennung
Kraftstoffbehälter	Ohne Ladeboden
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Ladedose
Kühlerschutzgitter	Ohne Ladekabel
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
LED Rückleuchte	Ohne Lichtassistent
Leergewichtsbereich 1	Ohne Müdigkeitserkennung
Leichtmetallräder "ORION" 6,5Jx16"	Ohne Multifunktionskamera
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Leuchtweitenregulierung	Ohne Schmutzfänger
Linkslenker	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Low LED Basis Scheinwerfer inkl. LED Tagfahrlicht	Ohne Sitzheizung
Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Ohne Sonnenschutzrollo
Mittelarmlehne vorn	Ohne Spurhalteassistent
Mittelkonsole	Ohne Spurwechselassistent
Motorenstart Standard	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte	Ohne Trennwand
Nebelschlussleuchte	Ohne Überführungsausrüstung
Nicht Heissland	Ohne Uhr
Nichtraucherausführung	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Normal-Lackierung	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Notrufsystem eCall+	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Ohne "drive select"	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Ohne 2. Batterie	Ohne Zusatz-/Standheizung
Ohne Adapter	Ohne zusätzliche Bereifung
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Optionsinfotainment (MIB3)
Ohne alternativ-Antriebssystem	Pannen-Set
Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond	PDC + "MANOEUVRE ASSIST" - Parksensoren vorne & hinten mit aut. Bremse Funktion
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Preisstützung
Ohne CD/DVD für Navigation	Radio Bolero
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Radschrauben Standard
Ohne Durchladeeinrichtung	Radstand
Ohne ECO-Funktion	Rechtsverkehr
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Reifen 215/60 R16 95V Super- Rollwiderstandsoptimiert, Generation 2
Ohne Feuerlöscher	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Fußmatten	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10500045
vom: 27.04.2026

Reifendruckkontrolle
 Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
 Remote Access 1 Jahr
 Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit
 Mittelarmlehne
 Schalthebelknopf/-Griff in Leder
 Scheibenbremsen hinten
 Scheibenbremsen vorn
 Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
 Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung
 Schriftzugsatz in Grundausrüstung
 Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
 Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
 Sicherheitsinnenspiegel abblendbar
 Sitzbezüge in Stoff
 Sonnenblende mit Make-up Spiegel und LED Beleuchtung
 und Airbagschild
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Sprachsteuerung
 Standard-Klimazonen
 Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation
 Stoßfänger Standard
 Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
 Transportschutzmaßnahmen
 Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe
 Typprüfland Deutschland
 Variant/Avant
 Variante Grundausrüstung
 Wartungsintervallverlängerung
 Wegfahrsperrung elektronisch
 Zus.Rückstrahler (Türbereich)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10500045
vom: 27.04.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	215/60 R 16 95 V	3,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	215/60 R 16 95 V	3,0 mm
Continental	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	215/60 R 16 95 V	2,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	215/60 R 16 95 V	2,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 01.2027

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10500045
vom: 27.04.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern
2	Tür vorne links	Kratzer	Auslegen + Polieren
3	Stoßfänger hinten	Kratzer	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10500045
vom: 27.04.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt: Ja
Vorschäden feststellbar: Nein
Nachlackierungen vorhanden: Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt: Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt: Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 5.000,00
Summe (ohne MwSt.):				€ 5.000,00

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Kotflügel vorne links (µm)	187,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10500045
vom: 27.04.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJH7NPXP7041099

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10500045
vom: 27.04.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10500045
vom: 27.04.2026

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Anhängerkupplung



Lackstärke Kotflügel vorne links



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10500045
vom: 27.04.2026



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne




Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10500045
vom: 27.04.2026


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern



2 - Tür vorne links - Kratzer - Auslegen + Polieren



3 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Auslegen + Polieren

