

03.07.2026

## Fahrzeugbeschreibung

**Fahrzeug:** OPEL Mokka 1.2 Turbo 100kW Enjoy Sports Utility Vehicle 5-türig 1199 ccm 136 PS / 100 KW bleifrei 6-Gang Manuell

|                        |             |                     |                   |
|------------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| Amtliches Kennzeichen: | HD -DB 2902 | Fahrgestell-Nummer: | VXKUSHPW0SW016054 |
| Vertrags-Nummer:       | 25746091    | Erstzulassung:      | 10.04.2025        |
| Internes KZ:           | 15245206    | Kilometer-Stand:    | 0                 |

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

-----

### Ausstattung:

**OPEL Mokka 1.2 Turbo 100kW Enjoy SportsUtility Vehicle 5-türig 1199 ccm 136 PS/ 100 KW bleifrei 6-Gang Manuell**

Lackierung: \_\_\_\_\_ Polsterung: \_\_\_\_\_ Telefontyp: \_\_\_\_\_

**Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)** **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

**Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)** **0,00**

## Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben\*)

|                           |                                                                                                                    |                             |       |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|
| Fahrzeug:                 | OPEL Mokka 1.2 Turbo 100kW Enjoy Sports Utility Vehicle5-türig 1199 ccm 136 PS / 100 KW<br>bleifrei 6-Gang Manuell |                             |       |
| Modelljahr:               | 2023                                                                                                               |                             |       |
| kW / PS:                  | 100 / 136                                                                                                          | Hubraum:                    | 1199  |
| Getriebe:                 | Manuell                                                                                                            | Anzahl Gänge:               | 6     |
| Emissionsgruppe:          | I2                                                                                                                 | CO2 (g/km):                 | 139   |
| durchschn. Verbr./100 Km: | 6,200                                                                                                              | Tankinhalt:                 | 44    |
| Max. Km/h:                | 204                                                                                                                | Beschl. 0-100 Km/h in Sec.: | 9,100 |
| Leergewicht (kg):         | 1275                                                                                                               | zul. Gewicht (kg):          | 1715  |

\* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 25746091  
Amtliches Kennzeichen: HD -DB 2902  
Übersicht erstellt am: 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

OPEL Mokka 1.2 Turbo 100kW Enjoy Sports Utility Vehicle5-türig 1199 ccm 136 PS / 100 KW bleifrei 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

| -----                                                                                                                                   |     |             |              |                        |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--------------|------------------------|--------------------------|
| Datum                                                                                                                                   | SNR | Verursacher | Beschädigung | Reparatur<br>erfolgt * | Gutachten<br>vorhanden * |
| -----                                                                                                                                   |     |             |              |                        |                          |
| * Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer. |     |             |              |                        |                          |

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

\_\_\_\_\_  
Datum und Unterschrift Käufer

## Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 25746091  
Amtliches Kennzeichen: HD -DB 2902  
Übersicht erstellt am: 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**OPEL Mokka 1.2 Turbo 100kW Enjoy Sports Utility Vehicle5-türig 1199 ccm 136 PS / 100 KW bleifrei 6-Gang Manuell**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

| Datum | Km-Stand | Art der Wartung |
|-------|----------|-----------------|
|-------|----------|-----------------|

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



VXKUSHPW0SW016054

## Angaben zum Fahrzeug

|                   |                   |                          |                    |
|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|
| Halter            |                   | Besichtigungszustand     | ausreichend        |
| Kennzeichen       |                   | Laufleistung (abgelesen) | 23.559 km          |
| Hersteller        | Opel              | Restlauf bis Service     | 1.400 km           |
| Typ/Modell        | MOKKA             | HU (Abgelesen aus ZBI)   | 04/2028            |
| Fahrgestellnummer | VXKUSHPW0SW016054 | Leistung / Hubraum       | 100 kW / 1.199 ccm |
| Erstzulassung     | 10.04.2025        | Polster/Farbe            | /                  |
| Letzte Wartung    |                   | Lackierung               |                    |
| Kraftstoffart     | Benzin            | Getriebe                 | Manuell            |

## Zustandsbericht

### Wertmindernde Faktoren

| Nr. | Bauteilgruppe    | Beschreibung                                                 |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1   | Seitenwand links | Radhausverbreiterung - verkratzt / verschürft - Smart Repair |

### Gebrauchsspuren

| Nr. | Bauteilgruppe    | Beschreibung                                     |
|-----|------------------|--------------------------------------------------|
| 1   | Tür hinten links | Tür (kleine) - Delle(n) - kein Abzug             |
| 2   | Verglasung       | Frontscheibe (Steinschläge) - kein Abzug         |
| 3   | Karosserie       | Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug |

### Fehlteile

Fehlteil

### Festgestellte Nachlackierungen

Nr. Ort

Keine feststellbar

### Hauptbereifung

| Achse | Reifengröße    | Hersteller | Reifentyp    | Profiltiefe | Verktgl. | Zul. |
|-------|----------------|------------|--------------|-------------|----------|------|
| 1     | 215/60 R17 96H | Goodyear   | Sommerreifen | 5mm - 5mm   | i.O.     |      |
| 2     | 215/60 R17 96H | Goodyear   | Sommerreifen | 5mm - 5mm   | i.O.     |      |

### Zusatzbereifung

| Achse | Reifengröße    | Hersteller | Reifentyp    | Profiltiefe | Verktgl. | Zul. |
|-------|----------------|------------|--------------|-------------|----------|------|
| 1     | 215/65 R16 98H | Goodyear   | Winterreifen | 8mm - 8mm   | i.O.     |      |
| 2     | 215/65 R16 98H | Goodyear   | Winterreifen | 8mm - 8mm   | i.O.     |      |

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

**TÜV SÜD Auto Service GmbH**  
Römeräcker 1  
76351 Linkenheim - Hochstetten

**Besichtigungsort**  
SAP Walldorf  
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 26.06.2026  
**Protokollnummer: 46170027**  
Anlieferungsdatum: 26.06.2026



---

## Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und  
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.  
Techn. Änderungen vorbehalten  
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem  
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.  
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

**TÜV SÜD Auto Service GmbH**  
Römeräcker 1  
76351 Linkenheim - Hochstetten

**Besichtigungsort**  
SAP Walldorf  
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 26.06.2026  
**Protokollnummer: 46170027**  
Anlieferungsdatum: 26.06.2026



---

## Angaben zum Fahrzeug

|                          |                   |                                 |             |
|--------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------|
| <b>Hersteller</b>        | Opel              | <b>Besichtigungszustand</b>     | ausreichend |
| <b>Typ/Modell</b>        | MOKKA             | <b>Laufleistung (abgelesen)</b> | 23.559 km   |
| <b>Fahrgestellnummer</b> | VXKUSHPW0SW016054 | <b>Erstzulassung</b>            | 10.04.2025  |

### Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

### Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

### Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

### Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

## Übersichtsfotos



**Abbildung 1:** Schräg vorne



**Abbildung 2:** Schräg vorne



**Abbildung 3:** Schräg hinten




**Abbildung 4:** Schräg hinten



**Abbildung 5:** Innenraum



**Abbildung 6:** Innenraum




**Abbildung 7: Innenraum**



**Abbildung 8: Innenraum**



**Abbildung 9: Innenraum**




**Abbildung 10: Sonstiges**



**Abbildung 11: Sonstiges**




**Abbildung 12: Sonstiges**



**Abbildung 13: Sonstiges**



**Abbildung 14: Sonstiges**




**Abbildung 15: Sonstiges**



**Abbildung 16: Sonstiges**




**Abbildung 17: Sonstiges**




**Abbildung 18: Sonstiges**



**Abbildung 19: Sonstiges**



**Abbildung 20: Sonstiges**



**Abbildung 21: Sonstiges**



**Abbildung 22: Sonstiges**

## Beschädigungsfotos



**Beschädigung #1:** Seitenwand links: Radhausverbreiterung - verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung #1:** Seitenwand links: Radhausverbreiterung - verkratzt / verschürft - Smart Repair



## Checkliste

| Vorhanden                | Name                            |
|--------------------------|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | ABE                             |
| <input type="checkbox"/> | Abschleppöse                    |
| <input type="checkbox"/> | Anhängekupplung abnehmbar       |
| <input type="checkbox"/> | Antenne                         |
| <input type="checkbox"/> | Bordbuchmappe                   |
| <input type="checkbox"/> | Bordwerkzeug                    |
| <input type="checkbox"/> | Consumer Kabelkit               |
| <input type="checkbox"/> | Fernbedienung Standheizung      |
| <input type="checkbox"/> | Ladekabel                       |
| <input type="checkbox"/> | Laderaumabdeckung / Rollo       |
| <input type="checkbox"/> | Leichtmetallfelgensatz komplett |
| <input type="checkbox"/> | Navigations Datenträger         |
| <input type="checkbox"/> | Schlüssel Anhängerkupplung      |
| <input type="checkbox"/> | Serviceheft                     |
| <input type="checkbox"/> | Tirefit Füllmittel              |
| <input type="checkbox"/> | Tirefit komplett                |
| <input type="checkbox"/> | Tirefit Kompressor              |
| <input type="checkbox"/> | Windschott                      |



VXKUSHPW0SW016054

## Vehicle details

|                               |                   |                                 |                    |
|-------------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|
| Operator                      |                   | Inspection condition            | sufficient         |
| License number                |                   | Mileage (Read)                  | 23,559 km          |
| Manufacturer                  | Opel              | Next maintenance in             | 1,400 km           |
| Type / Model                  | MOKKA             | Main inspection (Read from ZBI) | 04/2028            |
| Vehicle Identification number | VXKUSHPW0SW016054 | Power / Engine displacement     | 100 kW / 1,199 ccm |
| First registration            | 10 Apr 2025       | Upholstery/Colour               | /                  |
| Last maintenance              |                   | Paintwork                       |                    |
| Fuel type                     | Petrol            | Gearbox                         | Manual             |

## Zustandsbericht

### Value reducing factors

| No. | Component group             | Description                                     |
|-----|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| 1   | Side panel - rear left side | Wheel well extension - Scratched - Smart repair |

### Wear and tear

| No. | Component group       | Description                                      |
|-----|-----------------------|--------------------------------------------------|
| 1   | Door - rear left side | Door (kleine) - dent(s) - No deduction           |
| 2   | Vehicle glazing       | Windscreen (Steinschläge) - No deduction         |
| 3   | Body                  | Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction |

### Missing parts

Missing part

### Detected repainting

No. Location

None detectable

### Main tyres

| Axle | Tyre size      | Manufacturer | Type of tyre | Tread depth | Roadworthy | Permissibility |
|------|----------------|--------------|--------------|-------------|------------|----------------|
| 1    | 215/60 R17 96H | Goodyear     | Summer tyres | 5mm - 5mm   | o.k.       |                |
| 2    | 215/60 R17 96H | Goodyear     | Summer tyres | 5mm - 5mm   | o.k.       |                |

### Additional tyres

| Axle | Tyre size      | Manufacturer | Type of tyre | Tread depth | Roadworthy | Permissibility |
|------|----------------|--------------|--------------|-------------|------------|----------------|
| 1    | 215/65 R16 98H | Goodyear     | Winter tyres | 8mm - 8mm   | o.k.       |                |
| 2    | 215/65 R16 98H | Goodyear     | Winter tyres | 8mm - 8mm   | o.k.       |                |

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

**TÜV SÜD Auto Service GmbH**  
Römeräcker 1  
76351 Linkenheim - Hochstetten

**Inspection location**  
SAP Walldorf  
69190 Walldorf

Inspection date: 26 Jun 2026  
**Protocol number:** **46170027**  
Delivery date: 26 Jun 2026



---

## Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und  
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.  
Techn. Änderungen vorbehalten  
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem  
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.  
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

**TÜV SÜD Auto Service GmbH**  
Römeräcker 1  
76351 Linkenheim - Hochstetten

**Inspection location**  
SAP Walldorf  
69190 Walldorf

Inspection date: 26 Jun 2026  
**Protocol number: 46170027**  
Delivery date: 26 Jun 2026



---

## Vehicle details

|                                      |                   |                             |             |
|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------|
| <b>Manufacturer</b>                  | Opel              | <b>Inspection condition</b> | sufficient  |
| <b>Type / Model</b>                  | MOKKA             | <b>Mileage (Read)</b>       | 23,559 km   |
| <b>Vehicle Identification number</b> | VXKUSHPW0SW016054 | <b>First registration</b>   | 10 Apr 2025 |

### Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

### Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

### Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

### General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

## Overview pictures



**Figure 1:** Diagonal front



**Figure 2:** Diagonal front



**Figure 3:** Diagonal rear



**Figure 4:** Diagonal rear



**Figure 5:** Interior



**Figure 6:** Interior




Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior




Figure 10: Misc.



Figure 11: Misc.



Figure 12: Misc.




Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.




Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.






Figure 18: Misc.



**Figure 19:** Misc.



**Figure 20:** Misc.



**Figure 21:** Misc.



**Figure 22:** Misc.



## Pictures of damage



**Damage #1:** Side panel - rear left side: Wheel well extension - Scratched - Smart repair



**Damage #1:** Side panel - rear left side: Wheel well extension - Scratched - Smart repair