

**Fahrzeugdetails**

Fahrgestell-Nr.	VXEYDBPFC R2Z93651	Erstzulassung	02.08.2024	Außenfarbe	Kaolin Weiß
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	WI-SC2505	Laufleistung	35 326 km
Modell	MOVANO C CARGO L4H2 2.2 DIESEL S/S 103KW 6G	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

**Auftragsdaten**

Lagerplatz 14669 Mosolf Etzin




**Lose Teile**

Nothilfekit Reserverad	✓
Bordwerkzeug	✓
Antenne	✓

**Fahrzeugdokumente / Schlüssel**

Schlüssel	✓
Inspektion	✓

**Reifen**





Continental 225/75/16 R Ganzjahresreifen 4.0 mm GJR















Continental 225/75/16 R Ganzjahresreifen 4.0 mm GJR

Continental 225/75/16 R Ganzjahresreifen 7.0 mm GJR

Continental 225/75/16 R Ganzjahresreifen 7.0 mm GJR

**Außenschäden**

3		Bauteil	Windschutzscheibe	4		Bauteil	Stoßfänger
		Position	Vorne			Position	Vorne
		Beschreibung	Gebrauchsspur 2			Beschreibung	Gebrauchsspur 2
		Anmerkungen	-			Anmerkungen	-



5	 <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Stoßfänger nicht lackiert</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Smart Repair</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Stoßfänger nicht lackiert	Position	Vorne rechts	Beschreibung	Smart Repair	Anmerkungen	-	6	 <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Kotflügelzierleiste</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Smart Repair</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Kotflügelzierleiste	Position	Vorne rechts	Beschreibung	Smart Repair	Anmerkungen	-
Bauteil	Stoßfänger nicht lackiert																				
Position	Vorne rechts																				
Beschreibung	Smart Repair																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Kotflügelzierleiste																				
Position	Vorne rechts																				
Beschreibung	Smart Repair																				
Anmerkungen	-																				
7	 <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Außenspiegelgehäuse</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Smart Repair</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Außenspiegelgehäuse	Position	Vorne rechts	Beschreibung	Smart Repair	Anmerkungen	-	8	 <p>● ● ● ● ● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Trennwand</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Trennwand	Position	-	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-
Bauteil	Außenspiegelgehäuse																				
Position	Vorne rechts																				
Beschreibung	Smart Repair																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Trennwand																				
Position	-																				
Beschreibung	Ersetzen																				
Anmerkungen	-																				
10	 <p>● ● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Zierleiste Seitenwand</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Smart Repair</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Zierleiste Seitenwand	Position	Hinten rechts	Beschreibung	Smart Repair	Anmerkungen	-	11	 <p>● ● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Stoßfänger nicht lackiert</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Smart Repair</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Stoßfänger nicht lackiert	Position	Hinten	Beschreibung	Smart Repair	Anmerkungen	-
Bauteil	Zierleiste Seitenwand																				
Position	Hinten rechts																				
Beschreibung	Smart Repair																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Stoßfänger nicht lackiert																				
Position	Hinten																				
Beschreibung	Smart Repair																				
Anmerkungen	-																				
12	 <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Heckklappe / Hecktür</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>SR Kratzer</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Heckklappe / Hecktür	Position	Hinten rechts	Beschreibung	SR Kratzer	Anmerkungen	-	13	 <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Dachholm</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>SR Kratzer</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Dachholm	Position	Hinten	Beschreibung	SR Kratzer	Anmerkungen	-
Bauteil	Heckklappe / Hecktür																				
Position	Hinten rechts																				
Beschreibung	SR Kratzer																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Dachholm																				
Position	Hinten																				
Beschreibung	SR Kratzer																				
Anmerkungen	-																				
14	 <p>● ● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Zierleiste Seitenwand</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Smart Repair</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Zierleiste Seitenwand	Position	Hinten links	Beschreibung	Smart Repair	Anmerkungen	-	15	 <p>● ● ● ● ● ● ● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Schweller</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Delle</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Schweller	Position	Links	Beschreibung	Delle	Anmerkungen	-
Bauteil	Zierleiste Seitenwand																				
Position	Hinten links																				
Beschreibung	Smart Repair																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Schweller																				
Position	Links																				
Beschreibung	Delle																				
Anmerkungen	-																				
16	 <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Zierleiste Seitenwand</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Smart Repair</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Zierleiste Seitenwand	Position	Hinten links	Beschreibung	Smart Repair	Anmerkungen	-	17	 <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Türzierleiste</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Smart Repair</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Türzierleiste	Position	Vorne links	Beschreibung	Smart Repair	Anmerkungen	-
Bauteil	Zierleiste Seitenwand																				
Position	Hinten links																				
Beschreibung	Smart Repair																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Türzierleiste																				
Position	Vorne links																				
Beschreibung	Smart Repair																				
Anmerkungen	-																				
18	 <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Türeinstieg</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Kratzer</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Türeinstieg	Position	Vorne links	Beschreibung	Kratzer	Anmerkungen	-	19	 <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Dach</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>SR Kratzer</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Dach	Position	Vorne	Beschreibung	SR Kratzer	Anmerkungen	-
Bauteil	Türeinstieg																				
Position	Vorne links																				
Beschreibung	Kratzer																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Dach																				
Position	Vorne																				
Beschreibung	SR Kratzer																				
Anmerkungen	-																				

**Innenschäden**

DEKRA Automotive Solutions

<b>2</b>		Bauteil	Bordmappe	<b>9</b>		Bauteil	Innenverkleidung
		Position	-			Position	Laderaum
		Beschreibung	Fehlende Elemente			Beschreibung	Vorne links
		Anmerkungen	-			Anmerkungen	Ersetzen
							-

Sonstiges

<b>1</b>		Bauteil	Inspektion	<b>20</b>		Bauteil	Lackvorbereitung
		Position	-			Position	-
		Beschreibung	Fehlende Elemente			Beschreibung	Lackierung
		Anmerkungen	-			Anmerkungen	-
							-

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto	2.708,83€
--------------	-----------