

Lynk & Co 01

Informazioni Veicolo


Marca:	Lynk & Co	Targa:	
Cambio:		Colore esterno:	Azzurro
Modello:	01	N. Telaio:	L6TCX2E7XNE030094
Carburante:	Ibrido plug-in	Potenza:	
Versione:		Data di immatricolazione	08/02/2023
Chilometraggio:	58681 km	Numero di porte:	5

Riepilogo dei danni

Davanti	(2)
Destra	(4)
Dietro/posteriore	(6)
Ruote	(3)
Sinistra	(4)
Tetto e altri	(1)

Immagini commerciali





Opzioni secondo l'ispettore

Telecamera con vista posteriore

sì Tetto apribile elettrico


sì Tetto panoramico

sì

Danni


Braccio tergilunotto-posteriore

Mancanza
Sostituire
Dietro/posteriore



Calotta retrovisore esterno dx

Graffiature
Verniciatura
Destra




Calotta retrovisore esterno sx

Rotto

Sostituire e dipingere

Sinistra

**Cerchio lega bicolore / policromo post. Dx**

Graffiature

Riparare / sostituire (somma forfettaria)

Ruote

**Cerchio lega bicolore / policromo post. Sx**

Graffiature

Riparare / sostituire (somma forfettaria)



Ruote

**Cofano anteriore**

Danni da grandine

Riparare e dipingere

Davanti



Indicatori di direzione laterali dx

Graffiature
Sostituire
Destra

**Kit di riparazione pneumatici**

Mancanza
Riparare / sostituire (somma forfettaria)
Dietro/posteriore

**Modanatura arco passaruota ant. Sx**

Graffiature
Sostituire
Ruote

**Modanatura paraurti Post.**

Graffiature
Sostituire
Dietro/posteriore

**Modanatura sx paraurti Post.(quando separate)**

Graffiature
Verniciatura
Dietro/posteriore



Montante tetto dx

Danni da grandine
Riparare e dipingere
Destra

**Montante tetto sx**


Danni da grandine
Riparare e dipingere
Sinistra

**Parafango ant. Sx**

Ammaccatura e graffio
Riparare e dipingere
Sinistra


**Parafango post. Sx**

Ammaccatura e graffio
Riparare e dipingere
Sinistra



Paraurti ant.

Graffiature
Verniciatura
Davanti




Paraurti post.

Graffiature
Verniciatura
Dietro/posteriore



Porta post. Dx

Ammaccatura e graffio
Riparare e dipingere
Destra




Spazzola tergilunotto

Mancanza
Sostituire
Dietro/posteriore

**Tetto**

Danni da grandine
Riparare e dipingere
Tetto e altri

**Pneumatici****Davanti Sinistra**

Estate

In lega

235/45/20/100/W

Continente

5,0 mm

Davanti Destra

Estate

In lega

235/45/20/100/W

Continente

5,0 mm

Dietro Sinistra

Estate

In lega

235/45/20/100/W

Continente

5,0 mm

Dietro Destra

Estate

In lega

235/45/20/100/W

Continente

5,0 mm

Controllo			
Categoria	Berlina	Cerchi	In lega
Colore Carrozzeria	Azzurro	Copribagagli	sì
Libretto di circolazione	Originale	Libretto di circolazione	sì
Libretto di manutenzione	N/A	Livello carburante	50
Motore funzionante	sì	Numero di cavetti di ricarica (normale)	1
Numero di cavetti di ricarica (ricarica rapida)	1	Numero di chiavi totali	3
Numero di poggiateste rimovibili	5	Numero di porte	5
Numero di posti	5	Tipo di vernice	metallico

Informazioni sul contenuto e sulla portata del rapporto di ispezione:

- La valutazione si basa sugli standard di vendita specificati dal cliente.
- I danni da usura accettabili secondo gli standard di vendita non sono sempre documentati in questo report.
- I metodi di riparazione specificati e/o i tempi di riparazione sono stati determinati considerando i moderni metodi di riparazione industriale.
- La stima dei costi di riparazione per i singoli ripristini, deve essere effettuata dall'Agente acquirente, che ne è responsabile.
- La perizia è stata effettuata in condizioni di assenza di smontaggio. Macadam non può essere ritenuta responsabile per eventuali informazioni mancanti. Per ulteriori informazioni, contattare il venditore.