

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: SKODA Kodiaq 2.0 TDI SCR DSG AMBITION Sports Utility Vehicle 5-türig 1968 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 7-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen:	HH -CP 1566	Fahrgestell-Nummer:	TMBJJ7NS1R8504012
Vertrags-Nummer:	45578082	Erstzulassung:	18.09.2023
Internes KZ:	15065179	Kilometer-Stand:	169264
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:

SKODA Kodiaq 2.0 TDI SCR DSG AMBITION Sports Utility Vehicle 5-türig 1968 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 7-Gang Automatik

Lackierung: Moon-Weiß Perleffekt Polsterung: Stoff Ambition Schwarz/Grau Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **34.352,94**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

18"-Leichtmetallfelgen Elbrus, Bereifung 235/55 R18	563,03
Adaptiver Abstandsassistent ACC	0,00
Assistenzsystem Traveller Plus	1.420,17
Ausstattungspaket Business Columbus	2.647,06
Diebstahlwarnanlage mit SAFE-System, Innenraumüberwachung und Neigungssensor inkl. KESSY & Easy Star	470,59
Elektrische Heckklappenbedienung	0,00
Elektrisches Panoramaschiebedach inklusive Sonnenschutzrollo	1.033,61
Gepäcknetztrennwand	0,00
Klimaanlage Climatronic (3-Zonen), vollautomatisch, für Fahrer und Beifahrer und Fond getrennt regel	226,89
Komfortöffnung für die elektrische Heckklappenbedienung	0,00
Matrix-LED-Scheinwerfer und dynamischer Fernlichtassistent (Light Assist)	1.100,84
Moon-Weiß Perleffekt	0,00
Perleffektlackierung	554,62
Stoff Ambition Schwarz/Grau	0,00
Sunset (Heckscheibe und hintere Seitenscheiben dunkel getönt)	0,00
Variabler Ladeboden im Kofferraum	159,66
Winterkomplettträger über A.T.U.	0,00
Winterkomplettträger über A.T.U.	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **42.529,41**

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **50.610,00**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 50.610,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	SKODA Kodiaq 2.0 TDI SCR DSG AMBITION Sports Utility Vehicle5-türig 1968 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 7-Gang Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	110 / 150	Hubraum:	1968
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	7
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	139
durchschn. Verbrauch/100 Km:	5,300	Tankinhalt:	58
Max. Km/h:	204	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	9,600
Leergewicht (kg):	1708	zul. Gewicht (kg):	2350

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 45578082
Amtliches Kennzeichen: HH -CP 1566
Übersicht erstellt am: 07.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

SKODA Kodiaq 2.0 TDI SCR DSG AMBITION Sports Utility Vehicle5-türig 1968 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
30.10.2025	9059967239	Eigenverschulden	Stoßstange vorne Beifahrerseite Delle > 10 cm (mit Lackschaden) Frontgrill Beifahrerseite Delle Nebelscheinwerfer Beifahrerseite Bruch komplett	Ja	Nein
04.07.2025	9059949158	Eigenverschulden	Seitenscheibe hinten Fahrerseite Crash Dreieckfenster hinten Fahrerseite Crash	Ja	Nein
03.06.2025	9059944675	Panne	Reifen vorne Fahrerseite Loch	Nein	Nein
16.01.2025	9059917290	Glasschaden	Windschutzscheibe mitte Steinschlag nicht im Sichtfeld	Ja	Nein
27.02.2024	9059880176	Glasschaden	Windschutzscheibe mitte Steinschlag nicht im Sichtfeld	Ja	Nein
15.01.2024	9059877744	Motor, Getriebe und	Marderschaden	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 45578082
Amtliches Kennzeichen: HH -CP 1566
Übersicht erstellt am: 07.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

SKODA Kodiaq 2.0 TDI SCR DSG AMBITION Sports Utility Vehicle 5-türig 1968 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
02.05.2024	32915	Inspektion und Wartung
30.09.2024	61785	Inspektion und Wartung
11.06.2025	118443	Wartungszusatzumfänge
10.11.2025	104488	Inspektion und Wartung
05.01.2026	143694	Inspektion und Wartung
05.01.2026	143694	Getriebeölwechsel
05.01.2026	143694	Bremsflüssigkeitswechsel

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf


Allane SE
 Parking 33
 85748 Garching bei München

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Zustandsbericht



Vorgang

Fahrzeughalter	Allane SE
Ihr Auftrag vom	22.06.2026 durch Allane SE
Besichtigungsort	76189 Karlsruhe, Bernhard-Lichtenberg-Straße 103
Besichtigungsdatum	01.07.2026
Referenznummern	0031208661 - 0045578082

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Kennzeichen	HH-CP 1566	Fzg.-Ident.-Nummer	TMBJJ7NS1R8504012
Fabrikat	Skoda	1. Zulassung	18.09.2023
Typ	Kodiaq 2.0 TDI SCR DSG Ambition	Fahrzeugart	PKW
Getriebe / Gänge	Automatik / 7	Farbe	Moon-Weiß - 2-Schicht Perleffekt
Laufleistung abgelesen	168.956 km	Sitzplätze	5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Aufbau	Kombilimousine, 5 Türen
Anzahl Besitzer	1	nächste HU	09/2026
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.968 ccm / 110 KW

Fahrzeugdaten wurden der Zulassungsbescheinigung Teil I entnommen und am Fahrzeug gegengeprüft.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Winterreifen	Leichtmetallrad	Semperit	215/65 R17 99H	4 mm
vorn rechts	Winterreifen	Leichtmetallrad	Semperit	215/65 R17 99H	4 mm
hinten rechts	Winterreifen	Leichtmetallrad	Semperit	215/65 R17 99H	7 mm
hinten links	Winterreifen	Leichtmetallrad	Semperit	215/65 R17 99H	7 mm
Reservebereifung: TireFit					

Beiliegende Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	235/55 R18 100V	6 mm
Rad 2	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	235/55 R18 100V	6 mm
Rad 3	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	235/55 R18 100V	7 mm
Rad 4	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	235/55 R18 100V	7 mm

Allgemeines / Zustand

☒ Serviceheft vorhanden
 Kundendienst lt. Wartungsausdruck am 29.12.2025 bei km 143.694.

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Front rechts Unfallschaden	Ja	
Seite hinten links	Ja	
Motor Marderschaden	Ja	
Reifen vorne links	Ja	
Kotflügel vorne rechts	Ja	
Tür hinten links	Ja	
Frontscheibe Glasschaden	Nein	

Anmerkungen

Unfallschaden: keine festgestellt

Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt.
1 Hauptschlüssel und 1 Nebenschlüssel vorhanden.

Das ausgewiesene Untersuchungsergebnis ist aufgrund der Prüfposition(en) vorbehaltlich.
Hinsichtlich der aufgeführten Prüfposition (Airbagsystem-Fehlerspeicher aktiv) wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen.

Besichtigung ohne Begleitung.

Im Rahmen der Qualitätssicherung wurde festgestellt, dass die Serviceintervalle überzogen wurden. Hinsichtlich der überzogenen Wartungsintervalle wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen.

Aktuell montierte Winterräder in abweichender Dimension zu ZB1 (Freigabe Rad/Reifen-Kombination prüfen). Es wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen.

Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| ✓ 18"-Leichtmetallfelgen Elbrus, Bereifung 235/55 R | ✓ Adaptiver Abstandsassistent ACC |
| ✓ Assistenzsystem Traveller Plus | ✓ Ausstattungspaket Business Columbus |
| ✓ Diebstahlwarnanlage mit SAFE-System,
Innenraumüberwachung und Neigungssensor inkl. KESSY &
Easy Star | ✓ Elektrische Heckklappenbedienung |
| ✓ Elektrisches Panoramaschiebedach inklusive
Sonnenschutzrollo | ✓ Gepäcknetztrennwand |
| ✓ Klimaanlage Climatronic (3-Zonen), vollautomatisch, für
Fahrer und Beifahrer und Fond getrennt regel | ✓ Komfortöffnung für die elektrische Heckklappenbedienung |
| ✓ Matrix-LED-Scheinwerfer und dynamischer Fernlichtassistent
(Light Assist) | ✓ Moon-Weiß Perleffekt |
| ✓ Perleffektlackierung | ✓ Stoff Ambition Schwarz/Grau |
| ✓ Sunset (Heckscheibe und hintere Seitenscheiben dunkel
getönt) | ✓ Variabler Ladeboden im Kofferraum |
| ✓ Winterkomplettträger über A.T.U | |

Zustand / Beschädigungen

Front

Frontscheibe mit Regensensor und Frontkamera, Reparaturmangel (Bild 21, Bild 22)

Kennzeichen vorne, beschädigt (Bild 20)

Seite links

Tür hinten links, verkratzt (Bild 26, Bild 27, Bild 28)

Seitenwand links Innenverkleidung, beschädigt (Bild 18, Bild 19)

Seite rechts

Seitenwand rechts, verkratzt (Bild 23, Bild 24, Bild 25)

Heck

Stoßfänger hinten Verkleidung oberhalb -lackiert-, beschädigt (Bild 29, Bild 30, Bild 31)

Heckklappe Innenverkleidung, beschädigt (Bild 15, Bild 16, Bild 17)

Schlüssel/Schließanl.

Schließanlage Hauptschlüssel, fehlt (Bild 14)

Technik

Airbagsystem Fehlerspeicher, aktiv (Bild 13)

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 33 Fotos.

Wamboldt, Waldemar

Der Sachverständige, 02.07.2026

Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.

Fotoanlage




Bild 3.



Bild 4.

Fotoanlage



Bild 5.




Bild 6.

Fotoanlage



Bild 7.



Bild 8.

Fotoanlage



Bild 9.




Bild 10.

Fotoanlage



Bild 11.



Bild 12.

Fotoanlage



Bild 13. Airbagsystem, Fehlerspeicher, aktiv, auslesen / prüfen




Bild 14. Schließanlage, Hauptschlüssel, fehlt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 15. Heckklappe, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen



Bild 16. Heckklappe, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 17. Heckklappe, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen



Bild 18. Seitenwand links, Innenverkleidung, beschädigt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 19. Seitenwand links, Innenverkleidung, beschädigt, Smartrepair



Bild 20. Kennzeichen vorne, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 21. Frontscheibe, mit Regensensor und Frontkamera, Reparaturmangel, ersetzen



Bild 22. Frontscheibe, mit Regensensor und Frontkamera, Reparaturmangel, ersetzen

Fotoanlage



Bild 23. Seitenwand rechts, verkratzt, lackieren



Bild 24. Seitenwand rechts, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 25. Seitenwand rechts, verkratzt, lackieren



Bild 26. Tür hinten links, verkratzt, lackieren

Fotoanlage




Bild 27. Tür hinten links, verkratzt, lackieren



Bild 28. Tür hinten links, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 29. Stoßfänger hinten, Verkleidung oberhalb -lackiert-, beschädigt, instand setzen - lackieren




Bild 30. Stoßfänger hinten, Verkleidung oberhalb -lackiert-, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 31. Stoßfänger hinten, Verkleidung oberhalb -lackiert-, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 32.

Fotoanlage



Bild 33.