



TMBJR7NX1NY060497

Vehicle details

Operator		Inspection condition	Conditional: Light/moisture/dirt
License number		Mileage (Read)	103,032 km
Manufacturer	Skoda	Next maintenance in	17,100 km
Type / Model	OCTAVIA	Main inspection (Report not on hand)	05/2027
Vehicle Identification number	TMBJR7NX1NY060497	Power / Engine displacement	110 kW / 1,498 ccm
First registration	1 Feb 2022	Upholstery/Colour	/
Last maintenance		Paintwork	
Fuel type	Petrol	Gearbox	Manual

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Documents	Service book (Wartungsnachweise fehlen) - No deduction
2	Equipment	Tirefit filler - Expired - Replace
3	Equipment	Vehicle key (Abdeckung fehlt) - Replace
4	Documents	Main inspection certificate (Fehlt) - Replace
5	Wheel / tyres	Hubcap (4x fehlen) - Replace
6	Interior	Interior - Soiled - Clean
7	Instrument panel	Indicator light (Einparkhilfe fehlerhaft) - Specify findings - Perform diagnosis
8	Trim / covers	Carpet - front left side - Holes - Replace
9	Sill - left side	Sill - Dent / paintcoat damage - Repair and paint
10	Sill - right side	Sill - Dent / paintcoat damage - Repair and paint
11	Mudguard - left side	Mudguard - left side - Scratched - Repair and paint
12	Rear bumper	Rear bumper - Scratched - Repair and paint
13	Door - rear left side	Door - Scratched - Repair and paint
14	Door - rear right side	Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint
15	Front bumper	Front bumper - Scratched - Repair and paint
16	Side panel - rear left side	Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint
17	Boot lid / rear door	Boot lid - Scratched - Repair and paint
18	Door - front left side	Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint
19	Door - front right side	Door - Scratched - Repair and paint
20	Side panel - rear right side	Side panel - Dent / paintcoat damage - Replace

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Trim / covers	Floor mats - Holes - No deduction



No.	Component group	Description
2	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction
3	Vehicle glazing	Windscreen (Steinschläge) - No deduction
4	Steering system	Steering wheel - Scratched - No deduction

Missing parts

Missing part

Detected repainting

No.	Location
None detectable	

Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	205/60 R16 92V	Kumho	Summer tyres	4mm - 4mm	o.k.	
2	205/60 R16 92V	Kumho	Summer tyres	6mm - 6mm	o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	205/50 R16 92H	Dunlop	Winter tyres	7mm - 7mm	o.k.	
2	205/50 R16 92H	Dunlop	Winter tyres	7mm - 7mm	o.k.	

Replacement

Type	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Expiration date
Tirefit					11/2025

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung stark verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 2 Jul 2026
Protocol number: 46301760
Delivery date: 2 Jul 2026



Vehicle details

Manufacturer	Skoda	Inspection condition	Conditional: Light/moisture/dirt
Type / Model	OCTAVIA	Mileage (Read)	103,032 km
Vehicle Identification number	TMBJR7NX1NY060497	First registration	1 Feb 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

A proper visual inspection of the paintwork and bodywork was only possible to a limited extent due to insufficient lighting conditions/dampness or dirt.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Misc.



Figure 10: Misc.



Figure 11: Misc.



Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.



Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.



Figure 21: Misc.



Figure 22: Misc.

Pictures of damage



Damage #3: Equipment: Vehicle key (Abdeckung fehlt) - Replace




Damage #5: Wheel / tyres: Hubcap (4x fehlen) - Replace



Damage #5: Wheel / tyres: Hubcap (4x fehlen) - Replace



Damage #6: Interior: Interior - Soiled - Clean



Damage #6: Interior: Interior - Soiled - Clean



Damage #7: Instrument panel: Indicator light (Einparkhilfe fehlerhaft) - Specify findings - Perform diagnosis



Damage #8: Trim / covers: Carpet - front left side - Holes - Replace




Damage #8: Trim / covers: Carpet - front left side - Holes - Replace



Damage #9: Sill - left side: Sill - Dent / paintcoat damage - Repair and paint




Damage #9: Sill - left side: Sill - Dent / paintcoat damage - Repair and paint




Damage #9: Sill - left side: Sill - Dent / paintcoat damage - Repair and paint




Damage #10: Sill - right side: Sill - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #10: Sill - right side: Sill - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #10: Sill - right side: Sill - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #11: Mudguard - left side: Mudguard - left side - Scratched... - Repair and paint



Damage #11: Mudguard - left side: Mudguard - left side - Scratched - Repair and paint



Damage #12: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #12: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #12: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #12: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #13: Door - rear left side: Door - Scratched - Repair and paint




Damage #13: Door - rear left side: Door - Scratched - Repair and paint



Damage #13: Door - rear left side: Door - Scratched - Repair and paint



Damage #14: Door - rear right side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #14: Door - rear right side: Door - Dent / paintcoat dama...
- Repair and paint



Damage #14: Door - rear right side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #14: Door - rear right side: Door - Dent / paintcoat dama...
- Repair and paint



Damage #15: Front bumper: Front bumper - Scratched - Rep...
and paint




Damage #15: Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair
and paint



Damage #15: Front bumper: Front bumper - Scratched - Rep...
and paint



Damage #15: Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair and paint




Damage #16: Side panel - rear left side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #16: Side panel - rear left side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #16: Side panel - rear left side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #16: Side panel - rear left side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #17: Boot lid / rear door: Boot lid - Scratched - Repair and paint



Damage #17: Boot lid / rear door: Boot lid - Scratched - Repair and paint



Damage #17: Boot lid / rear door: Boot lid - Scratched - Repair and paint



Damage #18: Door - front left side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #18: Door - front left side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #18: Door - front left side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint




Damage #18: Door - front left side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #18: Door - front left side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #19: Door - front right side: Door - Scratched - Repair and paint



Damage #19: Door - front right side: Door - Scratched - Repair and paint



Damage #19: Door - front right side: Door - Scratched - Repair and paint



Damage #19: Door - front right side: Door - Scratched - Repair and paint



Damage #19: Door - front right side: Door - Scratched - Repair and paint



Damage #20: Side panel - rear right side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Replace



Damage #20: Side panel - rear right side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Replace



Damage #20: Side panel - rear right side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Replace



TMBJR7NX1NY060497

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	103.032 km
Hersteller	Skoda	Restlauf bis Service	17.100 km
Typ/Modell	OCTAVIA	HU (Bericht lag nicht vor)	05/2027
Fahrgestellnummer	TMBJR7NX1NY060497	Leistung / Hubraum	110 kW / 1.498 ccm
Erstzulassung	01.02.2022	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung		Lackierung	
Kraftstoffart	Benzin	Getriebe	Manuell

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Unterlagen	Serviceheft (Wartungsnachweise fehlen) - kein Abzug
2	Ausrüstung	Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern
3	Ausrüstung	Fahrzeugschlüssel (Abdeckung fehlt) - erneuern
4	Unterlagen	HU Bescheinigung (Fehlt) - erneuern
5	Rad/Reifen	Raddeckel (4x fehlen) - erneuern
6	Interieur	Innenraum - verschmutzt - reinigen
7	Instrumententafel	Kontrollleuchte (Einparkhilfe fehlerhaft) - Befund festlegen - Diagnose durchführen
8	Verkleidungen/Abdeckungen	Teppichboden vorn links - Löcher - erneuern
9	Schweller links	Einstieg - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
10	Schweller rechts	Einstieg - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
11	Kotflügel links	Kotflügel links - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
12	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
13	Tür hinten links	Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
14	Tür hinten rechts	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
15	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
16	Seitenwand links	Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
17	Heckklappe/-tür	Heckklappe - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
18	Tür vorn links	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
19	Tür vorn rechts	Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
20	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle / Lackschaden - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verkleidungen/Abdeckungen	Fußmatten - Löcher - kein Abzug



Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
2	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug
3	Verglasung	Frontscheibe (Steinschläge) - kein Abzug
4	Lenkanlage	Lenkrad - verkratzt / verschürft - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	205/60 R16 92V	Kumho	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	
2	205/60 R16 92V	Kumho	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	205/50 R16 92H	Dunlop	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	
2	205/50 R16 92H	Dunlop	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					11/2025

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung stark verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 02.07.2026
Protokollnummer: 46301760
Anlieferungsdatum: 02.07.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Skoda	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	OCTAVIA	Laufleistung (abgelesen)	103.032 km
Fahrgestellnummer	TMBJR7NX1NY060497	Erstzulassung	01.02.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Sonstiges



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #3: Ausrüstung: Fahrzeugschlüssel (Abdeckung fehlt) - erneuern




Beschädigung #5: Rad/Reifen: Raddeckel (4x fehlen) - erneuern



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Raddeckel (4x fehlen) - erneuern



Beschädigung #6: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #6: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #7: Instrumententafel: Kontrollleuchte (Einparkhilfe fehlerhaft) - Befund festlegen - Diagnose



Beschädigung #8: Verkleidungen/Abdeckungen: Teppichboden vorn links - Löcher - erneuern



Beschädigung #8: Verkleidungen/Abdeckungen: Teppichboden vorn links - Löcher - erneuern



Beschädigung #9: Schweller links: Einstieg - Delle / Lackschade...
instandsetzen und lackieren




Beschädigung #9: Schweller links: Einstieg - Delle / Lackschaden -
instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Schweller links: Einstieg - Delle / Lackschade...
instandsetzen und lackieren




Beschädigung #10: Schweller rechts: Einstieg - Delle /
Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Schweller rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Schweller rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Kotflügel links: Kotflügel links - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Kotflügel links: Kotflügel links - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Tür hinten links: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #13: Tür hinten links: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Tür hinten links: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #14: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #14: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #14: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #14: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #15: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #15: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #15: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #15: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #16: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #16: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #16: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #16: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #17: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #17: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #17: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #18: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #18: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #18: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #18: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #18: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #19: Tür vorn rechts: Tür - verkratzt / verschü... - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #19: Tür vorn rechts: Tür - verkratzt / verschü... - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #19: Tür vorn rechts: Tür - verkratzt / verschü... - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #19: Tür vorn rechts: Tür - verkratzt / verschü... - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #19: Tür vorn rechts: Tür - verkratzt / verschü... - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #20: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - erneuern



Beschädigung #20: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - erneuern



Beschädigung #20: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - erneuern



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott

09.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: SKODA Octavia 1.5 TSI ACT AMBITION COMBI Kombi 5-türig 1498 ccm 150 PS / 110 KW
bleifrei 6-Gang Manuell

Amtliches Kennzeichen:	HD -ER 2204	Fahrgestell-Nummer:	TMBJR7NX1NY060497
Vertrags-Nummer:	6057082	Erstzulassung:	01.02.2022
Internes KZ:	15054641	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

SKODA Octavia 1.5 TSI ACT AMBITION COMBI Kombi 5-türig 1498 ccm 150 PS / 110 KWbleifrei 6-Gang Manuell

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **26.352,94**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **26.352,94**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	SKODA Octavia 1.5 TSI ACT AMBITION COMBI Kombi5-türig 1498 ccm 150 PS / 110 KW bleifrei 6-Gang Manuell		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	110 / 150	Hubraum:	1498
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbr./100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	45
Max. Km/h:	223	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	8,300
Leergewicht (kg):	1356	zul. Gewicht (kg):	1880

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 6057082
Amtliches Kennzeichen: HD -ER 2204
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

SKODA Octavia 1.5 TSI ACT AMBITION COMBI Kombi5-türig 1498 ccm 150 PS / 110 KW bleifrei 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
03.07.2025	9059949554	Einbruch/Diebstahl	Kennzeichen hinten	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 6057082
Amtliches Kennzeichen: HD -ER 2204
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

SKODA Octavia 1.5 TSI ACT AMBITION COMBI Kombi5-türig 1498 ccm 150 PS / 110 KW bleifrei 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
03.05.2023	31542	Inspektion und Wartung
03.05.2023	31542	Wartungszusatzumfänge
17.10.2024	58865	Bremsflüssigkeitswechsel
17.10.2024	58865	Wartungszusatzumfänge
17.10.2024	58865	Inspektion und Wartung
22.05.2025	70668	TÜV/AU (MwSt-frei)
22.05.2025	70668	TÜV/AU (MwSt-pfl.)

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer