

14.08.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: VOLVO V90 B4 D Plus Bright Auto Kombi 5-türig 1969 ccm 197 PS / 145 KW Diesel 8-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen:	HD -AR 0166	Fahrgestell-Nummer:	YV1PWK5VDN1183167
Vertrags-Nummer:	78649081	Erstzulassung:	27.06.2022
Internes KZ:	15051580	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

VOLVO V90 B4 D Plus Bright Auto Kombi 5-türig 1969 ccm 197 PS / 145 KW Diesel 8-Gang Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	VOLVO V90 B4 D Plus Bright Auto Kombi5-türig 1969 ccm 197 PS / 145 KW Diesel 8-Gang Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	145 / 197	Hubraum:	1969
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	8
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	128
durchschn. Verbr./100 Km:	5,0000	Tankinhalt:	60
Max. Km/h:	180	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	8,500
Leergewicht (kg):	1894	zul. Gewicht (kg):	2410

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 78649081
Amtliches Kennzeichen: HD -AR 0166
Übersicht erstellt am: 14.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

VOLVO V90 B4 D Plus Bright Auto Kombi5-türig 1969 ccm 197 PS / 145 KW Diesel 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
09.12.2023	9059872345	Eigenverschulden	Aussenspiegel Beifahrerseite	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 78649081
Amtliches Kennzeichen: HD -AR 0166
Übersicht erstellt am: 14.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

VOLVO V90 B4 D Plus Bright Auto Kombi5-türig 1969 ccm 197 PS / 145 KW Diesel 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
--------------	-----------------	------------------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



YV1PWK5VDN1183167

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	78.171 km
Hersteller	Volvo	Restlauf bis Service	0 Tag(e)
Typ/Modell	V90	HU (Abgelesen aus ZBI)	07/2027
Fahrgestellnummer	YV1PWK5VDN1183167	Leistung	145 kW
Hubraum	1.969 ccm	Zylinder	—
Erstzulassung	27.06.2022	Polster/Farbe	Leder / Schwarz
Letzte Wartung		Lackierung	Schwarz
Kraftstoffart	Hybr.Diesel/E	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Kotflügel links	Kotflügel links - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren
2	Seitenwand rechts	Einstieg - Delle(n) - sanft instandsetzen
3	Schweller links	Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair
4	Seitenwand links	Seitenwand - verkratzt / verschürft - Smart Repair
5	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung
6	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Wertminderung
7	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung
8	Schweller rechts	Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair
9	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung
10	Außenspiegel links	Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair
11	Tür vorn rechts	Tür - verkratzt / verschürft - Smart Repair
12	Interieur	Laderaumabdeckung / Rollo (fehlt) - erneuern
13	Stoßfänger vorn	Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern
14	Schweller rechts	Verkleidung - verkratzt / verschürft - lackieren
15	Verkleidungen/Abdeckungen	Türverkleidung hinten links - gebrochen / gerissen - erneuern
16	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - erneuern
17	Verkleidungen/Abdeckungen	Türverkleidung vorn links - verkratzt / verschürft - erneuern
18	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
19	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
20	Tür hinten links	Tür - verkratzt / verschürft - lackieren
21	Tür hinten rechts	Tür - verkratzt / verschürft - lackieren
22	Heckklappe/-tür	Heckklappe - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	2.Radsatz	3 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - kein Abzug
2	Verglasung	Frontscheibe (Ohne Rissbildung) - Steinschlag - kein Abzug
3	Tür vorn links	Türkante - verkratzt / verschürft - kein Abzug
4	Seitenwand links	Einstieg - Kratzer - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/45 R18 100W	Michelin	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	
2	245/45 R18 100W	Michelin	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/45 R18 100V	Goodyear	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	245/45 R18 100V	Goodyear	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Volvo	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	V90	Laufleistung (abgelesen)	78.171 km
Fahrgestellnummer	YV1PWK5VDN1183167	Erstzulassung	27.06.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum




Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges




Abbildung 12: Sonstiges




Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges




Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges




Abbildung 24: Sonstiges



Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges



Abbildung 27: Sonstiges



Abbildung 28: Sonstiges



Abbildung 29: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Kotflügel links: Kotflügel links - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren




Beschädigung #1: Kotflügel links: Kotflügel links - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren



Beschädigung #2: Seitenwand rechts: Einstieg - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #2: Seitenwand rechts: Einstieg - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #3: Schweller links: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #3: Schweller links: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #3: Schweller links: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #4: Seitenwand links: Seitenwand - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #4: Seitenwand links: Seitenwand - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Wertminderung




Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #8: Schweller rechts: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #8: Schweller rechts: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #8: Schweller rechts: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #9: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #9: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #10: Außenspiegel links: Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #10: Außenspiegel links: Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #10: Außenspiegel links: Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #11: Tür vorn rechts: Tür - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #11: Tür vorn rechts: Tür - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #13: Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #13: Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #13: Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #13: Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #13: Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #14: Schweller rechts: Verkleidung - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #14: Schweller rechts: Verkleidung - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #15: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung hinten links - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #15: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung hinten links - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #16: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - erneuern



Beschädigung #17: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung vorn links - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #17: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung vorn links - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #17: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung vorn links - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #17: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung vorn links - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #18: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #18: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #18: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #19: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #19: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #19: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #19: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #19: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #20: Tür hinten links: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #20: Tür hinten links: Tür - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #21: Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #21: Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #21: Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #21: Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #22: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #22: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #22: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #22: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott



YV1PWK5VDN1183167

Vehicle details

Operator		Inspection condition	Conditional: Light/moisture/dirt
License number		Mileage (Read)	78,171 km
Manufacturer	Volvo	Next maintenance in	0 Tag(e)
Type / Model	V90	Main inspection (Read from ZBI)	07/2027
Vehicle Identification number	YV1PWK5VDN1183167	Power	145 kW
Engine displacement	1,969 ccm	Cylinder	—
First registration	27 Jun 2022	Upholstery/Colour	Leather / Black
Last maintenance		Paintwork	Black
Fuel type	Hybrid Diesel / E	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Mudguard - left side	Mudguard - left side - Scratched - Cover / polish
2	Side panel - rear right side	Sill - dent(s) - Smooth repair work
3	Sill - left side	Sill - Scratched - Smart repair
4	Side panel - rear left side	Side panel - Scratched - Smart repair
5	Wheel / tyres	Alloy rim - rear left side - Scratched - Loss in value
6	Wheel / tyres	Alloy rim - front left side - Scratched - Loss in value
7	Wheel / tyres	Alloy rim - front right side - Scratched - Loss in value
8	Sill - right side	Sill - Scratched - Smart repair
9	Wheel / tyres	Alloy rim - rear right side - Scratched - Loss in value
10	Wing mirror - left side	Cap - Scratched - Smart repair
11	Door - front right side	Door - Scratched - Smart repair
12	Interior	Boot cover / roller cover (fehlt) - Replace
13	Front bumper	Spoiler - Scratched - Replace
14	Sill - right side	Trim - Scratched - Paint
15	Trim / covers	Door trim - rear left side - Broken / torn - Replace
16	Misc.	Inspection / maintenance - Due - Replace
17	Trim / covers	Door trim - front left side - Scratched - Replace
18	Rear bumper	Rear bumper - Scratched - Repair and paint
19	Rear bumper	Rear bumper - Scratched - Repair and paint
20	Door - rear left side	Door - Scratched - Paint
21	Door - rear right side	Door - Scratched - Paint
22	Boot lid / rear door	Boot lid - Scratched - Repair and paint



Wear and tear

No.	Component group	Description
1	2nd wheel set	3 alloy rims - Scratched - No deduction
2	Vehicle glazing	Windscreen (Ohne Rissbildung) - Stone chips - No deduction
3	Door - front left side	Door edge - Scratched - No deduction
4	Side panel - rear left side	Sill - Scratch(es) - No deduction

Missing parts

Missing part

Detected repainting

No.	Location
None detectable	

Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	245/45 R18 100W	Michelin	Summer tyres	4mm - 4mm	o.k.	
2	245/45 R18 100W	Michelin	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	245/45 R18 100V	Goodyear	Winter tyres	6mm - 6mm	o.k.	
2	245/45 R18 100V	Goodyear	Winter tyres	6mm - 6mm	o.k.	

Replacement

Type	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Expiration date
Tirefit					

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 6 Aug 2026
Protocol number: 46930029
Delivery date: 6 Aug 2026



Vehicle details

Manufacturer	Volvo	Inspection condition	Conditional: Light/moisture/dirt
Type / Model	V90	Mileage (Read)	78,171 km
Vehicle Identification number	YV1PWK5VDN1183167	First registration	27 Jun 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

This product is based on the guidelines for vehicle returns and assessments according to the client's damage limit catalog. The expert makes the explicit findings in each individual case objectively, within the framework of the specified standards, based on their own expertise.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

A proper visual inspection of the paintwork and bodywork was only possible to a limited extent due to insufficient lighting conditions/dampness or dirt.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior




Figure 6: Interior



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior



Figure 10: Misc.



Figure 11: Misc.




Figure 12: Misc.




Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.




Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.



Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.




Figure 21: Misc.



Figure 22: Misc.



Figure 23: Misc.




Figure 24: Misc.



Figure 25: Misc.



Figure 26: Misc.



Figure 27: Misc.



Figure 28: Misc.



Figure 29: Misc.

Pictures of damage



Damage #1: Mudguard - left side: Mudguard - left side - Scratched - Cover / polish




Damage #1: Mudguard - left side: Mudguard - left side - Scratched - Cover / polish



Damage #2: Side panel - rear right side: Sill - dent(s) - Smooth repair work



Damage #2: Side panel - rear right side: Sill - dent(s) - Smooth repair work



Damage #3: Sill - left side: Sill - Scratched - Smart repair



Damage #3: Sill - left side: Sill - Scratched - Smart repair



Damage #3: Sill - left side: Sill - Scratched - Smart repair



Damage #4: Side panel - rear left side: Side panel - Scratched - Smart repair



Damage #4: Side panel - rear left side: Side panel - Scratched - Smart repair



Damage #5: Wheel / tyres: Alloy rim - rear left side - Scratched - Loss in value



Damage #5: Wheel / tyres: Alloy rim - rear left side - Scratched - Loss in value



Damage #6: Wheel / tyres: Alloy rim - front left side - Scratched - Loss in value



Damage #6: Wheel / tyres: Alloy rim - front left side - Scratched - Loss in value



Damage #7: Wheel / tyres: Alloy rim - front right side - Scratched - Loss in value



Damage #7: Wheel / tyres: Alloy rim - front right side - Scratched - Loss in value



Damage #8: Sill - right side: Sill - Scratched - Smart repair



Damage #8: Sill - right side: Sill - Scratched - Smart repair




Damage #8: Sill - right side: Sill - Scratched - Smart repair



Damage #9: Wheel / tyres: Alloy rim - rear right side - Scratched - Loss in value



Damage #9: Wheel / tyres: Alloy rim - rear right side - Scratched - Loss in value



Damage #10: Wing mirror - left side: Cap - Scratched - Smart repair



Damage #10: Wing mirror - left side: Cap - Scratched - Smart repair



Damage #10: Wing mirror - left side: Cap - Scratched - Smart repair



Damage #11: Door - front right side: Door - Scratched - Smart repair



Damage #11: Door - front right side: Door - Scratched - Smart repair



Damage #13: Front bumper: Spoiler - Scratched - Replace



Damage #13: Front bumper: Spoiler - Scratched - Replace



Damage #13: Front bumper: Spoiler - Scratched - Replace



Damage #13: Front bumper: Spoiler - Scratched - Replace



Damage #13: Front bumper: Spoiler - Scratched - Replace



Damage #14: Sill - right side: Trim - Scratched - Paint



Damage #14: Sill - right side: Trim - Scratched - Paint



Damage #15: Trim / covers: Door trim - rear left side - Broken / torn - Replace



Damage #15: Trim / covers: Door trim - rear left side - Broken / torn - Replace



Damage #16: Misc.: Inspection / maintenance - Due - Replace



Damage #17: Trim / covers: Door trim - front left side - Scratched - Replace



Damage #17: Trim / covers: Door trim - front left side - Scratched - Replace



Damage #17: Trim / covers: Door trim - front left side - Scratched - Replace



Damage #17: Trim / covers: Door trim - front left side - Scratched - Replace



Damage #18: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #18: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #18: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #19: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #19: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #19: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #19: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #19: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #20: Door - rear left side: Door - Scratched - Paint



Damage #20: Door - rear left side: Door - Scratched - Paint



Damage #21: Door - rear right side: Door - Scratched - Paint



Damage #21: Door - rear right side: Door - Scratched - Paint



Damage #21: Door - rear right side: Door - Scratched - Paint



Damage #21: Door - rear right side: Door - Scratched - Paint



Damage #22: Boot lid / rear door: Boot lid - Scratched - Repair and paint



Damage #22: Boot lid / rear door: Boot lid - Scratched - Repair and paint



Damage #22: Boot lid / rear door: Boot lid - Scratched - Repair and paint



Damage #22: Boot lid / rear door: Boot lid - Scratched - Repair and paint