

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

GKK Gutachten GmbH

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
 GmbH & Co. KG

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Wertgutachten



Vorgang

Ihr Auftrag vom	11.06.2026 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	29.06.2026
Referenznummern	0002101720

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr.	VSSZZZKP6T1001100		
Fahrzeugart	PKW - SUV / Geländewagen	Farbton / Lackart	Weiß / 2-Schicht metallic
Hersteller	Cupra	Nächste HU	keine Angabe
Typ / Verkaufsbez.	Terramar 1.5 e-Hybrid 200 kW VZ	Laufleistung abgelesen	14.395 km
Erstzulassung	02.10.2025	Emissionsklasse	Euro 6
Getriebe / Gänge	Automatik / 6	Sitzplätze / Türen	5 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	keine Angabe
Motorart	Hybridantrieb / Benzin / Elektro	Hubraum / Nennleistung	1.498 ccm / 200 KW
Antriebsart	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden gemäß den zur Verfügung gestellten Unterlagen entnommen.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Winterreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	235/55 R18 104H M+S	6 mm
vorn rechts	Winterreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	235/55 R18 104H M+S	6 mm
hinten rechts	Winterreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	235/55 R18 104H M+S	8 mm
hinten links	Winterreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	235/55 R18 104H M+S	8 mm
Reservebereifung: TireFit					

Beiliegende Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	255/40 R20 101V	7 mm
Rad 2	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	255/40 R20 101V	7 mm
Rad 3	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	255/40 R20 101V	8 mm
Rad 4	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	255/40 R20 101V	8 mm

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✗ Serviceheft vorhanden	✓ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✓ Ladekabel vorhanden
✗ Anhängerkupplung vorhanden	✗ Bordwerkzeug vorhanden
Keine Kundendienstnachweise vorhanden	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen

Die Erstzulassungsdaten wurden gemäß den Vorgaben des Auftraggebers übernommen.
Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine ZB Teil I, keine Unterlagen zur Fälligkeit von HU/AU, keine Fahrzeugdaten, keine Daten zur Erstzulassung sowie keine Angaben zur Anzahl der Besitzer vor.

Das Fahrzeug weist innen und außen alters-, nutzungs- und laufeistungsanaloge Gebrauchsspuren auf.

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung (nicht verifiziert)	
9 Lautsprecher	Airbag Beifahrerseite abschaltbar
Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Antriebsart: Frontantrieb
Connectivity-Box	Dachhimmel schwarz
Dachreling schwarz	Design-Paket Dynamic
Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, Spiegelablenkung, Welcome Light, Memory	Sitzheizung vorn
Sitzbezug / Polsterung: Stoff Dinamica / Kunstleder Soul Black / Dark Slate-Grau mit Copper Steppung	Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar	Ambiente-Beleuchtung Smart Ambient Light mit Beleuchtung in Türinnenverkleidung
Doppeltonhorn	Edge-Paket
Einstiegsleisten vorn beleuchtet	Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt	Fahrassistenz-System: Automatische Distanzregelung (ACC)
Mittelarmlehne hinten	Schließ-/Startsystem Kessy
Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (öffnen + schliessen, sensorgesteuert)	Ambiente-Beleuchtung Smart Ambient Light / Plus
Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung und Abschleppschutz	Lenkrad heizbar (Sport/Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
Einparkhilfe vorn und hinten	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremskraftverstärker elektro-mechanisch
Fahrassistenz-System: Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung	Fahrassistenz-System: Ablenkungs- und Müdigkeitserkennung
Fahrassistenz-System: Adaptive Fahrwerksregelung (DCC)	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
Fahrassistenz-System: Fahrprofilwahl (CUPRA Drive Profile)	Fahrassistenz-System: Kreuzungs-Assistent (Crossroad Assist)
Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent	Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsefunktion
Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung
Full Link (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)	Fußraumbeleuchtung LED
Gepäck-/Laderaumboden doppelt	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
Geschwindigkeitsbegrenzer mit vorausschauender Geschw.-Regelung	Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht	Hybrid 200 kW (Motor 1,5 Ltr. - 130 kW TSI eHybrid)
Innenspiegel mit Ablendautomatik	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz und Rücksitz (inkl. i-Size-Kindersitze)
Karosserie: 5-türig	Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
Kombiinstrument digital (10,25 Zoll)	Kopf-Airbag-System
Kopfstützen hinten (3-fach)	Leseleuchten hinten LED
Leseleuchten vorn LED	Licht- und Regensensor
Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)	Media-System Plus
Audiosystem mit 12,9" Touchscreen-Farbdisplay	Mittelarmlehne vorn
Nebelscheinwerfer LED mit Abbiegelicht	Notrufsystem
Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion	Pedale Aluminium-Design
Progressivlenkung	Radioempfang digital (DAB+)
Radstand Standard	Reifen-Reparaturset
Reifenkontroll-Anzeige	Rückfahrkamera
Rücksitzlehne geteilt/klappbar mit Mittelarmlehne und Durchladeeinrichtung	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
Scheinwerfer Voll-LED	Seitenairbag

Serienausstattung (nicht verifiziert)			
Seitenairbag vorn mitte (Central Airbag)		Sitz vorn links höhenverstellbar	
Sitz vorn rechts höhenverstellbar		Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)	
Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)		Sport-Schalensitze vorn mit integrierten Kopfstützen	
Sprachsteuerungs-System		Steckdose (12V-Anschluß) vorn	
Tagfahrlicht LED		USB-Ladeanschlüsse (2-fach, Typ C) für 2.Sitzreihe	
USB-Schnittstelle vorn (2-fach, Typ C)		Warnanlage für Sicherheitsgurt-System	
Wegfahrsperr (elektronisch)		Wärmeschutzverglasung	
Zentralverriegelung / Startanlage Keyless Go (Start-Stop-Knopf)			
Sonderausstattung (verifiziert)			
Digital Drive-Paket	✓	Head-up-Display	✓
Kombiinstrument digital (virtual cockpit)	✓	Audio-Navigationssystem mit Touchscreen Farbbildschirm 12,9"	✓
Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mode 3)	✓	LM-Felgen 8,5x20 (Hadron Copper, schwarz / Copper, glanzgedreht)	✓
Metallic-Lackierung	✓	Mobile Online Dienste Cupra Connect plus	✓

Wertbeeinflussende Faktoren

Ohne Zuordnung (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
HU (Hauptunters.) PKW / Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen	132,77 €	132,77 €
Inspektion groß Mittelklasse, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen	645,52 €	645,52 €
Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Fahrzeug Front, Steinschlag, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)

Reparaturkosten	778,29 €
Minderwert	778,29 €
Händlereinkaufspreis	31.025,00 €
Händlerverkaufspreis	35.450,00 €

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.
Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 13 Fotos.

Staubach-Beulig, Chris

Der Sachverständige, 30.06.2026

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11



Bild 12

Fotoanlage



Bild 13