

Détails véhicule

VIN	WBA7K3109 07P23293	Kilométrage	81 754 km	Energie	Essence
Immatriculation		Date d'immatriculation	19/03/2024	Cylindrée	1499
Marque	BMW	Niveau carburant	-	Transmission	Automatique
Modèle	Serie1-F40-2019	Genre	VP	Vitesses	-
Carrosserie	SUV CrossOver	Nb de places	-	Etat du véhicule	Inconnu
Portes	5	Couleur	Blanc		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation 09/07/2026




Autres informations techniques

Triangle	✓	Porte documents	✓
Gilet de sécurité	✓	Trousse à pharmacie	✓
Plage arrière	✓	Adaptateur USB	✓
Extincteur	✓		

Options / Equipements

Pneumatiques

Uniroyal 205/55/16 V Eté 4.0 mm



Uniroyal 205/55/16 V Eté 4.0 mm



Uniroyal 205/55/16 V Eté 5.0 mm

Uniroyal 205/55/16 V Eté 5.0 mm

Dommages

1



Elément	Jante alu 16"
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Smart Repair

2



Elément	Pare-choc complet
Position	Avant
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

3



Elément	Jante alu 16"
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Smart Repair

4



Elément	Aile
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

5



Elément	Porte
Position	Avant Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

6



Elément	Pare-brise avec capteur-pluie
Position	-
Dommages	Eclat
Intensité	-
Opération	Smart Repair

7



Elément	Porte
Position	Arrière Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

8



Elément	Jante alu 16"
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Smart Repair

9



Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation

10




Elément	cache bras d'essuie glace
Position	Arrière
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Echange

11



Elément	Sangle de retenue plage AR
Position	Arrière Droit
Dommages	Cassé
Intensité	-
Opération	Echange

12



Elément	Sangle de retenue plage AR
Position	Arrière Gauche
Dommages	Cassé
Intensité	-
Opération	Echange

13



Elément	Balai essuie glace
Position	Arrière
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Echange

14




Elément	Pavillon
Position	-
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

15



Elément	Porte
Position	Avant Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

16



Elément	Lunette AR
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Lustrage