


datos del vehículo

NIV		Fecha matriculación 22/02/2024	Color	Gris Platinum
Marca	PEUGEOT	Matrícula	Cuentakilómetros	7 909 km
Modelo	3008 Allure Pack PLUG-IN HYBRID 180 e-EAT8	Condition of the car	Desconocido	
Pre-damage	Unknown	Pre-damage amount excl. VAT	-	
Comentarios				

Detalles de Inspección

Parque



























Elemento extraíble

Documento técnico



Neumáticos

Daños externos


1		Elemento	Puerta	2		Elemento	Puerta
		Posición	Delantero Izquierdo			Posición	Trasero Izquierdo
		Daños	Abollado			Daños	Abollado
		Comentarios	-			Comentarios	-
3		Elemento	Puerta	4		Elemento	Puerta
		Posición	Trasero Derecho			Posición	Delantero Derecho
		Daños	Abollado			Daños	Abollado
		Comentarios	-			Comentarios	-
5		Elemento	Alojamiento de puerta	6		Elemento	Manecilla exterior de puerta
		Posición	Trasero Izquierdo			Posición	Delantero Derecho
		Daños	Abollado			Daños	Rayadura
		Comentarios	-			Comentarios	-
7		Elemento	Aleta	8		Elemento	Aleta
		Posición	Delantero Derecho			Posición	Trasero Izquierdo
		Daños	Abollado			Daños	Abollado
		Comentarios	-			Comentarios	-

9		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Aleta</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero Derecho</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Aleta	Posición	Trasero Derecho	Daños	Rayadura	Comentarios	-	10		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Moldura de aleta</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Delantero Derecho</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Roto</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Moldura de aleta	Posición	Delantero Derecho	Daños	Roto	Comentarios	-
Elemento	Aleta																				
Posición	Trasero Derecho																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
Elemento	Moldura de aleta																				
Posición	Delantero Derecho																				
Daños	Roto																				
Comentarios	-																				
11		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Paragolpes</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Paragolpes	Posición	Trasero	Daños	Rayadura	Comentarios	-	12		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Paragolpes</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero Derecho</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Abollado</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Paragolpes	Posición	Trasero Derecho	Daños	Abollado	Comentarios	-
Elemento	Paragolpes																				
Posición	Trasero																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
Elemento	Paragolpes																				
Posición	Trasero Derecho																				
Daños	Abollado																				
Comentarios	-																				
13		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Paragolpes</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero Izquierdo</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Paragolpes	Posición	Trasero Izquierdo	Daños	Rayadura	Comentarios	-	14		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Paragolpes</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Delantero</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Abollado</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Paragolpes	Posición	Delantero	Daños	Abollado	Comentarios	-
Elemento	Paragolpes																				
Posición	Trasero Izquierdo																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
Elemento	Paragolpes																				
Posición	Delantero																				
Daños	Abollado																				
Comentarios	-																				
15		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Moldura de paragolpes</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Delantero Derecho</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Moldura de paragolpes	Posición	Delantero Derecho	Daños	Rayadura	Comentarios	-	16		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Moldura de paragolpes</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Delantero</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Moldura de paragolpes	Posición	Delantero	Daños	Rayadura	Comentarios	-
Elemento	Moldura de paragolpes																				
Posición	Delantero Derecho																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
Elemento	Moldura de paragolpes																				
Posición	Delantero																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
17		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Spoiler</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Delantero</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Abollado</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Spoiler	Posición	Delantero	Daños	Abollado	Comentarios	-	18		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Portón trasero o maletero</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>-</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Abollado</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Portón trasero o maletero	Posición	-	Daños	Abollado	Comentarios	-
Elemento	Spoiler																				
Posición	Delantero																				
Daños	Abollado																				
Comentarios	-																				
Elemento	Portón trasero o maletero																				
Posición	-																				
Daños	Abollado																				
Comentarios	-																				
19		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Anagrama de portón</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>No conforme</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Anagrama de portón	Posición	Trasero	Daños	No conforme	Comentarios	-	20		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Anagrama de portón</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>No conforme</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Anagrama de portón	Posición	Trasero	Daños	No conforme	Comentarios	-
Elemento	Anagrama de portón																				
Posición	Trasero																				
Daños	No conforme																				
Comentarios	-																				
Elemento	Anagrama de portón																				
Posición	Trasero																				
Daños	No conforme																				
Comentarios	-																				
21		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Parabrisas</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>-</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Parabrisas	Posición	-	Daños	Rayadura	Comentarios	-	22		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Intermitente lateral</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Delantero Izquierdo</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Roto</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Intermitente lateral	Posición	Delantero Izquierdo	Daños	Roto	Comentarios	-
Elemento	Parabrisas																				
Posición	-																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
Elemento	Intermitente lateral																				
Posición	Delantero Izquierdo																				
Daños	Roto																				
Comentarios	-																				
23		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Carcasa de retrovisor</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Izquierdo</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Carcasa de retrovisor	Posición	Izquierdo	Daños	Rayadura	Comentarios	-	25		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Descuento piezas adyacentes</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>-</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>-</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Descuento piezas adyacentes	Posición	-	Daños	-	Comentarios	-
Elemento	Carcasa de retrovisor																				
Posición	Izquierdo																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
Elemento	Descuento piezas adyacentes																				
Posición	-																				
Daños	-																				
Comentarios	-																				

DEKRA Automotive Solutions

26		Elemento	Descuento piezas adyacentes	27		Elemento	Luz LED de marcha diurna
		Posición	-			Posición	Delantero Derecho
		Daños	-			Daños	Roto
		Comentarios	-			Comentarios	-
28		Elemento	Llantas especiales 18"				
		Posición	Delantero Derecho				
		Daños	Abollado				
		Comentarios	-				

Otros Daños

24		Elemento	Tiempo auxiliar				
		Posición	-				
		Daños	-				
		Comentarios	-				