



Cliente:	<b>Northgate España Renting</b>	
Número de informe:	<b>126052351 - 0</b>	Matrícula: <b>5041MCJ</b>

<b>Datos del Vehículo</b>			
<b>RENAULT - EXPRESS FURGON (JK) (21-)</b>			
Número de bastidor:	<b>VF1RJK00269813391</b>	Kilómetros:	<b>153.068</b>
Fecha matriculación:	<b>22/11/2022</b>	Fecha visita:	<b>07/05/2026</b>
Año de fabricación:	<b>2022</b>	Lugar de inspección:	<b>VO-BARCELONA</b>
Combustible:	<b>Diesel</b>	Sistema de navegación:	<b>No</b>
Color:	<b>Pintura Blanco Glaci</b>	Número de llaves:	<b>1</b>
Manual de mantenimiento:	<b>SI</b>	Propietario de vehículo:	<b>NORTHGATE - 0840</b>
Nivel combustible:	<b>1/4</b>	Ubicación vehículo:	<b>Can Prats 15</b>

<b>Neumáticos Instalados</b>				
<b>Rueda</b>	<b>Tipo</b>	<b>Marca</b>	<b>Modelo – Dimensiones</b>	<b>Profundidad</b>
Delantero – Izquierdo	Verano	KUMHO	ECO WING - 195/65/15	4mm
Delantero – Derecho	Verano	KUMHO	ECO WING - 195/65/15	4mm
Trasero – Izquierdo	Verano	NANKANG	WINTER - 195/65/15	0mm
Trasero – Derecho	Verano	NANKANG	WINTER - 195/65/15	4mm
Rueda recambio	Verano		-	0mm

**Equipamiento**

- ADAS - S/CAMARAS VISION
- ADAS - SIN SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO
- ADAS - S/ASISTENTE ANGULO MUERTO
- ADAS - REGULADOR VELOCIDAD
- TIPO SELECTOR - MANUAL 6 VELOCIDADES
- GENERAL - CAJA VELOCIDADES TLX
- VARIANTE - INDICE CAJA VELOCIDADES
- MANUAL - 6 VELOCIDADES
- COMERCIAL - FURGON
- GENERALES - PROTECCION BAJOS CARROCERIA 1
- GENERALES - ACCESORIOS NO COLOR CARROCERIA
- LUCES - FAROS ANTINIEBLA
- TECHO - S/BARRAS PORTAEQUIPAJES
- RETROVISORES - EXT 03
- CRISTALES - S/LIMPIALUNETA TR
- CRISTALES - LUNAS TINTADAS
- CRISTALES - S/LUNETA TR TERMICA
- GENERALES - 2 PUERTAS TR 180°
- CRISTALES - SENSOR LLUVIA C/SENSOR LUZ
- AUDIO/MULTIMEDIA - SIN CABLEADO ADAPTACION
- INSTRUMENTACION CONSOLA - SISTEMA CONTROL PRESION NEUMATICOS
- SEGURIDAD - AIRBAG CONDUCTOR/ACOMPAÑANTE
- CODIGO DE EQUIPO - NIVEL EQUIPAMIENTO
- ASIENTOS - CONDUCTOR C/REGULACION MANUAL
- ASIENTOS - DL S/CALEFACCION
- ASIENTOS - ACOMPAÑANTE C/REGULACION MANUAL
- AUDIO/MULTIMEDIA - SIST LLAMADA EMERGENCIA VOZ
- ASIENTOS - TESTIGO CINTURON DE SEGURIDAD
- TAPICERIA/LINEA INT - GUARNECIDO LATERAL INT 1
- INSTRUMENTACION PUERTAS - SIST APERTURA CON LLAVE 433MHZ
- TAPICERIA/LINEA INT - LINEA INTERIOR
- CLIMATIZACIÓN - AIRE ACONDICIONADO
- ASIENTOS - S/REPOSABRAZOS ASIENTOS DL
- SEGURIDAD - SIN RETROVISOR INTERIOR CON VISION TRASERA
- SEGURIDAD - DESACTIVACION AIRBAG ACOMPAÑANTE
- SEGURIDAD - S/AIRBAG LATERALES
- INSTRUMENTACION PUERTAS - ELEVACION CONDUCTOR IMPULSIONAL
- SEGURIDAD - S/RETROVISOR INT
- ACCESORIOS - S/REVESTIMIENTO PISO TR
- ACCESORIOS - S/ARGOLLAS SUJECION CARGA
- ACCESORIOS - S/INMOVILIZADOR
- ACCESORIOS - GUARNECIDO MALETERO S/PORTAOBJETOS
- ACCESORIOS - S/CARGADOR TELEFONO
- ACCESORIOS - S/BANDEJA TR
- ACCESORIOS - MAMPARA SEPARACION C/CRISTAL
- ACCESORIOS - GUANTERA
- ACCESORIOS - S/OPCION FUMADORES
- ACCESORIOS - SIN PRESTACION ILUMINACION INTERIOR
- CLIMATIZACIÓN - S/CALEFACCION AUXILIAR
- AUDIO/MULTIMEDIA - AUTORRADIO
- AUDIO/MULTIMEDIA - MODULO COMUNICACION DATOS
- VOLANTE Y MANDOS - VOLANTE ESPUMA
- AUDIO/MULTIMEDIA - TOMA ACCESORIOS
- CLIMATIZACIÓN - FREON R1234YF
- PROGRAMA DE VENTAS - PAIS TECNICO LEGISLATIVO
- ETIQUETAS - DESIGNACION ADICIONAL RENAULT
- POSICION DEL VOLANTE - VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA
- INTERVALOS - SERVICIO INSPECCION KILOMETROS
- EQUIPO MECANICO - CLIMA TEMPLADO
- EQUIPO MECANICO - HOMOLOGACION REG N1 C2
- GENERAL - INDICE MOTOR
- COMBUSTIBLE - MOTOR DIESEL KXX
- GENERAL - TIPO MOTOR
- GENERAL - NIVEL MOTORIZACION
- ANTIPOLUCION - S/CODIGO EMISIONES
- EQUIPO ELECTRICO - SISTEMA AYUDA HIBRIDO LEVE SSG
- ANTIPOLUCION - NORMA EU6U
- TURBO-DIESEL - 1461CC 70KW (95)
- COMBUSTIBLE - MOTOR DIESEL
- ESPAÑA - ESPAÑA
- VERSION - PERIODO DOCUMENTAL 2020
- PUERTAS - C/PUERTA LAT DR
- PUERTAS - PANEL LATERAL IZ CHAPA
- PUERTAS - PANELES LATERALES TR S/LUNAS
- NEUMATICOS - 185/65 R 15..T
- LLANTAS - LLANTAS 15"
- SUSPENSION - TIPO CARRETERA GRAVEDAD 1
- SUSPENSION - CARGA UTIL NORMAL
- DIRECCION - CONTROL DE ESTABILIDAD+ASISTENTE ARRANQUE EN RAMPAS
- LLANTAS - 6.0JX15"
- LLANTAS - RUEDA DE REPUESTO NORMAL

*\*La información mostrada sobre el equipamiento corresponde a los datos proporcionados por el fabricante en el momento de la salida de fábrica. No obstante, este equipamiento puede estar sujeto a modificaciones posteriores por parte del fabricante, las cuales podrían no estar reflejadas en la información disponible*

**Lista de Documentos Presentes**

Ficha técnica	<input checked="" type="checkbox"/>	Guía de usuario	<input type="checkbox"/>
Permiso de circulación	<input checked="" type="checkbox"/>	Llave de repuesto	<input checked="" type="checkbox"/>
Manual de mantenimiento	<input checked="" type="checkbox"/>	I.T.V.	<input checked="" type="checkbox"/>

**Informe del Inspector**

<b>Carrocería:</b>	La carrocería presenta daños generales por uso. Se detallan los mismos en la valoración correspondiente.
<b>Interior:</b>	Los interiores presentan un desgaste acorde al uso y antigüedad del vehículo.
<b>Motor y Cambio:</b>	OK. Estado acorde al kilometraje y uso del vehículo, a reserva de posibles averías ocultas.
<b>Sistema Suspensión y Frenos:</b>	Desgaste de los frenos acorde al kilometraje recorrido.
<b>Sistema Eléctrico:</b>	Sistema eléctrico sin anomalías aparentes, a reserva de posibles anomalías ocultas.
<b>Neumáticos:</b>	Desgaste de los neumáticos acorde al kilometraje recorrido.
<b>Observaciones:</b>	La carrocería presenta daños generales por uso. Se detallan los mismos en la valoración correspondiente.

**Valoración de daños**

Ubicación	Elemento	Tipo Daño	Tipo Reparación
Exterior	Puerta carga tr dr	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Moldura puerta carga tr iz	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Moldura puerta dl dr	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Puerta tr dr	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Moldura puerta tr dr	Carrocería y Lunas	Sustitución
Interior	Volante dirección	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Sustituir Moldura puerta dl dr	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Ajustar Puerta tr dr	Carrocería y Lunas	Reparación
Exterior	Sustituir Puerta carga tr dr	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Sustituir Moldura puerta carga tr iz	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Sustituir Puerta tr dr	Carrocería y Lunas	Sustitución
Exterior	Reparar Paragolpes dl	Carrocería y Lunas	Reparación
Exterior	Reparar Capó dl	Carrocería y Lunas	Reparación
Exterior	Reparar Aleta dl dr	Carrocería y Lunas	Reparación
Exterior	Reparar Puerta dl iz	Carrocería y Lunas	Reparación
Exterior	Reparar Puerta dl dr	Carrocería y Lunas	Reparación
Exterior	Reparar Paragolpes tr	Carrocería y Lunas	Reparación
Exterior	Reparar Puerta carga tr iz	Carrocería y Lunas	Reparación
Exterior	Reparar Lateral iz carroc (zona tr)	Carrocería y Lunas	Reparación
Exterior	Reparar Aleta tr dr c/estribo	Carrocería y Lunas	Reparación
Interior	Reparar Tapizado banqueta dl iz	Carrocería y Lunas	Reparación
Exterior	Bloqueo ud airbag	Carrocería y Lunas	Reparación
Interior	Sustituir Volante dirección	Carrocería y Lunas	Sustitución
Interior	Reparar Reacondicionar zona de carga	Carrocería y Lunas	Reparación
Exterior	Mano obra centro zaragoza	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Pintura: centro zaragoza	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Aleta dl iz Reparación (S=0) (L=	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta dl dr Reparación (S=2) (L	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta tr dr Sustitución	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Aleta tr dr c/estribo Reparación	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Capó dl Reparación (S=0) (L=1)	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta carga tr iz Reparación (S	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Lateral iz carroc (zona tr) Repa	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta dl iz Reparación (S=2) (L	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Aleta dl dr Reparación (S=1) (L=	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Puerta carga tr dr Sustitución	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Carcasa retrovisor dr Reparación	Carrocería y Lunas	Pintura
Exterior	Desglose Pintura: Paragolpes dl Reparación (S=1) (	Carrocería y Lunas	Pintura

\* Sistema de valoración utilizado GT Estimate

\*\* La presente tasación queda con reserva de daños ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución.

**Firmas**

En MOLLET DEL VALLES a 11 de mayo de 2026

En Madrid a 11 de mayo de 2026



Perito: José Arbiol Domínguez



Gabinete: Pericial Técnica, SCP



Departamento Técnico

*En cumplimiento del Art. 335.2 de la L.E.C. 1/2000 de 7 de enero, el Inspector que suscribe el presente informe manifiesta bajo juramento o promesa de decir verdad, que ha actuado con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliera su deber como Inspector.*

*A efectos de una ratificación del contenido y de las actuaciones periciales o judiciales, dirijan la pertinente notificación a CED SPAIN S .A.U; dirección:  
Camino Fuente de la Mora, 9, 3ª pl. | 28050 Madrid. Tel. 915678500.*

*A efectos de ratificación y aclaración del presente informe en sede judicial, se deja constancia que el mismo contiene el sello del Departamento técnico porque ha sido también debidamente supervisado por este, pudiendo identificar a la persona encargada de ello en el caso de ser necesaria su declaración.*

Reportaje Fotográfico Comercial



Vista General



Vista General



Vista General



Vista General



Vista General



Vista General

Reportaje Fotográfico Comercial



Vista Asientos delanteros



Vista Asientos traseros



Vista Zona de carga



Vista Kilómetros



Vista Interior



Vista Documentación

Reportaje Fotográfico Comercial



Vista Motor



Vista Neumático Delantero Izquierdo



Vista Neumático Delantero Derecho



Vista Neumático Trasero Izquierdo



Vista Neumático Trasero Derecho

Reportaje Fotográfico Daños



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso

Reportaje Fotográfico Daños



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso

Reportaje Fotográfico Daños



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso

Reportaje Fotográfico Daños



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso

Reportaje Fotográfico Daños



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso

Reportaje Fotográfico Daños



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso

Reportaje Fotográfico Daños



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso

Reportaje Fotográfico Daños



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso

Reportaje Fotográfico Daños



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso

Reportaje Fotográfico Daños



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Uso



Daño Mal Uso



Daño Uso